

## Liste des points contrôlés :

Liste des points contrôlés	Evaluation contrôleur	Observations
<b>Modifications de l'installation suite à la dernière visite du SPANC</b>		
Réaménagement du terrain sur et aux abords de l'installation	Oui	Remblai sur les regards de la fosse toutes eaux, plantation sur le regard de drainage du lit filtrant
Réalisation des travaux conformément aux observations du précédent rapport de visite	Oui	/
<b>Evaluation des risques sanitaires et environnementaux</b>		
Contact direct possible avec des eaux usées non traitées (défaut de sécurité sanitaire)	Non	/
Risque de transmission de maladies vectorielles (zone de lutte contre les moustiques)	Non concerné	/
Nuisances olfactives	Non	/
Défaut de structure ou fermeture des ouvrages	Non évaluable	Fosse toutes eaux inaccessible
Installation située en zone à enjeux sanitaires	Non	/
Installation située en zone à enjeux environnementales	Non	/
Installation incomplète	Non	/
<b>Adéquation entre installation d'assainissement / usage / milieu</b>		
Installation significativement sous-dimensionnée	Non	/
Dysfonctionnement(s) majeur(s) constaté(s)	Non	/
Implantation à plus de 35 m en amont hydraulique d'un puits AEP déclaré	Oui	/
Installation respectant l'article 3 de l'Arrêté du 07/09/09	Oui	/
Cas des installations agréées : installation respectant la mise en œuvre et les conditions d'emploi du fabricant	Non concerné	/
Ensemble des eaux usées collectées	Oui	/
Collecte indépendante des eaux usées et eaux parasites		
<b>Evaluation du fonctionnement de l'installation</b>		
Ecoulement correct des eaux usées à travers l'installation	Oui	/
Cas des installations agréées : fonctionnement et entretien conforme aux conditions du fabricant	Non concerné	/
<b>Evaluation de l'accessibilité, de l'entretien et de l'usure</b>		
Entretien conforme	Non évaluable	Mesure de boue impossible car fosse inaccessible
Réalisation des vidanges par un vidangeur agréé / fréquence conforme aux guides d'utilisation pour installation agréée	Non évaluable	Absence de vidange
Curage des canalisations (hors épandage)	Non	/
Regards dégagés et accessibles	Non	Regards de la fosse et regard de drainage du lit filtrant inaccessibles
Défaut lié à l'usure (fissures, corrosion, déformation, ...)	Non évaluable	Fosse inaccessible

## Evaluation et classement de l'installation d'assainissement non collectif :

- Installation inexistante  
 Installation présentant des dangers pour la santé des personnes  
 Installation présentant un risque avéré de pollution de l'environnement  
 Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs  
 Installation présentant un défaut d'entretien ou une usure

**Conformité de l'installation :** l'installation d'assainissement est classée **conforme** mais présente un défaut d'accessibilité (regards de la fosse toutes eaux, du préfiltre intégré à la fosse et du regard de drainage du lit filtrant inaccessible). Les ouvrages inaccessibles ne peuvent être entretenus correctement.

Travaux nécessaires à une mise en conformité

Liste de recommandations

1. Rendre accessible par la mise en place de rehausses, les regards de la fosse toutes eaux et le regard de drainage du lit filtrant.

- **Délai imparti à la réalisation des travaux :** Liste de recommandation non soumise à un délai de réalisation.

- **Fréquence de contrôle appliquée à l'installation :** 4 ans

Fait à **Bagnères-de-Bigorre**, le 8 avril 2013.

Le Président du SPANC,

Gérard MENVIELLE.


