

Contrôle de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectifN° dossier SPANC de l'Adour : **CF/464/13/133 NC**Visite effectuée le **04/04/13**

Nombre de page du présent rapport : 2

Propriétaire :

Nom (ou raison sociale) : M. BATERSBY Philip
Adresse actuelle : 10 rue Marque-Debat – 65360 VIELLE-ADOUR
Téléphone : 05.62.45.08.11.

Terrain :

Adresse : 10 rue Marque-Debat – 65360 VIELLE-ADOUR
Parcelle habitation : A 525
Superficie du terrain : 625 m²
Superficie disponible : 50 m²
Traitement adapté au sol : Lit filtrant vertical drainé étanché ou surélevé selon la carte des filières du Schéma Directeur d'Assainissement
Exutoire sur parcelle : Cours d'eau (Ruisseau de Louboueyt)

Habitation :

Type de bâtiment : résidence principale
Nombre de pièces principales : 5
Nombre d'occupants : 2 à 8
Parcelle assainissement : A 525

Installation d'assainissement existante :

Date de mise en place : 18/04/2008
Type d'installation : fosse toutes eaux 4000 L, lit filtrant vertical drainé étanché à massif de sable de 30 m², rejet des eaux usées traitées par poste de relevage au ruisseau de Louboueyt (autorisation Mairie du 10/08/07)
Regards : 2 regards pour la fosse, 2 regards pour le lit filtrant, 1 regard pour le poste de relevage

Plan de l'installation :

Le schéma ci-dessous a été réalisé selon les déclarations de l'utilisateur et/ou les observations de terrain. Il n'est donné qu'à titre indicatif.

