

**Contrôle de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif**

N° dossier SPANC de l'Adour : CV/464/20/025 RL

Visite effectuée le 02/07/20

Nombre de page du présent rapport : 2

**Propriétaire :**

Nom (ou raison sociale) : M. BIRCH Kevin  
Adresse actuelle : 10 rue Marque Debat – 65360 VIELLE-ADOUR  
Téléphone : 05.62.95.21.91

**Terrain :**

Adresse : 10 rue Marque Debat – 65360 VIELLE-ADOUR  
Parcelle habitation : A 525  
Superficie du terrain : 625 m<sup>2</sup>  
Superficie disponible : 50 m<sup>2</sup>  
Traitement adapté au sol : inconnu  
Exutoire sur parcelle : Cours d'eau (Ruisseau de Louboueyt)

**Habitation :**

Type de bâtiment : Résidence Principale  
Nombre de pièces principales : 7  
Nombre d'occupants : 3  
Parcelle assainissement : A 525

**Installation d'assainissement existante :**

Date de mise en place : 18/04/2008  
Type d'installation : Fosse toutes eaux de 4000 L et filtre à sable vertical drainé de 30 m<sup>2</sup> avec rejet au ruisseau via une pompe de relevage  
Regards : 2 regards pour la fosse, 2 regards (répartition et drainage) et 1 té (bouclage) pour le filtre à sable et 1 regard pour le poste de relevage

**Plan de l'installation :**

Le schéma ci-dessous a été réalisé selon les déclarations de l'utilisateur et/ou les observations de terrain. Il n'est donné qu'à titre indicatif.

