

Certifié Iso 9001

*Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006  
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique  
Vu le règlement sanitaire départemental  
Vu le règlement d'assainissement*

**Association Diocésaine Tarbes Lourdes**  
**51, Rue de Traynes**  
**65 000 TARBES**

Objet: Raccordement des eaux usées **Conforme**

Délivré le 03/06/2020

Madame, Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **28/05/2020**, sur la conformité du branchement assainissement du :  
**1, Rue du Temple, 65 200 - BAGNERES DE BIGORRE;**

Le Service d'assainissement de la commune représenté par VEOLIA EAU est d'avis d'agréer leur raccordement au réseau public d'assainissement.

A cette date, les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art, sous la responsabilité du propriétaire.

Nous précisons que ce contrôle n'atteste en rien du bon état général des conduites, mais uniquement du cheminement des eaux usées et pluviales.

La présente attestation ne sera pas opposable à la commune et à VEOLIA EAU si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par le service public d'assainissement. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux  
Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX  
Territoire Pyrénées Gascogne  
Service Local Assainissement  
ZAC du Parc des Pyrénées  
Rue du Neouvelle - 65420 IBOS  
Tél. : 05 62 56 36 14 - Fax : 05 62 56 36 01

Copie: Mairie de Bagnères-de-Bigorre

**Veolia - CGE**  
ZAC du Parc des Pyrénées  
Rue de Néouvielle  
65 420 IBOS

Veolia - Compagnie Générale des Eaux  
ZAC de la Plaine  
22, Avenue Marcel Dassault - BP 25873  
31 506 Toulouse Cedex 5  
Tél : 05 61 80 09 02

### Informations Générales

<p style="text-align: center;"><b><u>Immeuble concerné</u></b></p> <p>Propriétaire: M. Cruzilles          Adresse:  <p style="text-align: center; color: blue;"><b>1, Rue du Temple</b> <b>65 200 - BAGNERES DE BIGORRE</b></p> </p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Facturation</u></b></p> <p>Nom Facturation: Association Diocesaine Tarbes Lourdes          Adresse de Facturation: 51 rue de Traynes 65000 Tarbes          Mail d'envoi: jerome@abafim.com</p>
Contrôle réalisé le <b>28/05/2020</b> par <u>M.PINTOS</u> pour <u>Vente</u> (Contrôle par Colorant)	

### Réseau et Branchement

<b><u>Type de réseau:</u></b> Séparatif	<b><u>Réseau(x) présent(s):</u></b> EU
<b><u>Nature de l'effluent privé:</u></b> Domestique	<b><u>En propriété:</u></b> Oui
<b><u>Boîte de branchement existante:</u></b> Oui	<b><u>Conforme:</u></b> Oui

### Eaux Pluviales

<b><u>Nombre de Gouttières</u></b>			
<b><u>Habitation:</u></b> 9	<b><u>Garage:</u></b> Aucune	<b><u>Autres:</u></b> Aucune	
<b><u>Siphon de sol:</u></b> Non	<b><u>Grille au sol:</u></b> Non	<b><u>Piscine:</u></b> Non	<b><u>Système de relevage:</u></b> Non
<b><u>Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles):</u></b> Réseau EP, Rue			
<b><u>Conformité des EP:</u></b> <b>Conforme</b> , Gouttières de l'immeuble n'appartenant pas à l'appartement			

### Eaux Usées

<b><u>WC:</u></b>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	n°3: Non	Autres: Non
<b><u>Salle de Bain:</u></b>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	n°3: Non	Autres: Non
<b><u>Cuisine:</u></b>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<b><u>Lave Vaisselle:</u></b>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<b><u>Lave Linge:</u></b>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<b><u>Lavoir:</u></b>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<b><u>Lavabo:</u></b>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<b><u>Robinet Ext:</u></b>	n°1: Non	Autres: Non		
<b><u>Fosse Septique:</u></b> Non				
<b><u>Système de relevage:</u></b> Non				
<b><u>Conformité des EU:</u></b> <b>Conforme</b> , Ras				


**Signature :** Abafim immo

*NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.*

Schéma de principe

**Contrôle de conformité:** 1, Rue du Temple – Bagnères-de-Bigorre

**Date du contrôle:** 28/05/2020



LEGENDE

	Regard sur réseau d'eaux usées		Regard intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau d'eaux usées		Eaux pluviales