

NOTE DE SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° EG20F17A

Document ne pouvant en aucun cas être annexé seul à un acte authentique

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de bien : **Maison**

Adresse :

**chemin BARTOUILH, "Maison Crestia",
64410 POURSIUGUES-BOUCOUE**

Propriétaire : **Indivision CORDELIER, chez Mme
DUPARCQ Chantal**

Lot N° :

Réf Cadastre : **NC**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Mission réalisée le **20/06/2017**

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES



Le présent examen fait état d'absence de Termites au niveau du bâti le jour de la visite.

CONSTAT AMIANTE




Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. En conséquence, nous vous informons de la nécessité d'avertir de la présence d'amiante, toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

EXPOSITION AU PLOMB



Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE



Consommation conventionnelle : **155,97 kWh_{ep}/m².an**
Estimation des émissions : **20,38 kg_{eq}CO₂/m².an**

DIAGNOSTIC ELECTRICITE



L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

DIAGNOSTIC GAZ



L'installation ne comporte aucune anomalie