

Contrôle de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectifN° dossier SPANC de l'Adour : **CF/223/18/107 NC**Visite effectuée le **21/02/18**

Nombre de page du présent rapport : 2

Propriétaire :

Nom (ou raison sociale) : Mme BERROTTE Albina
Adresse actuelle : 19 rue du Pic du Midi – 65310 HORGUES
Téléphone : /

Terrain :

Adresse : 19 rue du Pic du Midi – 65310 HORGUES
Parcelle habitation : B 594
Superficie du terrain : 1900 m²
Superficie disponible : 300 m²
Traitement adapté au sol : inconnu
Exutoire sur parcelle : Fossé départemental

Habitation :

Type de bâtiment : Résidence principale
Nombre de pièces principales : 4
Nombre d'occupants : 1
Parcelle assainissement : B 594-493

Installation d'assainissement existante :

Date de mise en place : 17/10/2012
Type d'installation : Fosse toutes eaux 3000 L, épandage souterrain de 45 mètres linéaires (3x15m)
Regards : 2 tés de visite de la collecte, 2 regards pour la fosse toutes eaux, 2 regards pour l'épandage (répartition et bouclage)

Plan de l'installation :

Le schéma ci-dessous a été réalisé selon les déclarations de l'utilisateur et/ou les observations de terrain. Il n'est donné qu'à titre indicatif.

