

Contrôle de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectifN° dossier SPANC de l'Adour : **CF/223/18/071 NC**Visite effectuée le **12/02/18**

Nombre de page du présent rapport : 2

Propriétaire :

Nom (ou raison sociale) : M. BARBET Frédéric
Adresse actuelle : Impasse du Piméné – 65310 HORGUES
Téléphone : 06.85.02.16.36.

Terrain :

Adresse : Impasse du Piméné – 65310 HORGUES
Parcelle habitation : B 425
Superficie du terrain : 1213 m²
Superficie disponible : 300 m²
Traitement adapté au sol : inconnu
Exutoire sur parcelle : aucun

Habitation :

Type de bâtiment : Résidence principale
Nombre de pièces principales : 4
Nombre d'occupants : 4
Parcelle assainissement : B 425

Installation d'assainissement existante :

Date de mise en place : 06/11/2012
Type d'installation : Fosse toutes eaux 3000 L, épandage souterrain de 45 mètres linéaires répartis en 3 tranchées de 15 mètres.
Regards : 1 regard de collecte, 2 regards pour la fosse toutes eaux, 2 regards pour l'épandage (répartition et bouclage).

Plan de l'installation :

Le schéma ci-dessous a été réalisé selon les déclarations de l'utilisateur et/ou les observations de terrain. Il n'est donné qu'à titre indicatif.

