



ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Maison individuelle	Descriptif du bien : Maison individuelle construite en 1900, rénovée en 1980
Adresse : 61 rue du Maréchal Joffre 65700 MAUBOURGUET	Encombrement constaté : Néant
Nombre de Pièces :	Situation du lot ou des lots de copropriété
Numéro de Lot :	Etage :
Référence Cadastre : NC	Bâtiment :
Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.	Porte :
	Escalier :
	Mitoyenneté par le sol avec d'autres biens : OUI
	Bâti : OUI
	Document(s) joint(s) : Néant

B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **ARCHITECTE MALE Bernard**
 Qualité :
 Adresse : **Place du Corps Franc Pommies 65500 VIC-EN-BIGORRE**

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :
 Qualité :
 Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Le propriétaire**

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **LUCAS Maelle**
 Raison sociale et nom de l'entreprise : **SARL CABINET BARRERE**
 Adresse : **8 bis Avenue Lasbordes 64420 SOUMOULOU**
 N° siret : **4792594000022**
 N° certificat de qualification : **C3050**
 Date d'obtention : **17/07/2019**
 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **QUALIXPERT**
17 Rue Pierre Borel
81100 CASTRES

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA France IARD SA**

N° de contrat d'assurance : **6992074704**

Date de validité du contrat d'assurance : **01/10/2020**



D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
Bâtiment 	Mur de façade - Cailloux maçonnés Crépi peint	Absence d'indice.	
	Mur de façade - Cailloux maçonnés Crépi peint et bardage bois	Absence d'indice.	
	Couverture n°1 - Tuiles	Absence d'indice.	
	Couverture n°2 - Zinc	Absence d'indice.	
SS			
Local de rangement 	Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton	Absence d'indice.	
Garage n°1 	Murs - Parpaings, briques	Absence d'indice.	
	Plafond - Béton	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton	Absence d'indice.	
	Portes - Bois	Absence d'indice.	
	Fenêtre - Bois	Absence d'indice.	
Garage n°2 	Murs - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Faux-plafond	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.	
	Portes - Bois	Absence d'indice.	
	Fenêtre - Bois	Absence d'indice.	
	Volets - Bois	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
Cave n°1 	Murs - Cailloux maçonnés	Absence d'indice.	
	Plafond - Béton	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton	Absence d'indice.	
	Porte - Métal	Absence d'indice.	
Cave n°2 	Murs - Cailloux maçonnés	Absence d'indice.	
	Plafond - Béton	Absence d'indice.	
	Porte - Métal	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
Trémie ascenseur 	Murs - Parpaings	Absence d'indice.	
	Plafond - Non visible	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton	Absence d'indice.	
	Porte - Bois	Absence d'indice.	
Cave n°3 	Murs - Parpaings	Absence d'indice.	
	Plafond - Briques	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton	Absence d'indice.	
RDC-SS			
Cage d'escalier n°1 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre et briques Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Ensemble des marches - Bois et métal	Absence d'indice.	
Extérieur			
Jardin 		Absence d'indice.	
Terrasse n°1 	Murs - Parpaings, béton Crépi peint	Absence d'indice.	
	Plafond - Solivage bois	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton Carreaux de terre cuite	Absence d'indice.	
	Couverture - Tuiles	Absence d'indice.	
	Poteaux - Métal	Absence d'indice.	
	Escaliers - Béton Carreaux de terre cuite	Absence d'indice.	
RDC			
Entrée 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre et briques Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Briques Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Linoléum	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - En attente de paiement - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires		
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Couverture n°1 - Tuiles	Absence d'indice.			
	Couverture n°2 - Tuiles	Absence d'indice.			
Local n°1 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.			
	Mur - Briques	Absence d'indice.			
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Plafond - Plâtre et panneaux de bois Peinture	Absence d'indice.			
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.			
	Escalier n°1 Ensemble des contre-marches - Béton Linoléum	Absence d'indice.			
	Escalier n°1 Ensemble des marches - Béton Linoléum	Absence d'indice.			
	Escalier n°1 Plinthe - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.			
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.			
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.			
	Local n°2 	Mur - Plâtre Peinture		Absence d'indice.	
		Plinthes - Bois Peinture		Absence d'indice.	
Plafond - Plâtre Peinture		Absence d'indice.			
Plancher - Parquet bois		Absence d'indice.			
Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			
Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			
Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			
Fenêtre n°3 Bâti extérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			
Fenêtre n°3 Bâti intérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			
Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Métal Peinture		Absence d'indice.			

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°2 Bâti extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°2 Bâti intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°3 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°3 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Dégagement n°1 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
WC n°1 	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Local sous escalier 	Murs - Parpaings, béton Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton Carreaux de terre cuite	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti - Bois	Absence d'indice.	
Hall 	Murs - Béton Crépi peint	Absence d'indice.	
	Plafond - Béton Crépi peint	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton Carreaux de terre cuite	Absence d'indice.	
	Porte - Bois	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carreaux de terre cuite	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Ensemble des balustres - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Ensemble des contremarches - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Main-courante - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Plinthe - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Escalier n°2 Plafond - Lambris bois Peinture	Absence d'indice.	
RDC-1er			
Cage d'escalier n°2 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre et briques Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Ensemble des marches - Bois et métal	Absence d'indice.	
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice.	
1er			
Serre 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre et briques Peinture	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	

En attente de paiement
Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Cuisine 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	<i>Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique</i>
	Mur - Briques	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Embrasure - Briques	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.		
Cellier n°1 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Briques	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Salle à manger 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Briques	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plafond - Solivage bois + Lames de bois	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
 <p>Dégagement n°2</p>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Lambris bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.		
 <p>Séjour</p>	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plafond - Solivage bois + Lames de bois	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.		

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Fenêtre n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°4 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°4 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°4 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°5 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°5 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°5 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°5 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°5 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°6 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°6 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°6 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°6 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°6 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Extérieur			
	Garde corps - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Béton Carreaux de terre cuite	Absence d'indice.	
1er-2ème			
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Ensemble des contremarches - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Escalier n°1 Plinthe - Bois Peinture	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°4 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°4 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°4 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°5 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°5 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°5 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°5 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°5 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°6 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°6 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°6 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°6 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°6 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
2ème			
Chambre n°1	Garde-corps - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.	
	Plafond - Lambris bois	Absence d'indice.	
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Briques	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Bâti extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Bâti intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°3 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Métal	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Embrasure - Lambris bois	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Métal	Absence d'indice.		
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois	Absence d'indice.		
Fenêtre n°1 Volets - Bois, métal	Absence d'indice.		
Salle de bains n°1 	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Briques	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Lambris bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.		

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Couloir 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°2 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Lambris bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois, métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois, métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois, métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois, métal Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°2 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice.		
Chambre n°3	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Grille - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Lambris bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.	
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois, métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois, métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois, métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois, métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Volets - Métal Peinture	Absence d'indice.	
Cellier n°2 	Mur - Plâtre	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre	Absence d'indice.	
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.	
Salle de bains n°2 	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Cellier n°3 	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - PVC	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - PVC	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC	Absence d'indice.	
WC n°2 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - PVC	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - PVC	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC	Absence d'indice.	
Salle d'eau	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *	Commentaires
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plafond - Lambris bois Peinture	Absence d'indice.	
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.	
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

Combles (3ème) : Combles non visités: absence de trappe de visite.
 Des traces de passages d'insectes à larves xylophages ont été repérées sur les solives du rez-de-chaussé depuis le SS (canal accessible depuis la cave n°1). Un poinçonnage n'a pu être réalisé sur ces solives en raison de leur inaccessibilité : canal de la ville (voir photo en annexe).

F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

L'ensemble des éléments boisés, cachées (poutres, poteaux, tous les éléments de charpentes inaccessibles car entièrement confinés par les aménagement sous combles, comme c'est le cas en l'espèce etc...) occultés par des habillages maçonnés, plâtrés, lambrissés, doublages entièrement cloisonnés, recouverts de laine de verre ou matériaux isolants, etc., l'ensemble des parties boisées encastrées dans la maçonnerie (montants de portes et fenêtres) ainsi que les sous-faces d'escalier, ne peuvent être examinées car elles sont, par conception, inaccessibles sans investigations destructives (démontage).

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits celluliques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non celluliques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

H CONSTATATIONS DIVERSES

Le présent examen fait état de présence d'insecte(s) à larves xylophage(s) autres que des termites le jour de la visite (plafond de la terrasse n°1, menuiserie de la cave n°1, solives et charpente de la maison).

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite.

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 10/12/2020.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur

Référence : MALE 60007 11.06.20 T

Fait à : SOUMOULOU le : 11/06/2020

Visite effectuée le : 12/06/2020

Durée de la visite : 4 h 00 min

Nom du responsable : BARRERE Gerald

Opérateur : Nom : LUCAS

Prénom : Maelle

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

MALE 60007 11.06.20 T

16/20



DOCUMENTS ANNEXES

Document 1



Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Document 2



Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Document 3



Tirage provisoire - En attente de paiement - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat N° C3050

Melle Maëlle LUCAS

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante sans mention	Certificat valable Du 17/07/2019 au 16/07/2024	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 26/06/2019 au 25/06/2024	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 26/06/2019 au 25/06/2024	Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 06/03/2020 au 05/03/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 26/06/2019 au 25/06/2024	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 17/07/2019 au 16/07/2024	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le vendredi 06 mars 2020

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.

Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

Site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com
Secteur du Contrôle de BDDO courses - APE 74208 - RCS Orléans SIRET 493 037 832 00018
F09 Certification de compétence version M 250119 version N 010120

En attente de paiement à un acte authentique
Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites