



## NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° MALE 60007 11.06.20

*Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique*

### INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : **Maison individuelle**

Adresse : **61 rue du Maréchal Joffre 65700  
MAUBOURGUET**

Propriétaire : **MALE Bernard**

Réf. Cadastrale : **NC**

Bâti : **Oui** Mitoyenneté : **Oui**

Date de construction : **1900**

### CONSTAT AMIANTE

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante**

### ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

**Le présent examen fait état d'absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite.**

### EXPOSITION AU PLOMB

**Absence de revêtements contenant du plomb.**

### DIAGNOSTIC GAZ


**L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais**

### DIAGNOSTIC ELECTRICITE



**L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).**



## DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE



### Etat des Risques et Pollutions

	Nature du risque	Bien	Travaux
	Inondation PPRn Inondation, révisé le 02/08/2010	Non concerné	non
	Sismicité Zonage sismique : Modérée	Concerné	non