



ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : **Chateau**
Adresse : **route de dax 40360 TILH**
Nombre de Pièces :
Numéro de Lot :
Référence Cadastre : **NC**

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

Descriptif du bien : **Chateau construit(e) en 1800**
Encombrement constaté : **Occupé, meublé.**
Situation du lot ou des lots de copropriété
Etage :
Bâtiment :
Porte :
Escalier :
Mitoyenneté par le sol avec d'autres biens : **OUI**
Bâti : **OUI**
Document(s) joint(s) : **Néant**

B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **Monsieur CHAMPETIER DE RIBES**
Qualité :
Adresse :

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :
Qualité :
Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **MASOUNABE Guillaume**
Raison sociale et nom de l'entreprise :
SARL CABINET BARRERE
Adresse : **8 bis Avenue Lasbordes 64420 SOUMOULOU**
N° siret : **4792594000022**
N° certificat de qualification : **B2C-0685**
Date d'obtention : **11/09/2018**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **B2C**
16 rue Eugène DELACROIX
67000 STRASBOURG

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA France IARD SA**

N° de contrat d'assurance : **6992074704**

Date de validité du contrat d'assurance : **01/10/2020**



D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Bâtiment 	Mur de façade - crépi	Absence d'indice.
	Joues de chien assis - Ardoises naturelles	Absence d'indice.
	Couverture n°1 - Ardoises naturelles	Absence d'indice.
	Planches de rives - Bois	Absence d'indice.
	Couverture n°2 - Tuiles	Absence d'indice.
RDC		
Entrée n°1 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - ciment	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)
	Placard n°1 - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Placard n°2 - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Galeries-tunnels, Feuilletage (termites)
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)	
Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Porte n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
Tableau n°1 - Pierres Peinture	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites




Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Tableau n°2 - Pierres Peinture	Absence d'indice.
Salon n°1 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
Placard - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
Tableau n°1 - Pierres Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.	
Tableau n°2 - Pierres Peinture	Absence d'indice.	
Salon n°2 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Mur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
	Plinthes - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
	Volets n°3 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - ciment	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.



Salon n°3

Tirage provisoire - Ne peut être joint à l'acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°3 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
	Mur cheminée - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Placard - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
<p>Chambre n°1</p> 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)
	Placard - Bois Peinture	Absence d'indice.
Bureau n°1 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Dégagement n°1 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)	
Salle à manger 	Mur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Placard - Bois Peinture	Absence d'indice.
Entrée n°2 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - ciment	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Porte n°3 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°2 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Débarras 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - ciment	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Placard - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Cellier n°1 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - ciment	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Dégagement n°2 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois Peinture	Absence d'indice.
Plancher - ciment	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Cuisine n°1 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Poutres bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - ciment	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Mur cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Buanderie 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Cellier n°2	Mur - crépi	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Titre en attente de paiement - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - crépi	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - isolant	Absence d'indice.
	Plancher - ciment	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - crépi	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - ciment	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage par acte authentique - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites







Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Dégagement n°4 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Mur - Bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Cuisine n°2 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Grange 1 	Murs - Pierres	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois	Absence d'indice.
	Plancher - cailloux	Absence d'indice.
	Porte - Bois	Absence d'indice.
Grange 2 	Murs - Pierres	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois	Absence d'indice.
	Plancher - cailloux	Absence d'indice.
Grange	Murs - Pierres	Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
3 	Plafond - poutres bois	Absence d'indice.
	Porte - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - cailloux	Absence d'indice.
Abri de jardin 	Murs - Pierres	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Terre battue	Absence d'indice.
	Porte n°2 - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre - Bois Peinture	Absence d'indice.
WC n°2 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur Conduit 1 - Amiante ciment Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur Conduit 2 - Amiante ciment Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois Carrelage	Absence d'indice.
Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Pigeonnier 	Murs - pierres	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Porte - Bois	Absence d'indice.
Garages 	Couverture - Tuiles	Absence d'indice.
	Murs - pierres*	Absence d'indice.
	Couverture - Tuiles	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois	Absence d'indice.
	Porte - Bois	Absence d'indice.
Tour tennis 	Plancher - Terre battue	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis)
	Murs - pierres	Absence d'indice.
	Porte - Bois	Absence d'indice.
Plateforme rdc	Plancher - Terre battue	Absence d'indice.
	Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte(s) - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre(s) - Bois	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
	Volets - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)
Plancher - Béton	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
1er		
Palier n°1 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
Salle d'eau n°1 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Linoléum	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°3 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Séjour 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites




Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°4 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Palier n°2 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Tomettes	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°3 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°5 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - tomettes	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Mur cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Cellier n°3 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - tomettes	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Chambre n°6 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Mur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.	
Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Mur cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Cellier n°4 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Tomettes	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
<p>n°7</p> 	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
<p>Bureau n°2</p> 	Mur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - En attente de paiement - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Dégagement n°5 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
		Mur - Plâtre Papier peint
	Mur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°8 	Mur cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Chambre n°9 	Mur - Plâtre Papier peint
Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture		Absence d'indice.
Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture		Absence d'indice.
Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture		Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites





Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°10 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Mur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur cheminée - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.

Titrage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
Cellier n°5 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Bureau n°3 	Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - carrelages	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Palier n°3	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°11 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°12 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage provisoire - En attente de paiement - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Tableau n°1 - Pierres Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Tableau n°2 - Pierres Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
Dégagement n°6 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Grenier 	Plancher - Solivage bois + Lames de bois	Absence d'indice.
	Murs - Cailloux maçonnés	Absence d'indice.
	Charpente - Charpente bois	Absence d'indice.
WC n°1 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Linoléum	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Salle d'eau n°2 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Linoléum	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Salle de bains 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Linoléum	Absence d'indice.
Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°13 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.

Tirage provisoire - En attente de paiement - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
n°14 	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
Plateforme étage	Fenêtre(s) - Bois	Absence d'indice.
	Volets - Bois	Absence d'indice.
	Murs - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - poutres bois	Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Cordonnets, Feuilletage (termites)
	Porte(s) - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
2ème		
Combles n°1 	Plancher - Solivage bois + Lames de bois	Absence d'indice.
	Murs - Cailloux maçonnés	Absence d'indice.
	Charpente - Charpente bois	Absence d'indice.
Palier n°4 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°15	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Dégagement n°7 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°16 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - tomettes	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°17 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - tomettes	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°18 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°19 	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites




Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°20 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - tomettes	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°21 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - tomettes	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.

En attente de paiement - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°22 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
Plancher - tomettes	Absence d'indice.	
Chambre n°23 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - tomettes	Absence d'indice.
Chambre n°24 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.

Tirage payant - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
Chambre n°25 	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
Plancher - tomettes	Absence d'indice.	
Combles n°2	Plancher - Solivage bois + Lames de bois Laine de verre	Absence d'indice.
	Murs - Cailloux maçonnés	Absence d'indice.
	Charpente - Charpent bois	Absence d'indice.

CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE

Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis)

LEGENDE

(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

Tour (1er) : Porte condamnée
Néant

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

L'ensemble des éléments boisés, cachés (poutres, poteaux, tous les éléments de charpentes inaccessibles car entièrement confinés par les aménagements sous combles, comme c'est le cas en l'espèce etc...) occultés par des habillages maçonnés, plâtrés, lambrissés, doublages entièrement cloisonnés, recouverts de laine de verre ou matériaux isolants, etc., l'ensemble des parties boisées encastrées dans la maçonnerie (montants de portes et fenêtres) ainsi que les sous-faces d'escalier, ne peuvent être examinées car elles sont, par conception, inaccessibles sans investigations destructives (démontage).

L'ensemble des faces cachées des bois au contact des maçonneries, l'ensemble des parties bois encastrées dans la maçonnerie.

G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits celluloseux non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

H CONSTATATIONS DIVERSES

Présence de Termites aux abords de la construction.

Indices de présence d'agents de dégradations biologiques du bois

Présence d'un traitement curatif contre les termites, effectué à une date indéterminée.

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'une infestation de termites le jour de la visite : présence de termites vivants dont la localisation est précisée dans le paragraphe D du présent rapport.

Indice d'infestation (traces de passages) de Termites souterrains avec altération biologique du bois : Cordonnets, Feuilletage.



NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **09/12/2020**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur

Référence : **CHAMPETIER DE RIBES 60006 09.06.20 T**

Fait à : **SOUMOULOU** le : **10/06/2020**

Visite effectuée le : **10/06/2020**

Durée de la visite : **14 h 00 min**

Nom du responsable : **BARRERE Gerald**

Opérateur : Nom : **MASOUNABE**

Prénom : **Guillaume**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

En attente de paiement
Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.


CHAMPETIER DE RIBES 60006 09.06.20 T

31/41



ANNEXE – PHOTO(S) DES ANOMALIES

Entrée n°1(RDC) : Mur (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic :

Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Entrée n°1(RDC) : Placard n°2 (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic :

Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Galeries-tunnels, Feuilletage (termites)

En attente de paiement
Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Entrée n°1(RDC) : Porte n°2 Bâti intérieur (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic : Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Salon n°1(RDC) : Plinthes (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic : Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Salon n°1(RDC) : Fenêtre n°2 Embrasure (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic : Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Salon n°1(RDC) : Fenêtre n°1 Embrasure (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic : Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Salon n°2(RDC) : Plancher (Parquet bois)



Résultat du diagnostic :

Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Salon n°2(RDC) : Plinthes (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic :

Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Salon n°3(RDC) : Plinthes (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic : Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Salon n°3(RDC) : Mur (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic : Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Salon n°3(RDC) : Mur cheminée (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic : Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)

Chambre n°1(RDC) : Plinthes (Bois - Peinture)




Résultat du diagnostic : Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Chambre n°1(RDC) : Fenêtre n°1 Embrasure (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic :

Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)

Chambre n°1(RDC) : Fenêtre n°2 Embrasure (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic :

Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termite)

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bureau n°1(RDC) : Plinthes (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic : Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Dégagement n°1(RDC) : Porte n°1 Bâti extérieur (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic : Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Tirage provisoire - En attente de paiement - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Chambre n°2(RDC) : Fenêtre n°1 Embrasure (Bois - Peinture)



Résultat du diagnostic :

Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis) : Feuilletage (termites)

Garages(RDC) : Plancher (Terre battue)



Résultat du diagnostic :

Indice d'infestation de Termites souterrains (Reticulitermes Santonensis)

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



CERTIFICAT DE QUALIFICATION



B2C
Bureau Contrôle Certification



cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES

Accréditation n°4-0557
PORTÉE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

N° de certification
B2C - 0685

CERTIFICATION
attribuée à :

Monsieur Guillaume MASOUNABE
Dans les domaines suivants :

<p>Certification Amiante : Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et l'évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention 1.</p>	<p>Obtenu le : 17/07/2018</p>	<p>Valable jusqu'au : 16/07/2023*</p>
<p>Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p>		
<p>Certification Termites : Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole</p>	<p>Obtenu le : 11/09/2018</p>	<p>Valable jusqu'au : 10/09/2023*</p>
<p>Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p>		
<p>Certification Gaz : Etat de l'installation intérieure de gaz</p>	<p>Obtenu le : 17/07/2018</p>	<p>Valable jusqu'au : 16/07/2023*</p>
<p>Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p>		
<p>Certification Electricité : Etat de l'installation intérieure d'électricité</p>	<p>Obtenu le : 17/07/2018</p>	<p>Valable jusqu'au : 16/07/2023*</p>
<p>Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p>		
<p>Certification Plomb : Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)</p>	<p>Obtenu le : 19/07/2018</p>	<p>Valable jusqu'au : 18/07/2023*</p>
<p>Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p>		
<p>Certification DPE : Diagnostic de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation. Attestation de prise en compte de la réglementation thermique.</p>	<p>Obtenu le : 17/07/2018</p>	<p>Valable jusqu'au : 16/07/2023*</p>
<p>Arrêté du 16 octobre 2005 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p>		

Fait à STRASBOURG, le 11 septembre 2018

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER



*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

16 rue Eugène Delacroix • 67200 STRASBOURG • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

Tirage provisoire - En attente de paiement - Ne peut être joint à un acte authentique

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites