

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES

A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP										
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.										
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).										
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)										
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).										
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.										
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie										
B Objet du CREP										
<input checked="" type="checkbox"/> Les parties privatives					<input checked="" type="checkbox"/> Avant la vente					
<input checked="" type="checkbox"/> Occupées					<input type="checkbox"/> Ou avant la mise en location					
Par des enfants mineurs : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non										
Nombre d'enfants de moins de 6 ans :										
<input type="checkbox"/> Ou les parties communes d'un immeuble					<input type="checkbox"/> Avant travaux					
C Adresse du bien					D Propriétaire					
route de dax 40360 TILH					Nom : Monsieur CHAMPETIER DE RIBES Adresse :					
E Commanditaire de la mission										
Nom : Monsieur CHAMPETIER DE RIBES					Adresse :					
Qualité :										
F L'appareil à fluorescence X										
Nom du fabricant de l'appareil : Thermo Scientific					Nature du radionucléide : Cd - 109					
NITON					Date du dernier chargement de la source : 01/12/2016					
Modèle de l'appareil : XLp 300AW					Activité de la source à cette date : 370 MBq					
N° de série : 27052										
G Dates et validité du constat										
N° Constat : CHAMPETIER DE RIBES 60006 09.06.20					Date du rapport : 15/06/2020			Date limite de validité : 14/06/2021		
P										
Date du constat : 15/06/2020										
H Conclusion										
Classement des unités de diagnostic :										
Total	Non mesurées		Classe 0		Classe 1		Classe 2		Classe 3	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1328	0	0,00 %	800	60,24 %	0	0,00 %	528	39,76 %	0	0,00 %
Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence										
Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.										
I Auteur du constat										
Signature					Cabinet : CABINET BARRERE					
					Nom du responsable : BARRERE Gerald					
					Nom du diagnostiqueur : MASOUNABE Guillaume					
					Organisme d'assurance : AXA France IARD SA					
					Police : 6992074704					



SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU CREP
OBJET DU CREP
ADRESSE DU BIEN
PROPRIETAIRE
COMMANDITAIRE DE LA MISSION
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X
DATES ET VALIDITE DU CONSTAT
CONCLUSION
AUTEUR DU CONSTAT

RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
- ARTICLES L. 1334-5 A L. 1334-10 ET R. 1334-10 A R. 1334-12 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

L'AUTEUR DU CONSTAT
AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)
ETALONNAGE DE L'APPAREIL
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
LE BIEN OBJET DE LA MISSION
OCCUPATION DU BIEN
LISTE DES LOCAUX VISITES
LISTE DES LOCAUX NON VISITES

METHODOLOGIE EMPLOYEE

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X
STRATEGIE DE MESURAGE
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

PRESENTATION DES RESULTATS

CROQUIS

RESULTATS DES MESURES

COMMENTAIRES

LES SITUATIONS DE RISQUE

TRANSMISSION DU CONSTAT AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION
CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Tirage provisoire - En attente de paiement - Ne peut être joint à un acte authentique

1 RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
- Articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : MASOUNABE Guillaume	Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C, 16 rue Eugène DELACROIX 67000 STRASBOURG Numéro de Certification de qualification : B2C-0685 Date d'obtention : 19/07/2018
--	--

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : T640310 Nom du titulaire : CABINET BARRERE	Date d'autorisation : 07/06/2018 Expire-le : 06/06/2021
--	--

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **BARRERE Gerald**

2.3 Etalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : Thermo Scientific NITON N° NIST de l'étalon : XXX	Concentration : 1,04 mg/cm² Incertitude : 0,06 mg/cm²
---	--

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm ²)
En début du CREP	1	15/06/2020	1,01
En fin du CREP	2130	15/06/2020	1,03
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC	Coordonnées : NC
--	-------------------------

2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : 1800 Nombre de bâtiments : 2	Nombre de cages d'escalier : 2 Nombre de niveaux : 3
---	---

2.6 Le bien objet de la mission

Adresse : route de dax 40360 TILH Type : Chateau Nombre de Pièces : Référence Cadastre : NC	Bâtiment : Entrée/cage n° : Etage : Situation sur palier : Destination du bâtiment : Habitation individuelles (Maisons)
---	--

2.7 Occupation du bien

L'occupant est	<input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :
----------------	---	---

2.8 Liste des locaux visités

N°	Local	Etage
1	Entrée n°1	RDC
2	Salon n°1	RDC
3	Salon n°2	RDC
4	Salon n°3	RDC
5	Chambre n°1	RDC
6	Bureau n°1	RDC
7	Dégagement n°1	RDC
8	Salle à manger	RDC
9	Entrée n°2	RDC
10	Chambre n°2	RDC
11	Débarras	RDC
12	Cellier n°1	RDC
13	Dégagement n°2	RDC
14	Cuisine n°1	RDC
15	Buanderie	RDC
16	Cellier n°2	RDC
17	Dégagement n°3	RDC
18	Entrée n°3	RDC
19	Dégagement n°4	RDC
20	Cuisine n°2	RDC
21	Palier n°1	1er
22	Salle d'eau n°1	1er
23	Chambre n°3	1er
24	Séjour	1er
25	Chambre n°4	1er
27	Palier n°2	1er
28	Chambre n°5	1er
29	Cellier n°3	1er
30	Chambre n°6	1er
31	Cellier n°4	1er
32	Chambre n°7	1er
33	Bureau n°2	1er
34	Dégagement n°5	1er
35	Chambre n°8	1er
36	Chambre n°9	1er
37	Chambre n°10	1er
38	Cellier n°5	1er
39	Bureau n°3	1er
40	Palier n°3	1er
41	Chambre n°11	1er
42	Chambre n°12	1er
43	Dégagement n°6	1er
44	WC n°1	1er
45	Salle d'eau n°2	1er
46	Salle de bains	1er
47	Chambre n°13	1er
48	Chambre n°14	1er

En attente de paiement
Titre provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

49	Palier n°4	2ème
50	Chambre n°15	2ème
51	Dégagement n°7	2ème
52	Chambre n°16	2ème
53	Chambre n°17	2ème
54	Chambre n°18	2ème
55	Chambre n°19	2ème
56	Chambre n°20	2ème
57	Chambre n°21	2ème
58	Chambre n°22	2ème
59	Chambre n°23	2ème
60	Chambre n°24	2ème
61	Chambre n°25	2ème
62	WC n°2	RDC
63	Plateforme étage	1er

2.9 Liste des locaux non visités			
N°	Local	Etage	Justification
26	Tour	1er	Porte condamnée

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minimum de plomb).

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm²

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Classement des unités de diagnostic:

Concentration en plomb	Etat de conservation	Classement
< Seuil		0
≥ Seuil	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1
	Etat d'usage (EU)	2
	Dégradé (D)	3


5 CROQUIS

Croquis N°1



Constat des Risques d'Exposition au Plomb

Annexes



Constat des Risques d'Exposition au Plomb

6 RESULTATS DES MESURES

Local : Entrée n°1 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
7	A	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,89	2	
10	A	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,39	2	
40	A	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
41						BD	EU		0,05		
8	A	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,92	2	
9	A	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,51	2	
11	A	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,1	2	
14	A	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,09	2	
46	A	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
47						BD	EU		0,54		
12	A	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,62	2	
13	A	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,26	2	
24	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,19	0	
25						BD	EU		0,24		
6	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,29	2	
2	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,79	2	
32	A	Porte n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,32	0	
33						BD	EU		0,19		
4	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,94	2	
3	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,71	2	
20	A	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,94	2	
21	A	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,94	2	
22	A	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,99	2	
23	A	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,99	2	
42	A	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,49	0	
43						BD	EU		0,19		
48	A	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,09	0	
49						BD	EU		0,39		
38	A	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
39						BD	EU		0,69		
44	A	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
45						BD	EU		0,05		
15	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,24	2	
26	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,61	0	
27						BD	EU		0,12		
17	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,54	2	
28	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,61	0	

29					BD	EU		0,08		
18	C	Placard n°1	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,06	2	
19	C	Placard n°2	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,81	2	
16	D	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,68	2	
30	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,61	0	
31					BD	EU		0,45		
34	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	EU		0,29	0	
35					BD	EU		0,44		
36	Sol	Plancher	ciment		C	EU		0,12	0	
37					BD	EU		0,1		
5	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	5,91	2	
Nombre total d'unités de diagnostic			35	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Salon n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations
56	A	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,08	2	
69	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0	
70					BD	EU		0,56		
55	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,08	2
50	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,8	2
53	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,99	2
52	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,15	2
51	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,32	2
57	B	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,76	2	
71	B	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
72					BD	EU		0,32		
60	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,91	2
63	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,61	2
93	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU		0,08	0
94						BD	EU		0,16	
83	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0
84						BD	EU		0,25	
61	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,62	2
62	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,23	2
66	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,87	2
64	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,17	2
67	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,88	2
95	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU		0,2	0
96						BD	EU		0,1	
89	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,36	0
90						BD	EU		0,39	
65	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,48	2
59	C	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,76	2	

73	C	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,27	0	
74					BD	EU		0,23		
68	C	Mur cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,9	2	
85	C	Tableau n°1	Pierres	Peinture	C	EU		0,33	0	
86					BD	EU		0,11		
91	C	Tableau n°2	Pierres	Peinture	C	EU		0,55	0	
92					BD	EU		0,68		
81	C	Volets n°1 Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,05	0	
82					BD	EU		0,31		
87	C	Volets n°2 Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
88					BD	EU		0,45		
58	D	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,28	2	
75	D	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,35	0	
76					BD	EU		0,11		
97	D	Placard	Bois	Peinture	C	EU		0,44	0	
98					BD	EU		0,16		
77	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	EU		0,38	0	
78					BD	EU		0,24		
79	Sol	Plancher	Parquet bois		C	EU		0,12	0	
80					BD	EU		0,52		
54	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,98	2	
Nombre total d'unités de diagnostic			34	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Salon n°2 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
99	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,14	2	
122	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,44	0	
123						BD	EU		0,09		
100	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,11	2	
101	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,23	2	
102	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,82	2	
103	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,83	2	
104	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2	
105	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,33	2	
124	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,32	0	
125						BD	EU		0,24		
106	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,7	2	
107	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,69	2	
126	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,34	0	
127						BD	EU		0,07		
108	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,34	2	
109	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	5,98	2	
110	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,69	2	
111	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,98	2	

128	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,65	0	
129						BD	EU		0,02		
112	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,18	2	
113	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,22	2	
117	C	Fenêtre n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,12	2	
120	C	Fenêtre n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,59	2	
148	C	Fenêtre n°3	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,02	0	
149						BD	EU		0,16		
118	C	Fenêtre n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,66	2	
119	C	Fenêtre n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,16	2	
114	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,78	2	
130	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,11	0	
131						BD	EU		0,08		
132	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,1	0	
133						BD	EU		0,11		
134	C	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,5	0	
135						BD	EU		0,65		
150	C	Tableau n°3		Pierres	Peinture	C	EU		0,26	0	
151						BD	EU		0,13		
136	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
137						BD	EU		0,26		
138	C	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,02	0	
139						BD	EU		0,2		
146	C	Volets n°3	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,04	0	
147						BD	EU		0,39		
115	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,12	2	
140	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,49	0	
141						BD	EU		0,11		
121	D	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,64	2	
142	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
143						BD	EU		0,11		
144	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,09	0	
145						BD	EU		0,28		
116	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,77	2	
Nombre total d'unités de diagnostic				38	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Salon n°3 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
213	A	Mur	Bois	Peinture	C	EU		0,24	0		
214					BD	EU		0,1			
171	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,05	0		
172					BD	EU		0,53			
167	A	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,34	2	
154	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,59	2	

179	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
180						BD	EU		0,67		
183	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
184						BD	EU		0,09		
152	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,95	2	
181	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,62	0	
182						BD	EU		0,33		
211	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU		0,06	0	
212						BD	EU		0,21		
173	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,69	0	
174						BD	EU		0,24		
223	B	Placard		Bois	Peinture	C	EU		0,21	0	
224						BD	EU		0,43		
215	B	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,29	0	
216						BD	EU		0,43		
221	B	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,51	0	
222						BD	EU		0,12		
217	B	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
218						BD	EU		0,05		
219	B	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0	
220						BD	EU		0,58		
209	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
210						BD	EU		0,1		
175	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
176						BD	EU		0,11		
155	D	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,53	2	
158	D	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,04	2	
170	D	Fenêtre n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,82	2	
191	D	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,16	0	
192						BD	EU		0,12		
156	D	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,09	2	
157	D	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,83	2	
159	D	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,56	2	
162	D	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,63	2	
168	D	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,22	2	
197	D	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,35	0	
198						BD	EU		0,06		
160	D	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,48	2	
161	D	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,29	2	
163	D	Fenêtre n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,96	2	
166	D	Fenêtre n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,2	2	
169	D	Fenêtre n°3	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,63	2	
203	D	Fenêtre n°3	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
204						BD	EU		0,1		
164	D	Fenêtre n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,88	2	
165	D	Fenêtre n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,47	2	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

207	D	Mur	Bois	Peinture	C	EU		0,23	0		
208					BD	EU		0,28			
177	D	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,22	0		
178					BD	EU		0,1			
193	D	Tableau n°1	Pierres	Peinture	C	EU		0,37	0		
194					BD	EU		0,57			
199	D	Tableau n°2	Pierres	Peinture	C	EU		0,22	0		
200					BD	EU		0,11			
205	D	Tableau n°3	Pierres	Peinture	C	EU		0,05	0		
206					BD	EU		0,59			
189	D	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0	
190						BD	EU		0,1		
195	D	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,44	0	
196						BD	EU		0,52		
201	D	Volets n°3	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,07	0	
202						BD	EU		0,52		
185	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	EU		0,37	0		
186					BD	EU		0,49			
187	Sol	Plancher	ciment		C	EU		0,11	0		
188					BD	EU		0,11			
153	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,49	2		
Nombre total d'unités de diagnostic			46	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Chambre n°1 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
242	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,12	0		
243					BD	EU		0,06			
231	A	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,45	2	
230	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,47	2	
225	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,56	2	
228	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,13	2	
227	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,67	2	
226	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,1	2	
232	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,14	2	
235	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,02	2	
240	B	Fenêtre n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,19	2	
256	B	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
257						BD	EU		0,1		
233	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,06	2	
234	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,33	2	
236	B	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,67	2	
239	B	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,45	2	
241	B	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,39	2	
262	B	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	

263						BD	EU		0,12			
237	B	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,57	2		
238	B	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,83	2		
244	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,18	0		
245						BD	EU		0,13			
258	B	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,28	0		
259						BD	EU		0,65			
264	B	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,1	0		
265						BD	EU		0,55			
254	B	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,56	0		
255						BD	EU		0,18			
260	B	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0		
261						BD	EU		0,14			
246	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0		
247						BD	EU		0,32			
248	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,58	0		
249						BD	EU		0,17			
266	D	Placard		Bois	Peinture	C	EU		0,3	0		
267						BD	EU		0,04			
250	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,64	0		
251						BD	EU		0,04			
252	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,62	0		
253						BD	EU		0,12			
229	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,79	2		
Nombre total d'unités de diagnostic				30	Nombre d'unités de classe 3				0	% de classe 3		0,00 %

Local : Bureau n°1 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
280	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,56	0	
281						BD	EU		0,32		
272	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,68	2	
268	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,92	2	
270	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,99	2	
269	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,76	2	
273	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,63	2	
298	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,24	0	
299						BD	EU		0,2		
294	B	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,29	0	
295						BD	EU		0,11		
274	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,72	2	
275	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,4	2	
282	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,15	0	
283						BD	EU		0,66		

296	B	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,59	0		
297		BD	EU				0,22					
288	B	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0		
289		BD	EU				0,12					
284	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,48	0		
285		BD	EU				0,12					
286	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,33	0		
287		BD	EU				0,37					
276	D	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,96	2		
279	D	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,27	2		
277	D	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,15	2		
278	D	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,46	2		
290	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,43	0		
291		BD	EU				0,12					
292	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,49	0		
293		BD	EU				0,56					
271	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,85	2		
Nombre total d'unités de diagnostic				22	Nombre d'unités de classe 3				0	% de classe 3		0,00 %

Local : Dégagement n°1 (RDC)												
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
305	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,11	0		
306		BD	EU				0,1					
304	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,34	2		
300	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,36	2		
302	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,44	2		
301	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,96	2		
307	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,37	0		
308		BD	EU				0,15					
309	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,32	0		
310		BD	EU				0,11					
311	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,04	0		
312		BD	EU				0,09					
313	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,64	0		
314		BD	EU				0,03					
315	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,28	0		
316		BD	EU				0,65					
303	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,13	2		
Nombre total d'unités de diagnostic				11	Nombre d'unités de classe 3				0	% de classe 3		0,00 %

Local : Salle à manger (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
319	A	Mur	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0		
320					BD	EU		0,1			
318	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,77	2	
327	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
328						BD	EU		0,21		
331	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU		0,38	0	
332						BD	EU		0,18		
317	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,26	2	
329	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,34	0	
330						BD	EU		0,09		
321	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
322						BD	EU		0,28		
339	B	Placard		Bois	Peinture	C	EU		0,33	0	
340						BD	EU		0,12		
323	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU		0,04	0	
324						BD	EU		0,12		
325	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU		0,58	0	
326						BD	EU		0,66		
335	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
336						BD	EU		0,11		
337	Sol	Plancher	Parquet bois			C	EU		0,4	0	
338						BD	EU		0,6		
333	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,18	0		
334					BD	EU		0,56			
Nombre total d'unités de diagnostic			13	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Entrée n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
352	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,17	0		
353					BD	EU		0,09			
368	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0	
369						BD	EU		0,61		
341	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,99	2	
362	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
363						BD	EU		0,1		
360	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
361						BD	EU		0,1		
342	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,22	2	
354	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0		
355					BD	EU		0,02			
356	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,36	0		

357						BD	EU		0,62		
370	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,66	0		
371					BD	EU		0,6			
344	D	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,37	2	
347	D	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,52	2	
345	D	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,21	2	
346	D	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,65	2	
380	E	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,25	0		
381					BD	EU		0,09			
378	F	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0		
379					BD	EU		0,5			
376	G	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0		
377					BD	EU		0,15			
374	H	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,49	0		
375					BD	EU		0,67			
372	I	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,41	0		
373					BD	EU		0,69			
358	j	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0		
359					BD	EU		0,26			
348	j	Porte n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,33	2	
351	j	Porte n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,32	2	
349	j	Porte n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,42	2	
350	j	Porte n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,47	2	
364	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	EU		0,28	0		
365					BD	EU		0,09			
366	Sol	Plancher	ciment		C	EU		0,1	0		
367					BD	EU		0,03			
343	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,96	2		
Nombre total d'unités de diagnostic				26	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°2 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
390	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,57	2	
401	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,65	0	
402						BD	EU		0,7		
387	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,26	2	
382	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,24	2	
385	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,95	2	
384	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,61	2	
383	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,36	2	
391	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,21	2	
403	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,34	0	
404						BD	EU		0,09		

397	B	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,77	2	
400	B	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,32	2	
398	B	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,92	2	
399	B	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,38	2	
392	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,08	2	
395	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,08	2	
396	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,73	2	
415	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0	
416						BD	EU		0,6		
393	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,74	2	
394	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,23	2	
389	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,47	2	
405	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,64	0	
406						BD	EU		0,03		
417	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,11	0	
418						BD	EU		0,48		
413	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,48	0	
414						BD	EU		0,62		
388	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,92	2	
407	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,33	0	
408						BD	EU		0,04		
409	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,65	0	
410						BD	EU		0,12		
411	Sol	Plancher	Parquet bois			C	EU		0,09	0	
412						BD	EU		0,57		
386	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,06	2	
Nombre total d'unités de diagnostic		28		Nombre d'unités de classe 3		0		% de classe 3		0,00 %	

Local : Débarras (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
429	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0		
430					BD	EU		0,1			
423	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,7	2	
419	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,01	2	
421	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,24	2	
420	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,16	2	
431	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,06	0		
432					BD	EU		0,1			
428	B	Placard	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,25	2		
424	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,71	2	
427	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,4	2	
443	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,03	0	
444						BD	EU		0,04		

425	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,59	2		
426	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,5	2		
433	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0		
434						BD	EU		0,09			
445	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,22	0		
446						BD	EU		0,07			
437	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,29	0		
438						BD	EU		0,31			
435	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0		
436						BD	EU		0,5			
439	Plafond	Plafond		Bois	Peinture	C	EU		0,25	0		
440						BD	EU		0,23			
441	Sol	Plancher		ciment		C	EU		0,11	0		
442						BD	EU		0,47			
422	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,31	2		
Nombre total d'unités de diagnostic				19	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Cellier n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
455	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,49	0	
456						BD	EU		0,55		
451	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,47	2	
447	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,03	2	
449	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,21	2	
448	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,93	2	
457	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
458						BD	EU		0,1		
459	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
460						BD	EU		0,11		
450	D	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,41	2	
454	D	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,9	2	
469	D	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,25	0	
470						BD	EU		0,26		
452	D	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7	2	
453	D	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,18	2	
461	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0	
462						BD	EU		0,7		
471	D	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,09	0	
472						BD	EU		0,42		
463	D	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0	
464						BD	EU		0,1		
465	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,24	0	
466						BD	EU		0,12		

467	Sol	Plancher	ciment	C	EU	0,09	0	
468				BD	EU	0,21		
Nombre total d'unités de diagnostic			17	Nombre d'unités de classe 3		0	% de classe 3	0,00 %

Local : Dégagement n°2 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
473	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,7	0	
474						BD	EU		0,1		
495	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
496						BD	EU		0,28		
481	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
482						BD	EU		0,44		
487	A	Porte n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,32	0	
488						BD	EU		0,11		
485	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,56	0	
486						BD	EU		0,46		
483	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,08	0	
484						BD	EU		0,28		
475	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
476						BD	EU		0,61		
477	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,04	0	
478						BD	EU		0,16		
489	C	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,13	0	
490						BD	EU		0,4		
501	C	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,62	0	
502						BD	EU		0,06		
497	C	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0	
498						BD	EU		0,11		
499	C	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,28	0	
500						BD	EU		0,32		
479	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
480						BD	EU		0,04		
491	Plafond	Plafond		poutres bois	Peinture	C	EU		0,41	0	
492						BD	EU		0,12		
493	Sol	Plancher		ciment		C	EU		0,15	0	
494						BD	EU		0,21		
Nombre total d'unités de diagnostic			15	Nombre d'unités de classe 3		0	% de classe 3	0,00 %			

Local : Cuisine n°1 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
503	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0	
504						BD	EU		0,68		
525	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
526						BD	EU		0,09		

511	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,53	0	
512						BD	EU	0,11		
517	A	Porte n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	0,64	0	
518						BD	EU	0,62		
515	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,09	0	
516						BD	EU	0,56		
513	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,05	0	
514						BD	EU	0,7		
505	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU	0,09	0	
506						BD	EU	0,63		
529	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,03	0	
530						BD	EU	0,49		
539	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,56	0	
540						BD	EU	0,11		
535	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	0,44	0	
536						BD	EU	0,09		
531	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,09	0	
532						BD	EU	0,16		
533	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,11	0	
534						BD	EU	0,46		
543	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,61	0	
544						BD	EU	0,24		
553	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,6	0	
554						BD	EU	0,5		
549	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	0,14	0	
550						BD	EU	0,31		
545	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,11	0	
546						BD	EU	0,49		
547	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,12	0	
548						BD	EU	0,47		
507	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU	0,36	0	
508						BD	EU	0,38		
555	C	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	0,65	0	
556						BD	EU	0,1		
537	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU	0,47	0	
538						BD	EU	0,42		
551	C	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU	0,66	0	
552						BD	EU	0,28		
527	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU	0,29	0	
528						BD	EU	0,51		
541	C	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU	0,12	0	
542						BD	EU	0,11		
509	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU	0,34	0	
510						BD	EU	0,11		
521	Plafond	Plafond		Poutres bois	Peinture	C	EU	0,69	0	
522						BD	EU	0,1		
523	Sol	Plancher		ciment		C	EU	0,11	0	
524						BD	EU	0,11		
519	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	0,32	0	
520						BD	EU	0,1		

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

Nombre total d'unités de diagnostic	27	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	----	-----------------------------	---	---------------	--------

Local : Buanderie (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
561	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0	
562		BD	EU				0,14				
560	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,78	2	
557	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,41	2	
569	A	Porte n°1		Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	0,18	0	
570		BD	EU					0,39			
559	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,21	2	
558	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,13	2	
563	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
564		BD	EU				0,12				
575	C	Fenêtre n°1		Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,11	0	
576		BD	EU					0,26			
585	C	Fenêtre n°1		Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,1	0	
586		BD	EU					0,1			
581	C	Fenêtre n°1		Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	0,21	0	
582		BD	EU					0,11			
577	C	Fenêtre n°1		Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,08	0	
578		BD	EU					0,38			
579	C	Fenêtre n°1		Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,7	0	
580		BD	EU					0,09			
565	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,36	0	
566		BD	EU				0,11				
583	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,12	0	
584		BD	EU				0,39				
567	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,37	0	
568		BD	EU				0,11				
571	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,06	0	
572		BD	EU				0,61				
573	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,28	0	
574		BD	EU				0,35				
Nombre total d'unités de diagnostic				17	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Cellier n°2 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
592	A	Mur		crépi		C	EU		0,39	0	
593		BD	EU				0,09				
590	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,83	2	
587	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,6	2	
600	A	Porte n°1	Embrasure	crépi		C	EU		0,1	0	

601						BD	EU		0,35			
589	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,39	2		
588	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,78	2		
594	B	Mur		crépi		C	EU		0,1	0		
595						BD	EU		0,49			
596	C	Mur		crépi		C	EU		0,57	0		
597						BD	EU		0,42			
608	D	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0		
609						BD	EU		0,52			
616	D	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,22	0		
617						BD	EU		0,24			
591	D	Fenêtre n°1	Embrasure	crépi		C	EU	Usure	8,15	2		
610	D	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,45	0		
611						BD	EU		0,38			
612	D	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,22	0		
613						BD	EU		0,1			
598	D	Mur		crépi		C	EU		0,1	0		
599						BD	EU		0,62			
614	D	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,22	0		
615						BD	EU		0,44			
602	D	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,59	0		
603						BD	EU		0,58			
604	Plafond	Plafond		isolant		C	EU		0,61	0		
605						BD	EU		0,27			
606	Sol	Plancher		ciment		C	EU		0,62	0		
607						BD	EU		0,09			
Nombre total d'unités de diagnostic				18	Nombre d'unités de classe 3				0	% de classe 3		0,00 %

Local : Dégagement n°3 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations	
627	A	Mur	Plâtre	Peinture	BD	EU		0,11	0		
626					C	EU		0,1			
621	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,37	2	
618	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,97	2	
635	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	BD	EU		0,64	0	
634						C	EU		0,51		
620	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,23	2	
619	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,7	2	
629	B	Mur	Plâtre	Peinture	BD	EU		0,11	0		
628					C	EU		0,65			
622	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,49	2	
625	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2	
644	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,67	0	
645						BD	EU		0,53		

623	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,13	2		
624	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,98	2		
631	C	Mur		Plâtre	Peinture	BD	EU		0,47	0		
630						C	EU		0,14			
646	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,1	0		
647						BD	EU		0,45			
642	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,57	0		
643						BD	EU		0,1			
633	D	Mur		Plâtre	Peinture	BD	EU		0,54	0		
632						C	EU		0,22			
639	Plafond	Plafond		poutres bois	Peinture	BD	EU		0,66	0		
638						C	EU		0,1			
641	Sol	Plancher		ciment		BD	EU		0,67	0		
640						C	EU		0,1			
637	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	BD	EU		0,09	0		
636						C	EU		0,04			
Nombre total d'unités de diagnostic				19	Nombre d'unités de classe 3				0	% de classe 3		0,00 %

Local : Entrée n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
648	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,15	0	
649						BD	EU		0,47		
670	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
671						BD	EU		0,4		
656	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,54	0	
657						BD	EU		0,43		
660	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,61	0	
661						BD	EU		0,11		
658	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,29	0	
659						BD	EU		0,35		
650	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
651						BD	EU		0,52		
652	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,11	0	
653						BD	EU		0,45		
654	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,64	0	
655						BD	EU		0,6		
662	D	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
663						BD	EU		0,09		
676	D	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,26	0	
677						BD	EU		0,47		
672	D	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
673						BD	EU		0,1		
674	D	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,6	0	
675						BD	EU		0,56		
664	Plafond	Plafond		poutres bois	Peinture	C	EU		0,23	0	
665						BD	EU		0,15		

666	Sol	Plancher		Carrelage	C	EU		0,38	0	
667					BD	EU		0,09		
668	Toutes zones	Plinthes		Carrelage	C	EU		0,1	0	
669					BD	EU		0,12		
Nombre total d'unités de diagnostic			15	Nombre d'unités de classe 3		0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Dégagement n°4 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
678	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
679						BD	EU		0,09		
698	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,57	0	
699						BD	EU		0,54		
684	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,31	0	
685						BD	EU		0,65		
690	A	Porte n°1	Embrasure	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,12	0	
691						BD	EU		0,64		
688	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0	
689						BD	EU		0,11		
686	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,52	0	
687						BD	EU		0,1		
680	B	Mur		Bois		C	EU		0,47	0	
681						BD	EU		0,39		
700	C	Mur		Bois		C	EU		0,17	0	
701						BD	EU		0,09		
682	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
683						BD	EU		0,19		
702	D	Mur		Bois		C	EU		0,7	0	
703						BD	EU		0,18		
692	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,44	0	
693						BD	EU		0,5		
694	Sol	Plancher			Carrelage	C	EU		0,07	0	
695						BD	EU		0,11		
696	Toutes zones	Plinthes			Carrelage	C	EU		0,69	0	
697						BD	EU		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			13	Nombre d'unités de classe 3		0	% de classe 3		0,00 %		

Local : Cuisine n°2 (RDC)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
704	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
705						BD	EU		0,44		
726	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
727						BD	EU		0,22		
712	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,66	0	
713						BD	EU		0,6		

718	A	Porte n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	0,42	0	
719						BD	EU	0,6		
716	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,17	0	
717						BD	EU	0,1		
714	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,11	0	
715						BD	EU	0,24		
706	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU	0,1	0	
707						BD	EU	0,18		
708	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU	0,1	0	
709						BD	EU	0,1		
710	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU	0,35	0	
711						BD	EU	0,1		
734	E	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,56	0	
735						BD	EU	0,1		
744	E	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,6	0	
745						BD	EU	0,05		
740	E	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	0,1	0	
741						BD	EU	0,36		
736	E	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,09	0	
737						BD	EU	0,53		
738	E	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,46	0	
739						BD	EU	0,11		
730	E	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU	0,11	0	
731						BD	EU	0,41		
742	E	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU	0,11	0	
743						BD	EU	0,1		
732	E	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU	0,11	0	
733						BD	EU	0,26		
748	F	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,62	0	
749						BD	EU	0,1		
758	F	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,31	0	
759						BD	EU	0,66		
754	F	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	0,11	0	
755						BD	EU	0,58		
750	F	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,09	0	
751						BD	EU	0,11		
752	F	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,48	0	
753						BD	EU	0,12		
728	F	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU	0,09	0	
729						BD	EU	0,09		
756	F	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU	0,54	0	
757						BD	EU	0,1		
746	F	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU	0,12	0	
747						BD	EU	0,1		
722	Plafond	Plafond		Bois	Peinture	C	EU	0,2	0	
723						BD	EU	0,1		
724	Sol	Plancher			Carrelage	C	EU	0,11	0	
725						BD	EU	0,12		
720	Toutes zones	Plinthes			Carrelage	C	EU	0,65	0	
721						BD	EU	0,61		

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

Nombre total d'unités de diagnostic	28	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	----	-----------------------------	---	---------------	--------

Local : Palier n°1 (1er)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
760	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,48	0	
761					BD	EU		0,63		
762	B	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,44	0	
763					BD	EU		0,14		
764	C	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,23	0	
765					BD	EU		0,11		
766	D	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,2	0	
767					BD	EU		0,42		
774	E	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
775					BD	EU		0,31		
772	F	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,39	0	
773					BD	EU		0,54		
770	G	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,54	0	
771					BD	EU		0,56		
768	H	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,06	0	
769					BD	EU		0,15		
776	Plafond	Plafond	Bois		C	EU		0,69	0	
777					BD	EU		0,38		
778	Sol	Plancher		Moquette	C	EU		0,29	0	
779					BD	EU		0,1		
780	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,14	0	
781					BD	EU		0,14		
Nombre total d'unités de diagnostic		11		Nombre d'unités de classe 3		0		% de classe 3		0,00 %

Local : Salle d'eau n°1 (1er)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
782	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,63	0	
783					BD	EU		0,11		
802	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,1	0	
803						BD	EU			
790	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,25	0	
791						BD	EU			
794	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,44	0	
795						BD	EU			
792	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,35	0	
793						BD	EU			
784	B	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,04	0	
785					BD	EU		0,12		
804	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,32	0	
805						BD	EU			

812	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,58	0		
813						BD	EU	0,46			
806	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,52	0		
807						BD	EU	0,11			
808	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,23	0		
809						BD	EU	0,63			
786	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU	0,11	0		
787						BD	EU	0,11			
810	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU	0,11	0		
811						BD	EU	0,19			
788	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU	0,37	0		
789						BD	EU	0,12			
796	Plafond	Plafond		Bois		C	EU	0,11	0		
797						BD	EU	0,1			
798	Sol	Plancher			Linoléum	C	EU	0,63	0		
799						BD	EU	0,65			
800	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	0,1	0		
801						BD	EU	0,6			
Nombre total d'unités de diagnostic				16	Nombre d'unités de classe 3				0	% de classe 3	0,00 %

Local : Chambre n°3 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
818	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,54	0	
819					BD	EU	0,36			
840	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,35	0	
841						BD	EU	0,16		
826	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,07	0	
827						BD	EU	0,08		
830	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,24	0	
831						BD	EU	0,59		
828	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,11	0	
829						BD	EU	0,68		
820	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU	0,03	0	
821						BD	EU	0,52		
814	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,9	2
817	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,99	2
842	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	0,63	0	
843						BD	EU	0,11		
815	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,02	2
816	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,67	2
822	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU	0,12	0	
823						BD	EU	0,23		
844	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU	0,52	0	
845						BD	EU	0,12		
832	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU	0,13	0	
833						BD	EU	0,58		

824	D	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,04	0	
825					BD	EU		0,27		
834	Plafond	Plafond	Bois		C	EU		0,38	0	
835					BD	EU		0,11		
836	Sol	Plancher		Moquette	C	EU		0,09	0	
837					BD	EU		0,66		
838	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
839					BD	EU		0,57		
Nombre total d'unités de diagnostic			18	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Séjour (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations
846	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0	
847						BD	EU		0,09		
868	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,27	0	
869						BD	EU		0,05		
854	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,24	0	
855						BD	EU		0,44		
858	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,63	0	
859						BD	EU		0,62		
856	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
857						BD	EU		0,42		
848	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
849						BD	EU		0,08		
850	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,32	0	
851						BD	EU		0,11		
874	D	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,03	0	
875						BD	EU		0,11		
884	D	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,37	0	
885						BD	EU		0,35		
880	D	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,55	0	
881						BD	EU		0,33		
876	D	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0	
877						BD	EU		0,27		
878	D	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
879						BD	EU		0,04		
852	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,3	0	
853						BD	EU		0,1		
882	D	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,12	0	
883						BD	EU		0,1		
872	D	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,47	0	
873						BD	EU		0,12		
870	E	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,44	0	
871						BD	EU		0,11		
860	F	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,55	0	
861						BD	EU		0,09		
862	Plafond	Plafond		Bois		C	EU		0,57	0	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

863					BD	EU		0,67		
864	Sol	Plancher		Moquette	C	EU		0,11	0	
865					BD	EU		0,11		
866	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
867					BD	EU		0,67		
Nombre total d'unités de diagnostic			20	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Chambre n°4 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
886	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,31	0	
887						BD	EU		0,05		
908	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,08	0	
909						BD	EU		0,35		
894	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,04	0	
895						BD	EU		0,62		
898	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0	
899						BD	EU		0,68		
896	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,61	0	
897						BD	EU		0,12		
888	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,39	0	
889						BD	EU		0,11		
918	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,31	0	
919						BD	EU		0,64		
928	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
929						BD	EU		0,44		
924	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
925						BD	EU		0,09		
920	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,67	0	
921						BD	EU		0,1		
922	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,3	0	
923						BD	EU		0,33		
890	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,17	0	
891						BD	EU		0,37		
926	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,11	0	
927						BD	EU		0,07		
916	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
917						BD	EU		0,09		
900	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,19	0	
901						BD	EU		0,09		
914	E	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0	
915						BD	EU		0,24		
912	F	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0	
913						BD	EU		0,62		
910	G	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,56	0	
911						BD	EU		0,48		
892	H	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,04	0	
893						BD	EU		0,42		

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

902	Plafond	Plafond	Bois		C	EU		0,51	0	
903					BD	EU		0,07		
904	Sol	Plancher		Moquette	C	EU		0,66	0	
905					BD	EU		0,4		
906	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,46	0	
907					BD	EU		0,33		
Nombre total d'unités de diagnostic			22	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Palier n°2 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
930	A	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,41	2	
934	A	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	5,39	2	
958	A	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,42	0	
959						BD	EU		0,09		
931	A	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,52	2	
932	A	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,45	2	
935	A	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,83	2	
938	A	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,68	2	
964	A	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
965						BD	EU		0,11		
936	A	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2	
937	A	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,16	2	
939	A	Fenêtre n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,98	2	
943	A	Fenêtre n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,38	2	
942	A	Fenêtre n°3	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	Usure	7,67	2	
940	A	Fenêtre n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,99	2	
941	A	Fenêtre n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2	
944	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,29	0	
945						BD	EU		0,11		
960	A	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,69	0	
961						BD	EU		0,45		
966	A	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,69	0	
967						BD	EU		0,3		
970	A	Tableau n°3		Pierres	Peinture	C	EU		0,1	0	
971						BD	EU		0,21		
952	A	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,22	0	
953						BD	EU		0,12		
962	A	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,35	0	
963						BD	EU		0,1		
968	A	Volets n°3	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0	
969						BD	EU		0,39		
946	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,36	0	
947						BD	EU		0,17		
948	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	

949					BD	EU		0,48		
950	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
951					BD	EU		0,11		
954	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
955					BD	EU		0,12		
956	Sol	Plancher	Tomettes		C	EU		0,12	0	
957					BD	EU		0,05		
933	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,58	2	
Nombre total d'unités de diagnostic			28	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°5 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
994	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU		0,43	0	
995						BD	EU		0,1		
982	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,19	0	
983						BD	EU		0,6		
973	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,1	2	
990	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,13	0	
991						BD	EU		0,55		
972	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,7	2	
992	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
993						BD	EU		0,63		
974	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,87	2	
977	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,7	2	
1010	B	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,27	0	
1011						BD	EU		0,08		
975	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,99	2	
976	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,88	2	
1006	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
1007						BD	EU		0,17		
984	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,49	0	
985						BD	EU		0,41		
1012	B	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,26	0	
1013						BD	EU		0,5		
1008	B	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,59	0	
1009						BD	EU		0,41		
978	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,99	2	
981	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,24	2	
1016	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1017						BD	EU		0,64		
979	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,99	2	
980	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,64	2	
1004	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU		0,42	0	
1005						BD	EU		0,5		

986	C	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,38	0		
987					BD	EU		0,67			
1020	C	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU		0,63	0	
1021						BD	EU		0,34		
1018	C	Tableau n°2	Pierres	Peinture	C	EU		0,53	0		
1019					BD	EU		0,52			
1014	C	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,69	0	
1015						BD	EU		0,65		
1002	D	Mur	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0		
1003					BD	EU		0,21			
988	D	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,08	0		
989					BD	EU		0,64			
996	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	EU		0,52	0		
997					BD	EU		0,34			
998	Sol	Plancher	tomettes		C	EU		0,09	0		
999					BD	EU		0,7			
1000	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0		
1001					BD	EU		0,27			
Nombre total d'unités de diagnostic			30	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Cellier n°3 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1026	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,12	0	
1027						BD	EU		0,1		
1048	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,39	0	
1049						BD	EU		0,07		
1034	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,4	0	
1035						BD	EU		0,37		
1040	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU		0,3	0	
1041						BD	EU		0,12		
1038	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,56	0	
1039						BD	EU		0,56		
1036	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,58	0	
1037						BD	EU		0,25		
1022	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,87	2	
1025	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,58	2	
1052	B	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1053						BD	EU		0,1		
1023	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,84	2	
1024	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,64	2	
1028	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,6	0	
1029						BD	EU		0,16		
1054	B	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,08	0	
1055						BD	EU		0,11		
1050	B	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,3	0	
1051						BD	EU		0,28		

1030	C	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0	
1031					BD	EU		0,09		
1032	D	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,41	0	
1033					BD	EU		0,05		
1042	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	EU		0,2	0	
1043					BD	EU		0,12		
1044	Sol	Plancher	tomettes		C	EU		0,69	0	
1045					BD	EU		0,23		
1046	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
1047					BD	EU		0,7		
Nombre total d'unités de diagnostic			19	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Chambre n°6 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1056	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,05	2	
1077	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
1078						BD	EU		0,24		
1057	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,46	2	
1058	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,19	2	
1059	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,22	2	
1060	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,78	2	
1061	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,43	2	
1062	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2	
1079	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0	
1080						BD	EU		0,53		
1063	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2	
1064	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,63	2	
1081	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,3	0	
1082						BD	EU		0,14		
1083	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,62	0	
1084						BD	EU		0,28		
1066	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,19	2	
1067	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,77	2	
1068	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,08	2	
1069	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,95	2	
1065	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,92	2	
1070	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,02	2	
1071	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,64	2	
1072	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,41	2	
1073	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,72	2	
1085	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
1086						BD	EU		0,03		
1087	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,1	0	

1088					BD	EU		0,56		
1089	C	Tableau n°2	Pierres	Peinture	C	EU		0,02	0	
1090					BD	EU		0,11		
1091	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU	0,52	0	
1092						BD	EU			
1093	C	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU	0,11	0	
1094						BD	EU			
1074	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,58	2
1095	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU	0,36	0	
1096						BD	EU			
1076	D	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,75	2
1097	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU	0,46	0	
1098						BD	EU			
1099	Sol	Plancher		Parquet bois	C	EU	0,1	0		
1100					BD	EU				0,42
1075	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,59	2
Nombre total d'unités de diagnostic			33		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Cellier n°4 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1109	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,27	0	
1110						BD	EU		0,32		
1105	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,63	2	
1101	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,13	2	
1103	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,03	2	
1102	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,27	2	
1111	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,43	0	
1112						BD	EU		0,55		
1113	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1114						BD	EU		0,44		
1104	D	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,62	2	
1108	D	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,98	2	
1125	D	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,4	0	
1126						BD	EU		0,11		
1106	D	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,33	2	
1107	D	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,86	2	
1115	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1116						BD	EU		0,63		
1127	D	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,21	0	
1128						BD	EU		0,67		
1117	D	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
1118						BD	EU		0,52		
1121	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,19	0	
1122						BD	EU		0,05		

1123	Sol	Plancher	Tomettes		C	EU		0,29	0	
1124					BD	EU		0,18		
1119	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,57	0	
1120					BD	EU		0,35		
Nombre total d'unités de diagnostic			18	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Chambre n°7 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1148	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,04	2	
1150	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,47	0	
1151						BD	EU		0,56		
1134	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,03	2	
1129	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,07	2	
1132	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,2	2	
1131	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,8	2	
1130	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,51	2	
1145	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2	
1152	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,69	0	
1153						BD	EU		0,5		
1149	B	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,12	2	
1135	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,47	2	
1138	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,98	2	
1144	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,55	2	
1164	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,28	0	
1165						BD	EU		0,12		
1136	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,26	2	
1137	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,83	2	
1139	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,17	2	
1142	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,11	2	
1143	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,64	2	
1170	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,27	0	
1171						BD	EU		0,17		
1140	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,04	2	
1141	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,41	2	
1147	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,8	2	
1154	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,57	0	
1155						BD	EU		0,29		
1166	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,09	0	
1167						BD	EU		0,1		
1172	C	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,59	0	
1173						BD	EU		0,52		
1162	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,41	0	
1163						BD	EU		0,68		

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

1168	C	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,42	0		
1169						BD	EU		0,39			
1146	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,26	2		
1156	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,33	0		
1157						BD	EU		0,1			
1158	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,45	0		
1159						BD	EU		0,3			
1160	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,46	0		
1161						BD	EU		0,31			
1133	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,06	2		
Nombre total d'unités de diagnostic				33		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Bureau n°2 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1186	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,37	0	
1187						BD	EU		0,19		
1178	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,74	2	
1174	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,63	2	
1176	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,69	2	
1175	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,21	2	
1182	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,91	2	
1185	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,85	2	
1202	B	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,13	0	
1203						BD	EU		0,11		
1183	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,21	2	
1184	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,16	2	
1188	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
1189						BD	EU		0,11		
1204	B	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,2	0	
1205						BD	EU		0,09		
1200	B	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
1201						BD	EU		0,6		
1190	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,11	0	
1191						BD	EU		0,21		
1192	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,42	0	
1193						BD	EU		0,54		
1177	D	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7	2	
1181	D	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,27	2	
1179	D	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,15	2	
1180	D	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,28	2	
1194	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,35	0	
1195						BD	EU		0,21		
1196	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,12	0	

1197					BD	EU		0,09		
1198	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,64	0	
1199					BD	EU		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			22	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Dégagement n°5 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1211	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
1212						BD	EU		0,28		
1210	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,68	2	
1206	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,97	2	
1208	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,94	2	
1207	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,12	2	
1213	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1214						BD	EU		0,52		
1215	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,04	0	
1216						BD	EU		0,31		
1219	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,54	0	
1220						BD	EU		0,1		
1225	E	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,16	0	
1226						BD	EU		0,4		
1217	F	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,47	0	
1218						BD	EU		0,32		
1221	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,42	0	
1222						BD	EU		0,32		
1223	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,12	0	
1224						BD	EU		0,19		
1209	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2	
Nombre total d'unités de diagnostic			13	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Chambre n°8 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1227	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,6	2	
1248	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,45	0	
1249						BD	EU		0,42		
1228	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,36	2	
1229	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9	2	
1230	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,82	2	
1231	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,42	2	
1232	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,24	2	
1233	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,01	2	

1250	B	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,12	0		
1251					BD	EU		0,27			
1234	B	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,84	2	
1235	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,4	2	
1236	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,26	2	
1242	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,28	2	
1252	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1253						BD	EU		0,11		
1238	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,52	2	
1239	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,5	2	
1240	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,56	2	
1241	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,37	2	
1237	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,61	2	
1254	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0	
1255						BD	EU		0,22		
1243	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,78	2	
1244	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,32	2	
1245	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,94	2	
1256	C	Mur	Plâtre	Papier peint	Papier peint	C	EU		0,09	0	
1257						BD	EU		0,57		
1258	C	Tableau n°1	Pierres	Peinture	Peinture	C	EU		0,37	0	
1259						BD	EU		0,1		
1260	C	Tableau n°2	Pierres	Peinture	Peinture	C	EU		0,12	0	
1261						BD	EU		0,1		
1262	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,29	0	
1263						BD	EU		0,34		
1264	C	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
1265						BD	EU		0,11		
1246	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,37	2	
1266	D	Mur	Plâtre	Papier peint	Papier peint	C	EU		0,45	0	
1267						BD	EU		0,11		
1268	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	Peinture	C	EU		0,24	0	
1269						BD	EU		0,36		
1270	Sol	Plancher	Parquet bois	Parquet bois	Parquet bois	C	EU		0,17	0	
1271						BD	EU		0,59		
1247	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,7	2	
Nombre total d'unités de diagnostic			33		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°9 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1289	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0	
1290						BD	EU		0,11		
1272	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,2	2	
1273	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,6	2	

1291	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU		0,02	0				
1292						BD	EU		0,54					
1274	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,68	2				
1275	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,27	2				
1293	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0				
1294						BD	EU		0,68					
1284	B	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,91	2				
1287	B	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,96	2				
1285	B	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,86	2				
1286	B	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,89	2				
1276	B	Porte n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,63	2				
1283	B	Porte n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,67	2				
1279	B	Porte n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,18	2				
1282	B	Porte n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,83	2				
1277	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,34	2				
1278	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,77	2				
1295	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0				
1296						BD	EU		0,47					
1297	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0				
1298						BD	EU		0,61					
1280	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,45	2				
1281	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,08	2				
1299	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,17	0				
1300						BD	EU		0,09					
1301	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,12	0				
1302						BD	EU		0,11					
1303	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0				
1304						BD	EU		0,17					
1305	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,32	0				
1306						BD	EU		0,09					
1307	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0				
1308						BD	EU		0,23					
1309	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,11	0				
1310						BD	EU		0,68					
1288	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,65	2				
Nombre total d'unités de diagnostic				28		Nombre d'unités de classe 3			0		% de classe 3		0,00 %	

Local : Chambre n°10 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations
1311	A	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,88	2	
1331	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,22	0	
1332					BD	EU		0,09		

1312	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,78	2		
1313	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,46	2		
1314	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,56	2		
1315	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9	2		
1316	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,17	2		
1333	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,57	0		
1334						BD	EU		0,1			
1318	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,59	2		
1319	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,44	2		
1335	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,35	0		
1336						BD	EU		0,09			
1337	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0		
1338						BD	EU		0,07			
1321	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,2	2		
1322	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,2	2		
1323	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,28	2		
1324	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,49	2		
1320	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,88	2		
1325	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,24	2		
1326	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,64	2		
1327	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,32	2		
1328	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	5,88	2		
1339	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,18	0		
1340						BD	EU		0,1			
1341	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,27	0		
1342						BD	EU		0,42			
1343	C	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,53	0		
1344						BD	EU		0,1			
1345	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0		
1346						BD	EU		0,46			
1347	C	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,43	0		
1348						BD	EU		0,07			
1329	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,93	2		
1349	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0		
1350						BD	EU		0,11			
1317	D	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,97	2		
1351	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0		
1352						BD	EU		0,53			
1353	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,69	0		
1354						BD	EU		0,58			
1330	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,65	2		
Nombre total d'unités de diagnostic				32	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

Local : Cellier n°5 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1364	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,37	0	
1365						BD	EU	0,05			
1359	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,08	2	
1355	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,43	2	
1357	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,22	2	
1356	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,14	2	
1366	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,12	0	
1367						BD	EU	0,3			
1368	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
1369						BD	EU	0,5			
1360	D	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,17	2	
1363	D	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,63	2	
1378	D	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,34	0	
1379						BD	EU	0,09			
1361	D	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,23	2	
1362	D	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,92	2	
1370	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,57	0	
1371						BD	EU	0,11			
1380	D	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,09	0	
1381						BD	EU	0,09			
1372	D	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,65	0	
1373						BD	EU	0,09			
1374	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1375						BD	EU	0,32			
1376	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,12	0	
1377						BD	EU	0,09			
1358	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,76	2	
Nombre total d'unités de diagnostic				18	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Bureau n°3 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1395	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,45	0	
1396						BD	EU	0,09			
1387	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,1	2	
1383	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,92	2	
1385	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,18	2	
1384	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,51	2	
1388	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,14	2	

1391	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8	2	
1409	B	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,05	0	
1410						BD	EU		0,12		
1389	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,03	2	
1390	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,95	2	
1397	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,48	0	
1398						BD	EU		0,59		
1411	B	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,09	0	
1412						BD	EU		0,32		
1403	B	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,35	0	
1404						BD	EU		0,09		
1399	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,44	0	
1400						BD	EU		0,12		
1382	C	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,66	2	
1394	C	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,06	2	
1392	C	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,64	2	
1393	C	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,12	2	
1401	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,26	0	
1402						BD	EU		0,11		
1405	Plafond	Plafond		Plâtre	Peinture	C	EU		0,43	0	
1406						BD	EU		0,05		
1407	Sol	Plancher		tomettes		C	EU		0,7	0	
1408						BD	EU		0,09		
1386	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,56	2	
Nombre total d'unités de diagnostic				22	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Palier n°3 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations	
1427	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0	
1428						BD	EU		0,48		
1418	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,12	2	
1413	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,22	2	
1416	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,34	2	
1415	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,07	2	
1414	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,04	2	
1429	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,28	0	
1430						BD	EU		0,7		
1431	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,56	0	
1432						BD	EU		0,33		
1433	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1434						BD	EU		0,46		
1445	E	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0	
1446						BD	EU		0,1		

1443	F	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0		
1444					BD	EU		0,62			
1441	G	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,21	0		
1442					BD	EU		0,26			
1419	H	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,02	2	
1422	H	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,12	2	
1449	H	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,06	0	
1450						BD	EU		0,11		
1420	H	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,53	2	
1421	H	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,02	2	
1423	H	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,05	2	
1426	H	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,87	2	
1455	H	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,42	0	
1456						BD	EU		0,23		
1424	H	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,8	2	
1425	H	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,54	2	
1439	H	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0		
1440					BD	EU		0,14			
1451	H	Tableau n°1	Pierres	Peinture	C	EU		0,17	0		
1452					BD	EU		0,1			
1457	H	Tableau n°2	Pierres	Peinture	C	EU		0,29	0		
1458					BD	EU		0,12			
1447	H	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,63	0	
1448						BD	EU		0,12		
1453	H	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,55	0	
1454						BD	EU		0,62		
1435	Plafond	Plafond	poutres bois	Peinture	C	EU		0,11	0		
1436					BD	EU		0,63			
1437	Sol	Plancher	Parquet bois		C	EU		0,5	0		
1438					BD	EU		0,09			
1417	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,85	2		
Nombre total d'unités de diagnostic			30	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Chambre n°11 (Ver)											
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations	
1468	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,12	0		
1469					BD	EU		0,04			
1463	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,82	2	
1459	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,09	2	
1476	A	Porte n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1477						BD	EU		0,12		
1461	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,94	2	
1460	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,1	2	

1470	B	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0		
1471					BD	EU		0,27			
1464	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,04	2	
1467	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,99	2	
1484	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1485						BD	EU		0,46		
1465	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,97	2	
1466	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,43	2	
1472	C	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,51	0		
1473					BD	EU		0,1			
1486	C	Tableau	Pierres	Peinture	C	EU		0,63	0		
1487					BD	EU		0,45			
1482	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,04	0	
1483						BD	EU		0,3		
1474	D	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,55	0		
1475					BD	EU		0,17			
1478	Plafond	Plafond	poutres bois	Peinture	C	EU		0,12	0		
1479					BD	EU		0,65			
1480	Sol	Plancher	Parquet bois		C	EU		0,4	0		
1481					BD	EU		0,64			
1462	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,07	2		
Nombre total d'unités de diagnostic			19	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Chambre n°12 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1501	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,11	0		
1502					BD	EU		0,11			
1488	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,59	2	
1489	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,95	2	
1503	A	Porte n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
1504						BD	EU		0,11		
1490	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,07	2	
1491	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,35	2	
1505	B	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,44	0		
1506					BD	EU		0,35			
1492	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,78	2	
1493	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,57	2	
1507	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,55	0	
1508						BD	EU		0,09		
1494	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,58	2	
1495	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,32	2	
1497	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2	
1498	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,44	2	

1521	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,08	0		
1522						BD	EU		0,12			
1499	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,25	2		
1500	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,87	2		
1509	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0		
1510						BD	EU		0,19			
1511	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,06	0		
1512						BD	EU		0,09			
1523	C	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,12	0		
1524						BD	EU		0,65			
1513	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,36	0		
1514						BD	EU		0,52			
1525	C	Volets n°2	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0		
1526						BD	EU		0,43			
1515	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0		
1516						BD	EU		0,09			
1517	Plafond	Plafond		Bois	Peinture	C	EU		0,44	0		
1518						BD	EU		0,11			
1519	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,1	0		
1520						BD	EU		0,34			
1496	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,69	2		
Nombre total d'unités de diagnostic				26	Nombre d'unités de classe 3				0	% de classe 3		0,00 %

Local : Dégagement n°6 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1532	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,56	0	
1533						BD	EU		0,55		
1546	A	Porte n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,25	0	
1547						BD	EU		0,1		
1534	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1535						BD	EU		0,26		
1528	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,94	2	
1531	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,44	2	
1552	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,3	0	
1553						BD	EU		0,11		
1529	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,52	2	
1530	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,36	2	
1536	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1537						BD	EU		0,12		
1554	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,11	0	
1555						BD	EU		0,33		
1544	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
1545						BD	EU		0,18		
1538	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,62	0	

1539					BD	EU		0,1		
1542	E	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,36	0	
1543					BD	EU		0,1		
1540	F	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1541					BD	EU		0,05		
1548	Plafond	Plafond	poutres bois	Peinture	C	EU		0,38	0	
1549					BD	EU		0,66		
1550	Sol	Plancher	Parquet bois		C	EU		0,11	0	
1551					BD	EU		0,42		
1527	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	5,24	2	
Nombre total d'unités de diagnostic			17	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : WC n°1 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1564	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1565						BD	EU		0,11		
1559	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,81	2	
1556	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,37	2	
1572	A	Porte n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1573						BD	EU		0,03		
1558	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,91	2	
1557	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,56	2	
1560	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9	2	
1563	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,29	2	
1580	B	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0	
1581						BD	EU		0,53		
1561	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,42	2	
1562	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,99	2	
1566	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
1567						BD	EU		0,3		
1582	B	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,44	0	
1583						BD	EU		0,09		
1578	B	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,43	0	
1579						BD	EU		0,1		
1568	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,39	0	
1569						BD	EU		0,11		
1570	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0	
1571						BD	EU		0,07		
1574	Plafond	Plafond	poutres bois	Peinture	C	EU		0,1	0		
1575					BD	EU		0,02			
1576	Sol	Plancher		Linoléum	C	EU		0,11	0		
1577					BD	EU		0,56			
Nombre total d'unités de diagnostic			18	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Salle d'eau n°2 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1588	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,39	0		
1589					BD	EU		0,6			
1587	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,1	2	
1584	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,35	2	
1596	A	Porte n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
1597						BD	EU		0,62		
1586	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,04	2	
1585	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,68	2	
1604	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,3	0	
1605						BD	EU		0,33		
1610	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
1611						BD	EU		0,1		
1606	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,49	0	
1607						BD	EU		0,45		
1608	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,08	0	
1609						BD	EU		0,31		
1590	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0		
1591					BD	EU		0,62			
1592	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0		
1593					BD	EU		0,28			
1594	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,61	0		
1595					BD	EU		0,36			
1600	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	C	EU		0,65	0		
1601					BD	EU		0,49			
1602	Sol	Plancher		Linoléum	C	EU		0,39	0		
1603					BD	EU		0,1			
1598	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,15	0		
1599					BD	EU		0,68			
Nombre total d'unités de diagnostic			16	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Salle de bains (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1616	A	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,39	0		
1617					BD	EU		0,25			
1615	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,36	2	
1612	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,32	2	
1614	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,7	2	
1613	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,27	2	
1618	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0		
1619					BD	EU		0,1			

1620	C	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,25	0	
1621					BD	EU		0,11		
1622	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,33	0	
1623					BD	EU		0,1		
1626	Plafond	Plafond	Bois		C	EU		0,11	0	
1627					BD	EU		0,31		
1628	Sol	Plancher		Linoléum	C	EU		0,1	0	
1629					BD	EU		0,11		
1624	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,48	0	
1625					BD	EU		0,21		
Nombre total d'unités de diagnostic			11	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Chambre n°13 (1er)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1639	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,21	0	
1640						BD	EU		0,19		
1634	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,21	2	
1630	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,17	2	
1632	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,63	2	
1631	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,28	2	
1641	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,38	0	
1642						BD	EU		0,65		
1635	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,11	2	
1638	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,41	2	
1653	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,06	0	
1654						BD	EU		0,31		
1636	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,91	2	
1637	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,82	2	
1643	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,38	0	
1644						BD	EU		0,3		
1655	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,66	0	
1656						BD	EU		0,1		
1647	C	Volets n°1	Volets	Bois	Peinture	C	EU		0,39	0	
1648						BD	EU		0,5		
1645	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,11	0	
1646						BD	EU		0,15		
1649	Plafond	Plafond		Bois	Peinture	C	EU		0,18	0	
1650						BD	EU		0,59		
1651	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,1	0	
1652						BD	EU		0,1		
1633	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,08	2	
Nombre total d'unités de diagnostic			18	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %		

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

Local : Chambre n°14 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1666	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,64	0	
1667						BD	EU		0,29		
1657	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,15	2	
1658	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,2	2	
1659	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,6	2	
1660	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,77	2	
1668	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,25	0	
1669						BD	EU		0,11		
1661	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,62	2	
1662	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,77	2	
1670	C	Fenêtre n°1		Embrasure	Plâtre	C	EU		0,43	0	
1671						BD	EU		0,1		
1663	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2	
1664	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,25	2	
1672	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,13	0	
1673						BD	EU		0,1		
1674	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,31	0	
1675						BD	EU		0,37		
1676	C	Volets n°1		Volets	Bois	C	EU		0,22	0	
1677						BD	EU		0,46		
1678	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,54	0	
1679						BD	EU		0,11		
1680	Plafond	Plafond		poutres bois	Peinture	C	EU		0,05	0	
1681						BD	EU		0,21		
1682	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,15	0	
1683						BD	EU		0,38		
1665	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,57	2	
Nombre total d'unités de diagnostic				18	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Plateforme étage (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
2124	Fenêtre	Fenêtre(s)		Bois		C	EU	Usure	7,99	2	
2125	Fenêtre	Volets		Bois		C	EU	Usure	6,55	2	
2126	Murs	Murs		Plâtre	Peinture	C	EU	Usure	8,27	2	
2127	Plafond	Plafond		poutres bois		C	EU	Usure	8,82	2	
2128	Porte	Porte(s)		Bois		C	EU	Usure	7,72	2	
2129	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU	Usure	7,75	2	
Nombre total d'unités de diagnostic				6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Palier n°4 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1692	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1693						BD	EU		0,45		
1684	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,56	2	
1687	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,64	2	
1706	B	Fenêtre n°1 Embrasure		Plâtre	Peinture	C	EU		0,57	0	
1707						BD	EU		0,11		
1685	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,45	2	
1686	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,77	2	
1688	B	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,46	2	
1691	B	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,7	2	
1710	B	Fenêtre n°2 Embrasure		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1711						BD	EU		0,34		
1689	B	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,48	2	
1690	B	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,35	2	
1694	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1695						BD	EU		0,09		
1708	B	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,69	0	
1709						BD	EU		0,56		
1712	B	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,09	0	
1713						BD	EU		0,62		
1696	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1697						BD	EU		0,26		
1698	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1699						BD	EU		0,4		
1702	Plafond	Plafond		Bois	Peinture	C	EU		0,07	0	
1703						BD	EU		0,55		
1704	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,09	0	
1705						BD	EU		0,19		
1700	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU		0,68	0	
1701						BD	EU		0,68		
Nombre total d'unités de diagnostic				19	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°15 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1718	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,54	0	
1719						BD	EU		0,55		
1738	A	Porte n°1 Bâti extérieur		Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
1739						BD	EU		0,48		
1726	A	Porte n°1 Bâti intérieur		Bois	Peinture	C	EU		0,56	0	
1727						BD	EU		0,64		

1730	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,54	0		
1731						BD	EU		0,23			
1728	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,68	0		
1729						BD	EU		0,09			
1714	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,92	2		
1717	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,46	2		
1740	B	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0		
1741						BD	EU		0,1			
1715	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,17	2		
1716	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,17	2		
1720	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0		
1721						BD	EU		0,55			
1742	B	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,63	0		
1743						BD	EU		0,05			
1722	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0		
1723						BD	EU		0,11			
1724	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0		
1725						BD	EU		0,1			
1734	Plafond	Plafond		Bois	Peinture	C	EU		0,35	0		
1735						BD	EU		0,12			
1736	Sol	Plancher	Parquet bois			C	EU		0,03	0		
1737						BD	EU		0,05			
1732	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU		0,18	0		
1733						BD	EU		0,11			
Nombre total d'unités de diagnostic				17	Nombre d'unités de classe 3				0	% de classe 3		0,00 %

Local : Dégagement n°7 (2ème)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revetement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1748	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1749						BD	EU		0,68		
1768	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,67	0	
1769						BD	EU		0,36		
1756	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0	
1757						BD	EU		0,42		
1760	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,33	0	
1761						BD	EU		0,11		
1758	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
1759						BD	EU		0,44		
1750	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,44	0	
1751						BD	EU		0,52		
1744	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,46	2	
1747	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,92	2	
1770	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
1771						BD	EU		0,09		
1745	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,31	2	

1746	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,57	2		
1752	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,35	0		
1753						BD	EU		0,1			
1772	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,23	0		
1773						BD	EU		0,11			
1754	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,67	0		
1755						BD	EU		0,2			
1764	Plafond	Plafond		Bois	Peinture	C	EU		0,14	0		
1765						BD	EU		0,45			
1766	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,11	0		
1767						BD	EU		0,08			
1762	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU		0,45	0		
1763						BD	EU		0,6			
Nombre total d'unités de diagnostic				17	Nombre d'unités de classe 3				0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°16 (2ème)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (m ² /cm ²)	Classement	Observations
1782	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,33	0	
1783						BD	EU		0,7		
1800	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,27	0	
1801						BD	EU		0,11		
1790	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,07	0	
1791						BD	EU		0,32		
1794	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,31	0	
1795						BD	EU		0,11		
1792	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,68	0	
1793						BD	EU		0,06		
1784	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,51	0	
1785						BD	EU		0,08		
1774	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,55	2	
1777	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,26	2	
1802	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
1803						BD	EU		0,1		
1775	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,15	2	
1776	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,05	2	
1778	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,59	2	
1781	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,06	2	
1806	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,36	0	
1807						BD	EU		0,37		
1779	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,9	2	
1780	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,46	2	
1786	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
1787						BD	EU		0,25		
1804	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,62	0	

1805					BD	EU		0,54		
1808	C	Tableau n°2	Pierres	Peinture	C	EU		0,11	0	
1809					BD	EU		0,58		
1788	D	Mur	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1789					BD	EU		0,11		
1796	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	C	EU		0,05	0	
1797					BD	EU		0,36		
1798	Sol	Plancher	tomettes		C	EU		0,32	0	
1799					BD	EU		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			22	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

Local : Chambre n°17 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations
1814	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,4	0	
1815						BD	EU		0,56		
1834	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,05	0	
1835						BD	EU		0,83		
1822	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,09	0	
1823						BD	EU		0,11		
1826	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,52	0	
1827						BD	EU		0,44		
1824	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,67	0	
1825						BD	EU		0,49		
1816	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,11	0	
1817						BD	EU		0,09		
1810	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,67	2	
1813	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,53	2	
1836	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,06	0	
1837						BD	EU		0,12		
1811	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,48	2	
1812	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,7	2	
1818	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,31	0	
1819						BD	EU		0,48		
1838	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,5	0	
1839						BD	EU		0,32		
1820	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,51	0	
1821						BD	EU		0,12		
1828	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	C	EU		0,11	0		
1829					BD	EU		0,15			
1830	Sol	Plancher	tomettes		C	EU		0,11	0		
1831					BD	EU		0,09			
1832	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU		0,17	0	
1833						BD	EU		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			17	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %		

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

Local : Chambre n°18 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1844	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,2	0	
1845						BD	EU		0,25		
1864	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,43	0	
1865						BD	EU		0,28		
1852	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,53	0	
1853						BD	EU		0,52		
1856	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
1857						BD	EU		0,1		
1854	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,38	0	
1855						BD	EU		0,12		
1846	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1847						BD	EU		0,12		
1840	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,73	2	
1843	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,94	2	
1866	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,23	0	
1867						BD	EU		0,49		
1841	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,47	2	
1842	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,45	2	
1848	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,09	0	
1849						BD	EU		0,42		
1868	C	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,62	0	
1869						BD	EU		0,29		
1850	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,35	0	
1851						BD	EU		0,38		
1860	Plafond	Plafond		Bois		C	EU		0,67	0	
1861						BD	EU		0,46		
1862	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,13	0	
1863						BD	EU		0,1		
1858	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU		0,38	0	
1859						BD	EU		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic				17	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°19 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1878	A	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,22	0	
1879						BD	EU		0,11		
1880	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,55	0	
1881						BD	EU		0,09		
1882	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,52	0	
1883						BD	EU		0,12		
1884	A	Porte n°1	Ouvrant	Bois	Peinture	C	EU		0,23	0	

1885			extérieur			BD	EU		0,12		
1886	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,3	0	
1887						BD	EU		0,28		
1888	B	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0	
1889						BD	EU		0,09		
1870	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,08	2	
1871	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,62	2	
1890	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,16	0	
1891						BD	EU		0,27		
1872	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,49	2	
1873	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,58	2	
1892	C	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,15	0	
1893						BD	EU		0,16		
1894	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,11	0	
1895						BD	EU		0,39		
1874	D	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,79	2	
1877	D	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,04	2	
1904	D	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1905						BD	EU		0,09		
1875	D	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,64	2	
1876	D	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,71	2	
1896	D	Mur		Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
1897						BD	EU		0,12		
1906	D	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,11	0	
1907						BD	EU		0,11		
1898	Plafond	Plafond		Bois		C	EU		0,34	0	
1899						BD	EU		0,34		
1900	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,68	0	
1901						BD	EU		0,12		
1902	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU		0,68	0	
1903						BD	EU		0,62		
Nombre total d'unités de diagnostic				23	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°20 (2eme)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1916	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,05	0	
1917					BD	EU		0,63		
1918	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,39	0	
1919						BD	EU			
1920	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,22	0	
1921						BD	EU			
1922	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,1	0	
1923						BD	EU			
1924	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,12	0	
1925						BD	EU			

1926	B	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
1927					BD	EU		0,1		
1908	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,62	2
1909	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,12	2
1928	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,56	0
1929						BD	EU		0,13	
1910	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2
1911	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,14	2
1912	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,28	2
1915	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,71	2
1942	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,24	0
1943						BD	EU		0,58	
1913	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,73	2
1914	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,77	2
1930	C	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,17	0	
1931					BD	EU		0,11		
1932	C	Tableau n°1	Pierres	Peinture	C	EU		0,32	0	
1933					BD	EU		0,11		
1944	C	Tableau n°2	Pierres	Peinture	C	EU		0,43	0	
1945					BD	EU		0,11		
1934	D	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,66	0	
1935					BD	EU		0,29		
1936	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	C	EU		0,38	0	
1937					BD	EU		0,1		
1938	Sol	Plancher	tomettes		C	EU		0,09	0	
1939					BD	EU		0,66		
1940	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
1941					BD	EU		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			23	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°21 (2ème)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1958	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,17	0	
1959						BD	EU		0,52		
1960	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,12	0	
1961						BD	EU		0,38		
1962	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,25	0	
1963						BD	EU		0,31		
1964	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,36	0	
1965						BD	EU		0,09		
1947	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,17	2	
1948	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,57	2	
1966	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,07	0	
1967						BD	EU		0,69		

1949	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,11	2	
1950	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,78	2	
1951	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,99	2	
1952	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,85	2	
1968	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,32	0	
1969						BD	EU		0,49		
1953	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,98	2	
1954	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,96	2	
1970	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,39	0	
1971						BD	EU		0,43		
1972	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,22	0	
1973						BD	EU		0,57		
1974	C	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,1	0	
1975						BD	EU		0,57		
1946	D	Fenêtre n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,42	2	
1957	D	Fenêtre n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,07	2	
1984	D	Fenêtre n°3	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,41	0	
1985						BD	EU		0,09		
1955	D	Fenêtre n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,64	2	
1956	D	Fenêtre n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,24	2	
1976	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
1977						BD	EU		0,09		
1986	D	Tableau n°3		Pierres	Peinture	C	EU		0,52	0	
1987						BD	EU		0,34		
1978	Plafond	Plafond		Bois	Peinture	C	EU		0,32	0	
1979						BD	EU		0,12		
1980	Sol	Plancher		tomettes		C	EU		0,08	0	
1981						BD	EU		0,64		
1982	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU		0,58	0	
1983						BD	EU		0,21		
Nombre total d'unités de diagnostic				27	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°22 (2ème)											
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1996	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,27	0		
1997					BD	EU		0,3			
1998	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,05	0		
1999						BD	EU				
2000	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,24	0		
2001						BD	EU				
2002	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,69	0		
2003						BD	EU				
2004	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,11	0		
2005						BD	EU				

2006	B	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,62	0		
2007					BD	EU		0,63			
1988	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,26	2	
1989	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,33	2	
2008	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,1	0	
2009						BD	EU		0,12		
1990	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,66	2	
1991	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,87	2	
1992	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2	
1993	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,77	2	
2010	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,12	0	
2011						BD	EU		0,11		
1994	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,44	2	
1995	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,31	2	
2012	C	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,48	0		
2013					BD	EU		0,31			
2014	C	Tableau n°1	Pierres	Peinture	C	EU		0,47	0		
2015					BD	EU		0,42			
2016	C	Tableau n°2	Pierres	Peinture	C	EU		0,12	0		
2017					BD	EU		0,69			
2018	D	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0		
2019					BD	EU		0,09			
2020	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	C	EU		0,63	0		
2021					BD	EU		0,19			
2022	Sol	Plancher	tomettes		C	EU		0,46	0		
2023					BD	EU		0,5			
Nombre total d'unités de diagnostic			22	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %	

Local : Chambre n°23 (2ème)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
2028	A	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
2029					BD	EU		0,06		
2030	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,4	0	
2031						BD	EU			
2032	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	0,21	0	
2033						BD	EU			
2038	B	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,21	0	
2039					BD	EU		0,11		
2046	C	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,18	0	
2047					BD	EU		0,11		
2050	D	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,09	0	
2051					BD	EU		0,64		
2042	E	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,7	0	
2043					BD	EU		0,12		
2036	F	Mur	Plâtre	Papier peint	C	EU		0,47	0	

2037						BD	EU		0,3			
2034	G	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,44	0		
2035						BD	EU		0,05			
2024	H	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,21	2		
2025	H	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,93	2		
2040	H	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,11	0		
2041						BD	EU		0,62			
2026	H	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,43	2		
2027	H	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,22	2		
2044	H	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,15	0		
2045						BD	EU		0,09			
2048	H	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,67	0		
2049						BD	EU		0,7			
2052	Plafond	Plafond		Bois	Peinture	C	EU		0,3	0		
2053						BD	EU		0,12			
2054	Sol	Plancher		tomettes		C	EU		0,24	0		
2055						BD	EU		0,6			
Nombre total d'unités de diagnostic				18	Nombre d'unités de classe 3				0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°24 (2ème)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
2064	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,56	0	
2065						BD	EU		0,36		
2066	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,5	0	
2067						BD	EU		0,07		
2068	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,1	0	
2069						BD	EU		0,22		
2070	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,4	0	
2071						BD	EU		0,1		
2072	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,5	0	
2073						BD	EU		0,12		
2074	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,44	0	
2075						BD	EU		0,11		
2056	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,2	2	
2057	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,15	2	
2076	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,57	0	
2077						BD	EU		0,11		
2058	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,97	2	
2059	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,34	2	
2060	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,24	2	
2061	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,48	2	
2078	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,46	0	
2079						BD	EU		0,19		
2062	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,93	2	

2063	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,09	2	
2080	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,12	0	
2081						BD	EU		0,53		
2082	C	Tableau n°1		Pierres	Peinture	C	EU		0,54	0	
2083						BD	EU		0,52		
2084	C	Tableau n°2		Pierres	Peinture	C	EU		0,12	0	
2085						BD	EU		0,1		
2086	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,58	0	
2087						BD	EU		0,11		
2088	Plafond	Plafond		Bois	Peinture	C	EU		0,03	0	
2089						BD	EU		0,37		
2090	Sol	Plancher		Parquet bois		C	EU		0,1	0	
2091						BD	EU		0,14		
Nombre total d'unités de diagnostic				22	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Chambre n°25 (2ème)											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (m ² /cm ²)	Classement	Observations
2096	A	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,32	0	
2097						BD	EU		0,1		
2098	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,35	0	
2099						BD	EU		0,12		
2100	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU		0,53	0	
2101						BD	EU		0,1		
2102	B	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,51	0	
2103						BD	EU		0,13		
2104	C	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,1	0	
2105						BD	EU		0,16		
2106	D	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,14	0	
2107						BD	EU		0,7		
2108	E	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,24	0	
2109						BD	EU		0,1		
2110	F	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,5	0	
2111						BD	EU		0,16		
2112	G	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,29	0	
2113						BD	EU		0,09		
2092	H	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,62	2	
2093	H	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,84	2	
2114	H	Fenêtre n°1	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU		0,56	0	
2115						BD	EU		0,09		
2094	H	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,67	2	
2095	H	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,95	2	
2116	H	Mur		Plâtre	Papier peint	C	EU		0,26	0	
2117						BD	EU		0,58		
2118	H	Tableau		Pierres	Peinture	C	EU		0,55	0	
2119						BD	EU		0,1		

2120	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	C	EU		0,59	0	
2121					BD	EU		0,09		
2122	Sol	Plancher	tomettes		C	EU		0,61	0	
2123					BD	EU		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			18	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %	

LEGENDE	
Localisation	HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé EU : Etat d'usage NV : Non visible D : Dégradé

7 COMMENTAIRES
Néant

8 LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile	OUI	NON
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Situations de dégradation du bâti	OUI	NON
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé
 Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale de santé de la région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : Oui Non

9 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé publique

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

10 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégagant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menus réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

Récapitulatif des mesures positives

Local : Entrée n°1 (RDC)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations
7	A	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,89	2
10	A	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,39	2
8	A	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,92	2
9	A	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,51	2
11	A	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,1	2
14	A	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,09	2
12	A	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,62	2
13	A	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,26	2
6	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,29	2
2	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,79	2
4	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,94	2
3	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,71	2
20	A	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,94	2
21	A	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,94	2
22	A	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,99	2
23	A	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,99	2
15	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,24	2
17	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,54	2
18	C	Placard n°1		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,06	2
19	C	Placard n°2		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,81	2
16	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,68	2
5	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	5,91	2

Local : Salon n°1 (RDC)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations
56	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,08	2
55	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,08	2
50	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,8	2
53	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,99	2
52	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,15	2
51	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,32	2
57	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,76	2

60	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,91	2	
63	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,61	2	
61	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,62	2	
62	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,23	2	
66	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,87	2	
64	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,17	2	
67	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,88	2	
65	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,48	2	
59	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,76	2	
68	C	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,9	2	
58	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,28	2	
54	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,98	2	

Local : Salon n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
99	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,14	2	
100	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,11	2	
101	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,23	2	
102	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,82	2	
103	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,83	2	
104	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2	
105	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,33	2	
106	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,7	2	
107	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,69	2	
108	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,34	2	
109	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	5,98	2	
110	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,69	2	
111	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,98	2	
112	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,18	2	
113	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,22	2	
117	C	Fenêtre n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,12	2	
120	C	Fenêtre n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,59	2	
118	C	Fenêtre n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,66	2	
119	C	Fenêtre n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,16	2	
114	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,78	2	
115	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,12	2	
121	D	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,64	2	
116	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,77	2	

Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

Local : Salon n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
167	A	Mur cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,34	2	
154	A	Porte n°1 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,59	2	
152	A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,95	2	
155	D	Fenêtre n°1 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,53	2	
158	D	Fenêtre n°1 Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,04	2	
170	D	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,82	2	
156	D	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,09	2	
157	D	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,83	2	
159	D	Fenêtre n°2 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,56	2	
162	D	Fenêtre n°2 Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,63	2	
168	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,22	2	
160	D	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,48	2	
161	D	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,29	2	
163	D	Fenêtre n°3 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,96	2	
166	D	Fenêtre n°3 Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,2	2	
169	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,63	2	
164	D	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,88	2	
165	D	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,47	2	
153	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,49	2	

Local : Chambre n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
231	A	Mur cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,45	2	
230	A	Porte n°1 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,47	2	
225	A	Porte n°1 Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,56	2	
228	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,13	2	
227	A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,67	2	
226	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,1	2	
232	B	Fenêtre n°1 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,14	2	
235	B	Fenêtre n°1 Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,02	2	
240	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,19	2	
233	B	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,06	2	
234	B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,33	2	
236	B	Fenêtre n°2 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,67	2	
239	B	Fenêtre n°2 Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,45	2	

241	B	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,39	2	
237	B	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,57	2	
238	B	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,83	2	
229	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,79	2	

Local : Bureau n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
272	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,68	2	
268	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,92	2	
270	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,99	2	
269	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,76	2	
273	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,63	2	
274	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,72	2	
275	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,4	2	
276	D	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,96	2	
279	D	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,27	2	
277	D	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,15	2	
278	D	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,46	2	
271	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,85	2	

Local : Dégagement n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
304	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,34	2	
300	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,36	2	
302	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,44	2	
301	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,96	2	
303	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,13	2	

Local : Salle à manger (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
318	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,77	2	
317	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,26	2	

Local : Entrée n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
341	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,99	2
342	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,22	2
344	D	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,37	2
347	D	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,52	2
345	D	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,21	2
346	D	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,65	2
348	j	Porte n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,33	2
351	j	Porte n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,32	2
349	j	Porte n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,42	2
350	j	Porte n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,47	2
343	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,96	2

Local : Chambre n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
390	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,57	2
387	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,26	2
382	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,24	2
385	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,95	2
384	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,61	2
383	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,36	2
391	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,21	2
397	B	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,77	2
400	B	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,32	2
398	B	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,92	2
399	B	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,38	2
392	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,08	2
395	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,08	2
396	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,73	2
393	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,74	2
394	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,23	2
389	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,47	2
388	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,92	2
386	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,06	2

Local : Débarras (RDC)

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
423	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,7	2
419	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,01	2
421	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,24	2
420	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,16	2
428	B	Placard		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,25	2
424	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,71	2
427	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,4	2
425	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,59	2
426	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,5	2
422	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,31	2

Local : Cellier n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
451	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,47	2
447	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,03	2
449	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,21	2
448	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,93	2
450	D	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,41	2
454	D	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,9	2
452	D	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7	2
453	D	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,18	2

Local : Dégagement n°2 (RDC)

Aucune mesure positive

Local : Cuisine n°1 (RDC)

Aucune mesure positive

Local : Buanderie (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
560	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,78	2
557	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,41	2
559	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,21	2
558	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,13	2

Local : Cellier n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
590	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,83	2	
587	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,6	2	
589	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,39	2	
588	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,78	2	
591	D	Fenêtre n°1	Embrasure	crépi		C	EU	Usure	8,15	2	

Local : Dégagement n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
621	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,37	2	
618	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,97	2	
620	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,23	2	
619	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,7	2	
622	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,49	2	
625	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2	
623	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,13	2	
624	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,98	2	

Local : Entrée n°3 (RDC)

Aucune mesure positive

Local : Dégagement n°4 (RDC)

Aucune mesure positive

Local : Cuisine n°2 (RDC)

Aucune mesure positive

Local : Palier n°1 (1er)

Aucune mesure positive

Local : Salle d'eau n°1 (1er)

Aucune mesure positive

Local : Chambre n°3 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
814	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,9	2	
817	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,99	2	
815	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,02	2	
816	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,67	2	

Local : Séjour (1er)

Aucune mesure positive

Local : Chambre n°4 (1er)

Aucune mesure positive

Local : Palier n°2 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
930	A	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,41	2
934	A	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	5,39	2
931	A	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,52	2
932	A	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,45	2
935	A	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,83	2
938	A	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,68	2
936	A	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2
937	A	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,46	2
939	A	Fenêtre n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,98	2
943	A	Fenêtre n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,38	2
942	A	Fenêtre n°3	Embrasure	Plâtre	Peinture	C	EU	Usure	7,67	2
940	A	Fenêtre n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,99	2
941	A	Fenêtre n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2
933	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,58	2

Local : Chambre n°5 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
973	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,1	2
972	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,7	2
974	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,87	2
977	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,7	2
975	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,99	2
976	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,88	2
978	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,99	2
981	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,24	2
979	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,99	2
980	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,64	2

Local : Cellier n°3 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1022	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,87	2
1025	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,58	2
1023	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,84	2
1024	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,64	2

Local : Chambre n°6 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1056	A	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,05	2		
1057	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,46	2	
1058	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,19	2	
1059	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,22	2	
1060	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,78	2	
1061	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,43	2	
1062	B	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2		
1063	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2	
1064	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,63	2	
1066	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,19	2	
1067	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,77	2	
1068	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,08	2	
1069	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,95	2	
1065	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,92	2	
1070	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,02	2	
1071	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,64	2	
1072	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,41	2	
1073	C	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,72	2		
1074	D	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,58	2		
1076	D	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,75	2	
1075	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,59	2		

Local : Cellier n°4 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1105	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,63	2
1101	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,13	2
1103	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,03	2

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

1102	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,27	2	
1104	D	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,62	2	
1108	D	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,98	2	
1106	D	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,33	2	
1107	D	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,86	2	

Local : Chambre n°7 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1148	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,04	2	
1134	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,03	2	
1129	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,07	2	
1132	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,2	2	
1131	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,8	2	
1130	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,51	2	
1145	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,67	2	
1149	B	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,12	2	
1135	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,47	2	
1138	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,98	2	
1144	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,55	2	
1136	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,26	2	
1137	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,83	2	
1139	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,17	2	
1142	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,11	2	
1143	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,64	2	
1140	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,04	2	
1141	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,41	2	
1147	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,8	2	
1146	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,26	2	
1133	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,06	2	

Local : Bureau n°2 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1178	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,74	2	
1174	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,63	2	
1176	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,69	2	
1175	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,21	2	
1182	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,91	2	
1185	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,85	2	

1183	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,21	2	
1184	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,16	2	
1177	D	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7	2	
1181	D	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,27	2	
1179	D	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,15	2	
1180	D	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,28	2	

Local : Dégagement n°5 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1210	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,68	2	
1206	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,97	2	
1208	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,94	2	
1207	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,12	2	
1209	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2	

Local : Chambre n°8 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1227	A	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,6	2	
1228	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,36	2	
1229	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9	2	
1230	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,82	2	
1231	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,42	2	
1232	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,24	2	
1233	B	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,01	2	
1234	B	Mur cheminée		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,84	2	
1235	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,4	2	
1236	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,26	2	
1242	C	Fenêtre n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,28	2	
1238	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,52	2	
1239	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,5	2	
1240	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,56	2	
1241	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,37	2	
1237	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,61	2	
1243	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,78	2	
1244	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,32	2	
1245	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,94	2	
1246	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,37	2	

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

1247	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,7	2
------	--------------	----------	------	----------	---	----	-------	-----	---

Local : Chambre n°9 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1272	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,2	2
1273	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,6	2
1274	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,68	2
1275	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,27	2
1284	B	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,91	2
1287	B	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,96	2
1285	B	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,86	2
1286	B	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,89	2
1276	B	Porte n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,63	2
1283	B	Porte n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,67	2
1279	B	Porte n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,18	2
1282	B	Porte n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,83	2
1277	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,34	2
1278	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,77	2
1280	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,45	2
1281	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,08	2
1288	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,65	2	

Local : Chambre n°10 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1311	A	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,88	2	
1312	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,78	2
1313	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,46	2
1314	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,56	2
1315	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9	2
1316	B	Mur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,17	2	
1318	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,59	2
1319	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,44	2
1321	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,2	2
1322	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,2	2
1323	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,28	2
1324	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,19	2
1320	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,88	2

1325	C	Fenêtre n°2	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,24	2	
1326	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,64	2	
1327	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,32	2	
1328	C	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	5,88	2	
1329	D	Mur		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,93	2	
1317	D	Mur	cheminée	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,97	2	
1330	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,65	2	

Local : Cellier n°5 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations	
1359	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,08	2	
1355	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,43	2	
1357	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,22	2	
1356	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,14	2	
1360	D	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,17	2	
1363	D	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,63	2	
1361	D	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,23	2	
1362	D	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,92	2	
1358	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,76	2	

Local : Bureau n°3 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations	
1387	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,1	2	
1383	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,92	2	
1385	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,18	2	
1384	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,51	2	
1388	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,14	2	
1391	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8	2	
1389	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,03	2	
1390	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,95	2	
1382	C	Porte n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,66	2	
1394	C	Porte n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,06	2	
1392	C	Porte n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,64	2	
1393	C	Porte n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,12	2	
1386	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,56	2	

Local : Palier n°3 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1418	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,12	2
1413	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,22	2
1416	A	Porte n°1	Embrasure	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,34	2
1415	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,07	2
1414	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,04	2
1419	H	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,02	2
1422	H	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,12	2
1420	H	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,53	2
1421	H	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,02	2
1423	H	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,05	2
1426	H	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,87	2
1424	H	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,8	2
1425	H	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,64	2
1417	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,85	2

Local : Chambre n°11 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1463	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,82	2
1459	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,09	2
1461	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,94	2
1460	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,1	2
1464	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,04	2
1467	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,99	2
1465	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,97	2
1466	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,43	2
1462	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,07	2

Local : Chambre n°12 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1488	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,59	2
1489	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,95	2
1490	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,07	2

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

1491	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,35	2	
1492	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,78	2	
1493	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,57	2	
1494	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,58	2	
1495	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,32	2	
1497	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2	
1498	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,44	2	
1499	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,25	2	
1500	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,87	2	
1496	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,69	2	

Local : Dégagement n°6 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1528	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,94	2	
1531	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,44	2	
1529	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,52	2	
1530	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,36	2	
1527	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	C	EU	Usure	5,24	2	

Local : WC n°1 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1559	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,81	2	
1556	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,37	2	
1558	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,91	2	
1557	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,56	2	
1560	B	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9	2	
1563	B	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,29	2	
1561	B	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,42	2	
1562	B	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,99	2	

Local : Salle d'eau n°2 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1587	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,1	2	
1584	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,35	2	

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

1586	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,04	2	
1585	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,68	2	

Local : Salle de bains (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations	
1615	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,36	2	
1612	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,32	2	
1614	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,7	2	
1613	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,27	2	

Local : Chambre n°13 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations	
1634	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,21	2	
1630	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,17	2	
1632	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,63	2	
1631	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,28	2	
1635	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,11	2	
1638	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,41	2	
1636	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,91	2	
1637	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,82	2	
1633	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,08	2		

Local : Chambre n°14 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations	
1657	A	Porte n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,15	2	
1658	A	Porte n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,2	2	
1659	A	Porte n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,6	2	
1660	A	Porte n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,77	2	
1661	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,62	2	
1662	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,77	2	
1663	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2	
1664	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,25	2	
1665	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,57	2		

Local : Plateforme étage (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
2124	Fenêtre	Fenêtre(s)	Bois		C	EU	Usure	7,99	2	
2125	Fenêtre	Volets	Bois		C	EU	Usure	6,55	2	
2126	Murs	Murs	Plâtre	Peinture	C	EU	Usure	8,27	2	
2127	Plafond	Plafond	poutres bois		C	EU	Usure	8,82	2	
2128	Porte	Porte(s)	Bois		C	EU	Usure	7,72	2	
2129	Sol	Plancher	Parquet bois		C	EU	Usure	7,75	2	

Local : Palier n°4 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1684	B	Fenêtre n°1 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,56	2	
1687	B	Fenêtre n°1 Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,64	2	
1685	B	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,45	2	
1686	B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,77	2	
1688	B	Fenêtre n°2 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,46	2	
1691	B	Fenêtre n°2 Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,7	2	
1689	B	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,48	2	
1690	B	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,35	2	

Local : Chambre n°15 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1714	B	Fenêtre n°1 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,92	2	
1717	B	Fenêtre n°1 Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,46	2	
1715	B	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,17	2	
1716	B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,17	2	

Local : Dégagement n°7 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1744	C	Fenêtre n°1 Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,46	2	
1747	C	Fenêtre n°1 Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,92	2	
1745	C	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,31	2	
1746	C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,57	2	

Local : Chambre n°16 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1774	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,55	2	
1777	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,26	2	
1775	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,15	2	
1776	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,05	2	
1778	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,59	2	
1781	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,06	2	
1779	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,9	2	
1780	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,46	2	

Local : Chambre n°17 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1810	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,67	2	
1813	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,53	2	
1811	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,48	2	
1812	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,7	2	

Local : Chambre n°18 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1840	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,73	2	
1843	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,94	2	
1841	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,47	2	
1842	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,45	2	

Local : Chambre n°19 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1870	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,08	2	
1871	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,62	2	
1872	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,49	2	
1873	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,58	2	
1874	D	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,79	2	
1877	D	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,04	2	

1875	D	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,64	2	
1876	D	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,71	2	

Local : Chambre n°20 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1908	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,62	2	
1909	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,12	2	
1910	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,74	2	
1911	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,14	2	
1912	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,28	2	
1915	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,71	2	
1913	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,73	2	
1914	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,77	2	

Local : Chambre n°21 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1947	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,17	2	
1948	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,57	2	
1949	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,11	2	
1950	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,78	2	
1951	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,99	2	
1952	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,85	2	
1953	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,98	2	
1954	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,96	2	
1946	D	Fenêtre n°3	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,42	2	
1957	D	Fenêtre n°3	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,07	2	
1955	D	Fenêtre n°3	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	9,64	2	
1956	D	Fenêtre n°3	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,24	2	

Local : Chambre n°22 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
1988	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,26	2	
1989	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,33	2	
1990	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,66	2	

1991	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,87	2	
1992	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,57	2	
1993	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,77	2	
1994	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,44	2	
1995	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,31	2	

Local : Chambre n°23 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
2024	H	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	6,21	2	
2025	H	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,93	2	
2026	H	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,43	2	
2027	H	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,22	2	

Local : Chambre n°24 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
2056	C	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,2	2	
2057	C	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	10,15	2	
2058	C	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,97	2	
2059	C	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,34	2	
2060	C	Fenêtre n°2	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,24	2	
2061	C	Fenêtre n°2	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,48	2	
2062	C	Fenêtre n°2	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,93	2	
2063	C	Fenêtre n°2	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,09	2	

Local : Chambre n°25 (2ème)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
2092	H	Fenêtre n°1	Bâti extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,62	2	
2093	H	Fenêtre n°1	Bâti intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	8,84	2	
2094	H	Fenêtre n°1	Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,67	2	
2095	H	Fenêtre n°1	Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	EU	Usure	7,95	2	

CERTIFICAT DE QUALIFICATION




N° de certification
B2C - 0685

CERTIFICATION
attribuée à :

Monsieur Guillaume MASOUNABE
Dans les domaines suivants :

Certification Amiante : Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et l'évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.	Obtenu le : 17/07/2018	Valable jusqu'au : 16/07/2023*
<small>Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small>		
Certification Gaz : Etat de l'installation intérieure de gaz	Obtenu le : 17/07/2018	Valable jusqu'au : 16/07/2023*
<small>Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small>		
Certification Electricité : Etat de l'installation intérieure d'électricité	Obtenu le : 17/07/2018	Valable jusqu'au : 16/07/2023*
<small>Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small>		
Certification Plomb : Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	Obtenu le : 19/07/2018	Valable jusqu'au : 18/07/2023*
<small>Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small>		
Certification DPE : Diagnostic de performance énergétique d'habitat individuel et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation. Attestation de prise en compte de la réglementation thermique.	Obtenu le : 17/07/2018	Valable jusqu'au : 16/07/2023*
<small>Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small>		

Fait à STRASBOURG le 19 juillet 2018

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER

(Signature)

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

16 rue Eugène Delacroix • 67200 STRASBOURG • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2c@orange.fr • www.b2c-france.com

En attente de paiement
 Tirage provisoire - Ne peut être joint à un acte authentique

Constat des Risques d'Exposition au Plomb