



A Toulouse, le 02/10/2019

Affaire suivie par William ROSS
Tél : 05 62 00 72 88
Email : anc@reseau31.fr
Identifiant du dossier : REF002930

DUCLO DIDIER
444 Chemin Suberbaile
31110 CIER-DE-LUCHON

Objet : Rapport de contrôle de fonctionnement et d'entretien de votre dispositif d'Assainissement Non Collectif.

Monsieur,

Suite au contrôle de votre dispositif d'Assainissement Non Collectif, le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a établi un avis sur le fonctionnement et l'entretien de votre installation :

INSTALLATION NE PRESENTANT PAS DE DEFAUT CONSTATE.

Pour accompagner la suite de vos démarches, vous trouverez ci-joint :

- le rapport technique de votre installation, à conserver.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.

Fabien DREHER
Pour le Président du SMEA 31
et par délégation,
Le responsable du Pôle
Contrôle de l'Assainissement



**VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT ET DE L'ENTRETIEN
D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
RAPPORT DE VISITE A CONSERVER**

) Propriétaire

Coordonnées :

DUCLO DIDIER

444 Chemin Suberballe

31110 CIER-DE-LUCHON

) Renseignements généraux

Identifiant du dossier : REF002930

Adresse du dispositif d'assainissement non collectif :

444 Chemin Suberballe

31110 CIER-DE-LUCHON

Référence(s) cadastrale(s) : A1961, A1963

Surface du terrain : 1407 m²

Nombre d'équivalent-habitant(s) desservi par le dispositif : 4

Caractéristiques du bâtiment :

- Dénomination :
- Type : Maison individuelle
- Nombre de logement(s) : 1
- Nombre de pièce(s) principale(s) : 4
- Nombre de chambre(s) : 3
- Observation(s) :

Usage du bâtiment :

- Type de résidence : Principale
- Activité :
- Occupation : Permanente
- Observation(s) :

) Contrôle

Date du contrôle : 26/09/2019

Dossier suivi par : William ROSS

Contrôle réalisé par : William ROSS

Contrôle effectué en présence de : M. DUCLO