

RAPPORT DE VISITE - CF

Contrôle de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif

SPANC

de l'Adour

N° dossier SPANC de l'Adour : CF/147/18/586 RL

Visite effectuée le 27/09/18

Nombre de page du présent rapport : 2

Propriétaire :

Nom (ou raison sociale) : M. REYNOLDS Don
Adresse actuelle : 11 Marque Dessus - 65200 CIEUTAT
Téléphone : 05.62.91.20.04

Terrain :

Adresse : 11 Marque Dessus - 65200 CIEUTAT
Parcelle habitation : F 960
Superficie du terrain : 1200 m²
Superficie disponible : 200 m²
Traitement adapté au sol : inconnu
Exutoire sur parcelle : Fosse départemental de la RD20

Habitation :

Type de bâtiment : Résidence Principale
Nombre de pièces principales : 4
Nombre d'occupants : 3
Parcelle assainissement : F 960

Installation d'assainissement existante :

Date de mise en place : 10/02/2004
Type d'installation : Fosse toutes eaux de 4000 L, poste de relevage et lit filtrant vertical drainé de 30 m²
avec rejet au fossé de la départementale RD20
Regards : 2 regards pour la fosse toutes eaux, 1 regard pour le poste de relevage et 2 regards pour le filtre à sable (répartition et drainage)

Plan de l'installation :

Le schéma ci-dessous a été réalisé selon les déclarations de l'utilisateur et/ou les observations de terrain. Il n'est donné qu'à titre indicatif.

