

Lundi 26 Octobre 2020

**SYNDICAT DES EAUX
DU MARSEILLON ET DU TURSAN**
48, rue Gourgues BP14 - 40320 GEAUNE
Antenne d'Audignon
149, route de Doazit - 40500 AUDIGNON
Tél : 05 58 44 58 58

M. LAMY Paul
Mme SIPAN Myriam
24 route de Moines
64370 MORLANNE

OBJET : Contrôle de l'installation d'assainissement non collectif.
Référence dossier : 64406000044
Pièces Jointes : rapport de visite
Affaire suivie par : BAILLET Jean-Michel (05 58 44 41 85)
Courriel : anc@eaux40.fr

Madame, Monsieur,

Le 21/10/2020, nous avons effectué le contrôle de l'installation d'assainissement du(des) bâtiment(s) référencé(s) ci-après en application de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Avis sur le dispositif d'assainissement :

Installation ne présentant pas de signe de non-conformité au sens de l'article 4 de l'arrêté.

Vous trouverez ci-après, dans le rapport joint, le descriptif du dispositif d'assainissement ainsi que les éventuelles anomalies que nous avons recensées.

Nous restons bien sûr à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

**LE PRESIDENT
Pascal BEAUMONT**

SYNDICAT DES EAUX
DU MARSEILLON ET DU TURSAN
48, rue Gourgues BP14 - 40320 GEAUNE
Antenne d'Audignon
149, route de Doazit - 40500 AUDIGNON
Tél : 05 58 44 58 58

**CONTROLE D'UNE INSTALLATION
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
EXISTANTE
RAPPORT DE VISITE**

Date du contrôle : 21/10/2020
Personne rencontrée : Mme SIPAN Myriam

Technicien : BAILLET Jean-Michel

IDENTIFICATION :

Nom du propriétaire : LAMY Paul
Lieu du contrôle : 24 route de Moines - 64370 MORLANNE
N° Référence : 64406000044

Bâtiment(s) contrôlé(s) :

Bâtiment : maison d'habitation
Type de résidence : Résidence principale
Nombre de pièces principales : 5

Captage d'eau destinée à la consommation humaine :

Présence d'un captage : Non

DESCRIPTIF DE LA FILIERE :

Prétraitement(s) :

Prétraitement : fosse toutes eaux.
Date de mise en service : 14/12/2006.
Volume : 3000 L.

**Provenance des eaux : WC + eaux
ménagères.**

**Accessibilité : accessibilité partielle (regard
d'entrée seulement).**

Etat : correct.

Ventilation amont : correcte.

Ventilation aval : correcte.

**Niveau de boues/accumulation de
flottants : < 15 % : vidange conseillée dans
quatre ans (selon un accroissement théorique
du niveau de boues à pleine charge de 10%/an).**

Date de la dernière vidange : 23/06/2016.

Nom du vidangeur : PREBENDE

ASSAINISSEMENT (Pau).

Attestation de vidange : oui.

Vidangeur agréé : oui.

Traitement(s) :

Traitement : filtre à sable vertical drainé.

Date de mise en service : 14/12/2006.

Dimensions : 5m x 5m.

Provenance des eaux : fosse toutes eaux.

Accessibilité : correcte.

Etat : correct.

Contrôle réalisé à partir des déclarations de la personne rencontrée

Page 1 sur 2