



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
21/10/2020**

SMEA Gave et Baise
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : contact@gave-baise.fr

1 / 4

DONNEES GENERALES

Numéro du Dossier	ANC-2009-64393-003207		
Commune :	MONEIN		
Cadastre :	AV147		
Adresse Terrain :	480 Route DE LACOMMANDE QUARTIER LAQUIDEE 64360 MONEIN		
Propriétaire :	Monsieur BERTRANET René 63 Route DE BROUCA 64360 LACOMMANDE Tel : 0559827032		
Occupant	Tel :		
Contact local	Madame GASTIGAR Tel : 0675243661		
Surface Terrain :	35000 m ²	Année de réalisation ou modification assainissement : 2016	
Type d'habitation	Maison individuelle	Type de résidence : Principale	
Autres immeubles		Equivalent-habitants :	
Nombre de logement(s) : 1	Nombre de pièces principales (EH) : 5	Nombre d'occupant(s) : 0	Nombre d'occupant(s) Temporaire(s) : 0

Zonage assainissement :	Non collectif
Raccordement réseau collectif :	Non raccordable
Remarques :	

Descriptif de l'installation :

COLLECTE

Eaux usées et pluviales séparées	Oui
Présence regard ou té de visite	Oui
Si oui regard ou té de visite accessible	Oui
Pente amont prétraitement suffisante pour l'écoulement	Oui
Diamètre canalisations >= 100 mm	Oui
Toutes les eaux usées raccordées à un prétraitement	Oui

Observations COLLECTE	Pas de test d'écoulement car l'arrivée d'eau est fermée
------------------------------	---



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
21/10/2020**

SMEA Gave et Baise
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : contact@gave-baise.fr

2 / 4

PRE-TRAITEMENT	Constat : le prétraitement est Complet					
	Volume (m ³)	Matériau	Accès	Remarques	Dimensions	Dysfonctionnement
Bac à Graisse	0,50	Béton	Oui			
Fosse Toutes Eaux	3,00	Béton	Oui			
Filtre Décolloïdeur Intégré			Oui			

Observations PRE-TRAITEMENT	
--	--

VENTILATION	
Ventilation primaire	Oui
Ventilation secondaire	Oui
Extracteur	Oui
Diamètre intérieur canalisations >= 100 mm	Oui
Sorties d'air à une hauteur suffisante	Oui

Observations VENTILATION	
-------------------------------------	--

TRAITEMENT	Constat : le traitement est Complet				
	Linéaire (m) / Surface (m ²)	Dimensions	Regard	Dysfonctionnements	Remarques
Filtre à sable vertical drainé	25,00	5 x 5 m	Amont et Aval		

Observations TRAITEMENT	Le tampon du regard de répartition est fissuré
------------------------------------	--

Distances du traitement (m)	Limites de propriété	Arbres	Puits AEP déclaré	Maisons
	>10	3	Néant	>5

REJET	Remarques
Fossé	sur la propriété

Observations REJET	
-------------------------------	--



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
21/10/2020**

SMEA Gave et Baïse
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : contact@gave-baise.fr

3 / 4

EAUX PLUVIALES

Raccordement : Non raccordées	Rejet dans : Surface
Observations :	Observations :
<i>Rappel : le rejet des eaux pluviales vers la filière d'assainissement est interdit</i>	

CONTRAINTES DU TERRAIN

Encombrement Paysager	Non
Encombrement Sol	Oui
Pente sur la zone d'assainissement	Moyenne
Habitat	Diffus
Surface disponible pour assainissement	200 à 500 m ²

RESSOURCES EN EAU DISPONIBLE SUR LE TERRAIN

Type de ressource	Puits non déclaré
Alimentation humaine	Non
Alimentation animale	Non
Arrosage	Oui
Autre	Non
Inconnu	Non
Distance par rapport au traitement ou au rejet	
Observations : non utilisé	

ENTRETIEN REALISE	Certificat	Date	Vidangé (m ³)	Destination	Agréé	Exécutant
Bac à Graisse						
Fosse Toutes Eaux						
Filtre Décloïdeur Intégré						

**Observations
ENTRETIEN REALISE**

Pas de vidange depuis 2016 car l'habitation n'a été occupée qu'une année

PRECONISATION D'ENTRETIEN	A Entretienir	Délais (mois)	Hauteur Totale (m)	Hauteur Liquide (m)	Hauteur Chapeau (m)	Hauteur Calcul (m) : Boue+ chapeau	Taux de boue %
Bac à Graisse	Oui	6					
Fosse Toutes Eaux	Oui	36					
Filtre Décloïdeur Intégré	Oui	6					

**Observations
PRECONISATION**

Adhère au service public d'entretien :	Non
Date d'adhésion :	



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
21/10/2020**

SMEA Gave et Baïse
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : contact@gave-baise.fr

4 / 4

CONCLUSION DE LA VISITE (selon l'Annexe II de l'Arrêté Ministériel du 27 Avril 2012)

Localisation du Dispositif	Hors zone à enjeu
Constat sur l'installation	Complète sans défaut d'entretien et d'usure
Danger pour la santé des personnes	Aucun
Conclusion	Installation complète ne présentant pas de défaut.

Cette conclusion n'est valable que pour le type d'occupation de l'habitation le jour de la visite.

£ Délai de 4 ans dépassé

£ Délai de 1 an après la vente dépassé

TRAVAUX OBLIGATOIRES

RECOMMANDATIONS

Changer le tampon en plastique du regard de répartition

Au vu de la conclusion, et conformément au règlement de service, le prochain contrôle est prévu en **2030**.

Remarques du particulier

Le contrôleur
POMIES Nicolas



Propriétaire :
BERTRANET René

Numéro de dossier :
ANC-2009-64393-003207

Réf. cadastrales :
AV 147



LEGENDE

Canalisation Assainissement	Regard	Tranchée d'épandage avec septodifuseur	Plateau filtrant	Evacuation dans un fossé
Canalisation Pluviale	Filtre décolloideur séparé	Lit d'épandage	Filtre à sable vertical drainé avec septodifuseur	Evacuation en surface
Eaux pluviales	Bac à graisse	Microstation		Evacuation en sous-sol
Eaux Usées (EM +EV)	Poste de relevage	Filtre à sable horizontal		Evacuation dans un puitsard
Eaux ménagères	Regard répartiteur	Filtre à sable vertical		Evacuation dans un cours d'eau
Eaux vannes	Ventilation extraction	Filtre à sable vertical drainé		Mare
Toilettes sèches	Ventilation primaire	Terte d'infiltration		Pente
Résurgence	Té de curage			Puits
Fosse septique	Tranchée d'épandage			Compteur d'eau
Fosse étanche	Drain et/ou tranchée drainante			
Fosse Toutes eaux avec décolloideur intégré				
Fosse Toutes eaux				