

**D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :**

Liste des pièces visitées :

<b>RDC - Sas,</b>	<b>Étage 3 - Couloir,</b>
<b>RDC - Hall,</b>	<b>Étage 3 - Chambre 21,</b>
<b>RDC - Bar,</b>	<b>Étage 3 - Chambre 22,</b>
<b>RDC - Salle de restaurant 1,</b>	<b>Étage 3 - Chambre 23,</b>
<b>RDC - Office,</b>	<b>Étage 3 - Chambre 24,</b>
<b>RDC - Chaufferie,</b>	<b>Étage 3 - Chambre 25,</b>
<b>RDC - Cuisine,</b>	<b>Étage 3 - Chambre 26,</b>
<b>Étage 1 - Palier,</b>	<b>Étage 3 - Chambre 27,</b>
<b>Étage 1 - Salle de restaurant 2,</b>	<b>Étage 3 - Chambre 28,</b>
<b>Étage 1 - Plonge,</b>	<b>Étage 3 - WC 5,</b>
<b>Étage 1 - Terrasse,</b>	<b>Étage 4 - Couloir,</b>
<b>Étage 1 - Chambre 7,</b>	<b>Étage 4 - Chambre 29,</b>
<b>Étage 1 - Chambre 8,</b>	<b>Étage 4 - Chambre 30,</b>
<b>Étage 1 - Chambre 9,</b>	<b>Étage 4 - Chambre 32,</b>
<b>Étage 1 - Chambre 10,</b>	<b>Étage 4 - Chambre 33,</b>
<b>Étage 1 - WC 2,</b>	<b>Étage 4 - Chambre 34,</b>
<b>Étage 1 - WC 3,</b>	<b>Étage 4 - Chambre 35,</b>
<b>Étage 1 - Toilette 2,</b>	<b>Étage 4 - Chambre 36,</b>
<b>Étage 2 - Couloir,</b>	<b>Étage 4 - Chambre 37,</b>
<b>Étage 2 - Chambre 11,</b>	<b>Étage 4 - WC 6,</b>
<b>Étage 2 - Chambre 12,</b>	<b>Étage 5 - Couloir,</b>
<b>Étage 2 - Chambre 14,</b>	<b>Étage 5 - Chambre 38,</b>
<b>Étage 2 - Chambre 15,</b>	<b>Étage 5 - Chambre 39,</b>
<b>Étage 2 - Chambre 16,</b>	<b>Étage 5 - Chambre 40,</b>
<b>Étage 2 - Chambre 17,</b>	<b>Étage 5 - Chambre 41,</b>
<b>Étage 2 - Chambre 18,</b>	<b>Étage 5 - Chambre 42,</b>
<b>Étage 2 - Chambre 19,</b>	<b>Étage 5 - Chambre 43,</b>
<b>Étage 2 - WC 4,</b>	<b>Sous sol,</b>
<b>Étage 2 - Terrasse,</b>	<b>Bâtiment,</b>
	<b>Combles</b>

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDC		
Sas	Sol - carrelage Murs - papier peint, plâtre peint Plafond - plâtre peint Plinthes en carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Hall	Sol - carrelage Murs - papier peint, plâtre peint Plafond - plâtre peint Plinthes en carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Bar	Sol - carrelage Murs - plâtre peint, toile de verre peinte Plafond - Faux plafond Plinthes en carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de restaurant 1	Sol - carrelage Murs - briques, papier peint, plâtre peint Plafond - plâtre peint Plinthes en carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Office	Sol - carrelage Murs - faïence, plâtre peint Plafond - Faux plafond, plâtre peint Plinthes en carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Chaufferie	Sol - béton, carrelage Murs - plâtre peint Plafond - plâtre peint	Absence d'indices d'infestation de termites