

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Couloir	Sol - moquette Murs - moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 11	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 12	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 14	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - tissu tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 15	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - tissu tendu, faux plafond Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 16	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 17	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - tissu tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 18	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - tissu tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 19	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - tissu tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 4	Sol - carrelage Murs - faïence Plafond - Faux plafond fibrociment Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Terrasse	Sol - béton, carrelage Murs - béton brut Plafond - Faux plafond fibrociment et plaques ondulées Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage 3		