

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Couloir	Sol - moquette Murs - moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 21	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - tissu tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 22	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 23	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 24	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 25	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 26	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - tissu tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 27	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - tissu tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 28	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - tissu tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 5	Sol - carrelage Murs - faïence Plafond - Faux plafond fibrociment Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage 4		
Couloir	Sol - moquette Murs - moquette murale, plâtre peint Plafond - plâtre peint Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites