

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Chambre 29	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond fibrociment, plâtre peint Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 30	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - plâtre peint Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 32	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - plâtre peint Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 33	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond fibrociment, plâtre peint Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 34	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, moquette murale, plâtre peint Plafond - Faux plafond fibrociment, plâtre peint Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 35	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, plâtre peint Plafond - Faux plafond fibrociment, plâtre peint Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 36	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, plâtre peint Plafond - Faux plafond fibrociment, plâtre peint Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 37	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, plâtre peint Plafond - Faux plafond fibrociment, plâtre peint Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 6	Sol - carrelage Murs - faïence Plafond - Faux plafond fibrociment Porte(s) en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage 5		
Couloir	Sol - moquette Murs - plâtre peint Plafond - plâtre peint Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 38	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, plâtre peint Plafond - Faux plafond fibrociment, plâtre peint Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites