

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Cuisine	Sol - carrelage Murs - faïence Plafond - plâtre peint Porte(s) en bois Plinthes en carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage 1		
Palier	Sol - moquette Murs - plâtre peint Plafond - Faux plafond Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de restaurant 2	Sol - dalles plastique souples, moquette Murs - contre-plaqué, papier peint Plafond - Faux plafond Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Plonge	Sol - dalles plastique souples et dures Murs - faïence, plâtre peint Plafond - Faux plafond Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 7	Sol - carrelage Murs - faïence, plâtre peint Plafond - Faux plafond Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 8	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, plâtre peint Plafond - plafond tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 9	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, plâtre peint Plafond - plafond tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 10	Sol - carrelage, moquette Murs - faïence, plâtre peint Plafond - plafond tendu, faux plafond fibrociment Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 2	Sol - carrelage Murs - faïence, papier peint Plafond - faux plafond fibrociment Porte(s) en bois Plinthes en carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 3	Sol - carrelage Murs - faïence, papier peint Plafond - faux plafond fibrociment Porte(s) en bois Plinthes en carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Toilette 2	Sol - carrelage Murs - faïence, papier peint Plafond - faux plafond fibrociment Porte(s) en bois Plinthes en carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage 2		