

Certifié Iso 9001

*Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le règlement d'assainissement*

M. Bernard PALU
24 Rue Miramont
65380 BENAC

Objet: Raccordement des eaux usées Non Conforme

Délivré le 26 Octobre 2021

Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **22/10/2021**, sur la conformité du branchement assainissement du :

24, Rue Miramont , 65 380 - BENAC;

Nous avons constaté que les eaux usées de l'habitation ne sont pas collectées vers le réseau public d'assainissement, mais que la propriété possède bien un raccordement au réseau public d'assainissement de la commune de Bénac.

Comme stipulé dans l'article 4.1 du Règlement de Service, le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau. Par conséquent, les eaux usées de votre habitation doivent se rejeter au réseau public d'assainissement via la boîte de branchement.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous communiquer la date à laquelle vous envisagez la mise en conformité de votre raccordement à l'égout.

Passé un délai de 3 mois à compter de ce jour, nous serions contraints d'appliquer l'ensemble des dispositions réglementaires du service assainissement.

Toutefois, ne manquez pas de nous informer d'éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette régularisation.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez l'importance qui s'attache à la mise en conformité de vos installations pour le bon fonctionnement des ouvrages publics.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de notre meilleure considération.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Territoire Pyrénées Gascogne
Service Local Assainissement
ZAC du Parc des Pyrénées
Rue de Néouvielle - 65420 IBOS

Copie : Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

Informations Générales

<p style="text-align: center;"><u>Immeuble concerné</u></p> <p><u>Propriétaire:</u> M Bernard PALU (0681546070)</p> <p><u>Adresse:</u></p> <p style="text-align: center;">24, Rue Miramont 65 380 - BENAC</p>	<p style="text-align: center;"><u>Facturation</u></p> <p><u>Nom Facturation:</u> M Bernard PALU</p> <p><u>Adresse de Facturation:</u> 24 Rue Miramont 65380 Benac</p> <p><u>Mail d'envoi:</u> severine.somprou@orange.fr elodie@abafim.com</p>
<p>Contrôle réalisé le 22/10/2021 par <u>M.PINTOS</u> pour <u>Vente</u> (Contrôle par Colorant)</p>	

Réseau et Branchement

<u>Type de réseau:</u> Séparatif	<u>Réseau(x) présent(s):</u> EU
<u>Nature de l'effluent privé:</u> Domestique	
<u>Boîte de branchement existante:</u> Oui	<u>En propriété:</u> Oui <u>Conforme:</u> Oui

Eaux Pluviales

<u>Nombre de Gouttières</u>			
<u>Habitation:</u> 2	<u>Garage:</u> 2	<u>Autres:</u> 1	
<u>Siphon de sol:</u> Non	<u>Grille au sol:</u> Non	<u>Piscine:</u> Oui	<u>Système de relevage:</u> Non
<u>Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles):</u> Puisards, Parcelle, Sol			
<u>Présence d'un puit :</u> Non			
<u>Conformité des EP:</u> Conforme, Ras			

Eaux Usées


<u>WC:</u>	n°1: Oui,ANC	n°2: Oui,ANC	n°3: Non	Autres: Non
<u>Salle de Bain:</u>	n°1: Oui,ANC	n°2: Oui,ANC	n°3: Non	Autres: Non
<u>Cuisine:</u>	n°1: Oui,ANC	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Vaisselle:</u>	n°1: Oui,ANC	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Linge:</u>	n°1: Oui,ANC	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavoir:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavabo:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Robinet Ext:</u>	n°1: Non	Autres: Non		
<u>Fosse Septique / BAG:</u>	Oui,ANC			
<u>Système de relevage:</u>	Non			
<u>Conformité des EU:</u> NON CONFORME, Le raccordement au réseau public d'assainissement n'a pas été effectué.				

Signature: M Palu

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Contrôle de conformité: 24, Rue Miramont - Benac

Date du contrôle: 22/10/2021



LEGENDE			
	Regard sur réseau d'eaux usées		Regard intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau d'eaux usées		Eaux pluviales