









**Propriétaire et adresse du bien immobilier :**

INDIVISION RESSIGUIE  
7 CHEMIN DES SOURCES  
64110 RONTIGNON

**Diagnostic réalisé par:**

M. Nicolas GASC  
Maison du Diag  
14 ALLEE DU PIC D'ANIE  
64140 LONS  
Téi : 06.50.83.33.93



Prestation	Conclusion
 Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 Termites	Il a été repéré des indices d'infestation de termites. <b><u>Rapport valable jusqu'au 31/03/2021</u></b>
 Gaz	L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service L'installation n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement de certains dispositifs n'ont pu être effectuées.. <i>L'installation était alimentée le jour de la visite : NON</i>
 Électricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). <i>L'installation était alimentée le jour de la visite : OUI</i>
 ERP	Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques Zone sismique définie en zone 4 selon la réglementation parasismique 2011 . ENSA : Aucune nuisance aérienne n'a été identifiée sur le bien <b><u>Rapport valable jusqu'au 31/03/2021</u></b>
 DPE	DPE – Attestation de non DPE