

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 21/IMO/104 Date du repérage : 09/03/2021



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ...Pyrénées-Atlantiques
Adresse :......660 Route d'Orthez

Commune:64300 LOUBIENG (France)

Section cadastrale Non communiqué, Parcelle numéro Non communiqué,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Lot numéro Non communiqué,

Périmètre de repérage :

Ensemble de la propriété

Nb. de niveaux : 3 (caves et combles

inclus)

Nb. de bâtiments : 1

Nb. de cages d'escaliers principales : 1 Nb. de cages d'escaliers secondaires :

1

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : ... Mme Bouzigues Maria Adresse : 660 Route d'Orthez

64300 LOUBIENG (France)

Objet de la mission :		
☐ Dossier Technique Amiante	☐ Métrage (Loi Carrez)	Etat des Installations électriques
☒ Constat amiante avant-vente	☐ Métrage (Loi Boutin)	☐ Diagnostic Technique (DTG)
Dossier amiante Parties Privatives	☐ Exposition au plomb (CREP)	☐ Diagnostic énergétique
☐ Diag amiante avant travaux	☐ Exposition au plomb (DRIPP)	☐ Prêt à taux zéro
☐ Diag amiante avant démolition	☐ Diag Assainissement	☐ Ascenseur
Etat relatif à la présence de termites	☐ Sécurité piscines	☐ Etat des lieux (Loi Scellier)
☐ Etat parasitaire	☐ Etat des Installations gaz	Radon
Etat des Risques et Pollutions (ERP)	☐ Plomb dans l'eau	☐ Accessibilité Handicapés
☐ Etat des lieux	☐ Sécurité Incendie	



S.A.R.L. LDM Diagnostic - 78 Rue Victor Hugo 64320 BIZANOS

2 06.12.58.67.19 - mathieu@ldm-diagnostic.fr

N° SIREN: 750 897 571 | Assurance: HISCOX n° HA RCP0225949