

Certifié Iso 9001

*Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le règlement d'assainissement*

MME. Brigitte DEFAUT

14, Rue de Borda

40 500 SAINT-SEVER

Objet: Raccordement des eaux usées **Non Conforme**

Délivré le 10/01/2022

Madame, Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **05/01/2022**, sur la conformité du branchement assainissement du :

186, Rue du Général de Gaulle, 65 700 - MAUBOURGUET;

Nous avons constaté:

- d'une part que la propriété possède bien un raccordement au réseau public d'assainissement,
- d'autre part qu'une partie des eaux usées de la propriété n'est pas raccordée au réseau public d'assainissement et se déverse dans un puisard.

Nous vous rappelons que l'assainissement de la commune de Maubourguet étant de type séparatif, les eaux pluviales doivent être déversées dans les points de collecte prévus à cet effet (fossés, ruisseaux, puits perdus...), et **toutes les eaux usées domestiques doivent être déversées dans les canalisations d'eaux usées** (article 3 du règlement des abonnements d'assainissement) ;

De ce fait, les eaux usées de votre habitation doivent se rejeter directement dans le réseau public d'assainissement via la boîte de branchement.

RAPPORT DE VISITE

Contrôle de conformité des rejets Assainissement

Passé un délai de 3 mois à compter de ce jour, nous serions contraints d'appliquer l'ensemble des dispositions réglementaires du service assainissement.

Toutefois, ne manquez pas de nous informer d'éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette régularisation.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez l'importance qui s'attache à la mise en conformité de vos installations pour le bon fonctionnement des ouvrages publics.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre meilleure considération.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Territoire Pyrénées Gascogne
Service Local Assainissement
ZAC du Parc des Pyrénées
Rue du Néouvielle - 65420 IBOS

Copie : Mairie de Maubourguet

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Informations Générales

<p style="text-align: center;"><u>Immeuble concerné</u></p> <p><u>Propriétaire:</u> Mme Brigitte DEFAUT (0630798029) <u>Adresse:</u> 186, Rue du Général de Gaulle 65 700 - MAUBOURGUET</p>	<p style="text-align: center;"><u>Facturation</u></p> <p><u>Nom Facturation:</u> Mme Brigitte DEFAUT <u>Adresse de Facturation:</u> 14 Rue de Borda 40500 Saint-Sever <u>Mail d'envoi:</u> loydou@hotmail.com tatiana.senges@gmail.com</p>
<p>Contrôle réalisé le 05/01/2022 par <u>M.PINTOS</u> pour <u>Vente</u> (Contrôle par Colorant)</p>	

Réseau et Branchement

<u>Type de réseau:</u> Séparatif	<u>Réseau(x) présent(s):</u> EU
<u>Nature de l'effluent privé:</u> Domestique	
<u>Boîte de branchement existante:</u> Oui	<u>En propriété:</u> Oui <u>Conforme:</u> Oui

Eaux Pluviales

<u>Nombre de Gouttières</u>			
<u>Habitation:</u> 4	<u>Garage:</u> Aucune	<u>Autres:</u> Aucune	
<u>Siphon de sol:</u> Non	<u>Grille au sol:</u> Non	<u>Piscine:</u> Non	<u>Système de relevage:</u> Non
<u>Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles):</u> Réseau EP, Puisards, Sol			
<u>Présence d'un puit :</u> Oui			
<u>Conformité des EP:</u> Conforme , Ras			

Eaux Usées

<u>WC:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EP	n°3: Non	Autres: Non
<u>Salle de Bain:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EP	n°3: Non	Autres: Non
<u>Cuisine:</u>	n°1: Oui,EP	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Vaisselle:</u>	n°1: Oui,EP	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Linge:</u>	n°1: Oui,EP	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavoir:</u>	n°1: Oui,EP	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavabo:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Robinet Ext:</u>	n°1: Non	Autres: Non		
<u>Fosse Septique / BAG:</u>	Non			
<u>Système de relevage:</u>	Non			
<u>Conformité des EU:</u> NON CONFORME , Ramener les EU de l'appartement de l'étage à la boîte de branchement				

Signature : *Mme Kostina*


NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Schéma de principe

Contrôle de conformité: 186, Rue du Général de Gaulle -
Maubourguet

Date du contrôle: 05/01/2022

Avenue du Général de Gaulle



LEGENDE

	Regard sur réseau d'eaux usées		Regard intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau d'eaux usées		Eaux pluviales