



## NOTE DE SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° BOUYE 62439 14.12.20

*Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique*

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de bien : **Maison individuelle**

Adresse :

**93 route de cuqeron 64360 MONEIN**

Propriétaire : **Monsieur BOUYE**

Réf. Cadastrale : **NC**

Bâti : **Oui** Mitoyenneté : **Oui**

Date de construction : **1790**

### CONSTAT AMIANTE

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

### ÉTAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

**Le présent examen fait état d'absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite.**

### EXPOSITION AU PLOMB

**Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence.**


### DIAGNOSTIC GAZ

**L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais**

**L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement**

### DIAGNOSTIC ELECTRICITE

**L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).**



Etat des Risques et Pollutions			
	<b>Nature du risque</b>	<b>Bien</b>	<b>Travaux</b>
	Sismicité Zonage sismique : Moyenne	Concerné	non