



ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments

| | |
|---|--|
| Désignation du ou des lots de copropriété : Maison individuelle | Descriptif du bien : Maison individuelle construit(e) en 1790 |
| Adresse : 93 route de cuqeron 64360 MONEIN | Encombrement constaté : Occupé, meublé. |
| Nombre de Pièces : | Situation du lot ou des lots de copropriété |
| Numéro de Lot : | Etage : |
| Référence Cadastre : NC | Bâtiment : |
| Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme. | Porte : |
| | Escalier : |
| | Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI |
| | Document(s) joint(s) : Néant |

B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **Monsieur BOUYE**
Qualité :
Adresse :

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :
Qualité :
Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **GUESTEREGUY Florian**
Raison sociale et nom de l'entreprise :
SARL CABINET BARRERE
Adresse : **8 bis Avenue Lasbordes 64420 SOUMOULOU**
N° siret : **47925940000022**
N° certificat de qualification : **B2C-0727**
Date d'obtention : **24/01/2019**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **B2C**
24, rue des près
67380 LINGOLSHEIM






Organisme d'assurance professionnelle : **AXA france IARD**

N° de contrat d'assurance : **10729879904**

Date de validité du contrat d'assurance : **01/10/2021**



D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|--|---|---|
| Annexe | | |
| Garage  | Murs - Cailloux maçonnés Peint | Absence d'indice. |
| | Charpente - Charpente - Traditionnelle bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton | Absence d'indice. |
| | Porte de garage - Bois | Absence d'indice. |
| | Couverture - Ardoises naturelles | Absence d'indice. |
| Chaufferie  | Murs - Cailloux maçonnés Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton | Absence d'indice. |
| | Porte(s) - Bois | Absence d'indice. |
| Appentis n°1  | Murs - Cailloux maçonnés Crépi peint | Absence d'indice. |
| | Charpente - Charpente - Traditionnelle bois | Absence d'indice. |
| | Couverture - Tuiles | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton | Absence d'indice. |
| Appentis n°2  | Murs - Cailloux maçonnés Crépi peint | Absence d'indice. |
| | Charpente - Charpente - Traditionnelle bois | Absence d'indice. |
| | Couverture - Tuiles | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton | Absence d'indice. |
| Rangement n°2  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Murs - Cailloux maçonnés Crépi peint | Absence d'indice. |
| | Charpente - Charpente - Traditionnelle bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Couverture - Tuiles | Absence d'indice. |
| | Porte de garage - Bois | Absence d'indice. |
| Plancher - Béton | Absence d'indice. | |
| Cave | Murs - Parpaings, béton | Absence d'indice. |
| | Plafond - Béton Panneaux de polystyrène | Absence d'indice. |



Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Plancher - Béton | Absence d'indice. |
| | Porte(s) - Bois | Absence d'indice. |
| Extérieur | | |
| Bâtiment | Avancée de toit n°1 - Bois | Absence d'indice. |
| | Couverture n°1 - Ardoises naturelles | Absence d'indice. |
| | Mur de façade | Absence d'indice. |
| | Joues de chien assis n°1 - Ardoises naturelles | Absence d'indice. |
| | Couverture n°2 - Tuiles | Absence d'indice. |
| Jardin | Jardinière (x2) - Amiante ciment | Absence d'indice. |
| RDC | | |
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Solivage bois + Parquet bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Escalier n°1 Ensemble des balustres - Bois | Absence d'indice. |
| | Escalier n°1 Ensemble des contremarches - Bois | Absence d'indice. |
| | Escalier n°1 Ensemble des marches - Bois | Absence d'indice. |
| | Escalier n°1 Main-courante - Bois | Absence d'indice. |
| Escalier n°1 Plinthe - Bois | Absence d'indice. | |
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Escalier bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|--|---|---|
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| Buanderie  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Cellier  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| WC n°1 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
|  | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Solivage bois + Parquet bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Salon  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Solivage bois + Parquet bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°3 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Séjour  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Solivage bois + Parquet bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Chambre n°1  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°3 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°3 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Salle de bains n°1  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|--|---|---|
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| 1er | | |
| Dégagement n°1  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Moquette | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. | |
| Chambre n°2  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois Moquette | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°3 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|--|---|---|
| Bureau  | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Chambre n°3  | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois Moquette | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°2 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°2 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Chambre | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| n°4  | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. | |
| Salle de bains n°2  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. | |
| Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. | |
| WC n°2 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
|  | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
|  Dégagement n°2 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Placard n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. | |
|  WC n°3 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |



Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|--|---|---|
| Chambre n°5  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Soubassement - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre n°6  | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Moquette | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Salle d'eau  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|--|---|---|
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Rangement n°1  | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Combles | | |
| Combles  | Plancher - Solivage bois + Lames de bois Laine de verre | Absence d'indice. |
| | Murs - Cailloux maçonnés | Absence d'indice. |
| | Charpente - Charpente - Traditionnelle bois | Absence d'indice. |
| | Couverture - Ardoises naturelles | Absence d'indice. |

| LEGENDE | |
|---------|---|
| (1) | Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. |
| (2) | Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ... |
| (3) | Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature |
| * | Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. |

INFORMATION SUR LE RESULTAT du diagnostic d'infestation : Dans le cas d'indices d'infestation de termites, aucuns éléments de loi, ainsi que la norme NF P 03-201 de février 2016, ne prévoit que l'opérateur en diagnostic immobilier doit déterminer l'ampleur des dégâts causés par l'infestation. Il appartient au seul propriétaire de faire réaliser tous contrôles ou expertises afin de déterminer l'ampleur des dégâts sur les ouvrages intérieurs et extérieurs du bâtiment, ainsi que la solidité des zones infestées, afin d'en informer tous tiers.

| | |
|----------|--|
| E | IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION |
| Néant | |

| | |
|---|--|
| F | IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION |
| <p>L'ensemble des éléments boisés, cachées (poutres, poteaux, tous les éléments de charpentes inaccessibles car entièrement confinés par les aménagement sous combles, comme c'est le cas en l'espèce etc...) occultés par des habillages maçonnés, plâtrés, lambrissés, doublages entièrement cloisonnés, recouverts de laine de verre ou matériaux isolants, etc., l'ensemble des parties boisées encastrées dans la maçonnerie (montants de portes et fenêtres) ainsi que les sous-faces d'escalier, ne peuvent être examinées car elles sont, par conception, inaccessibles sans investigations destructives (démontage).</p> | |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits celluliques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non celluliques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

H CONSTATATIONS DIVERSES

Absence d'indice d'infestation de Termites aux abords de la construction.

Indices de présence d'agents de dégradations biologiques du bois

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite.

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **13/06/2021**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur

Référence : **BOUYE 62439 14.12.20 T**

Fait à : **SOUMOULOU** le : **14/12/2020**

Visite effectuée le : **16/12/2020**

Durée de la visite : **3 h 00 min**

Nom du responsable : **BARRERE Gerald**

Opérateur : Nom : **GUESTEREGUY**

Prénom : **Florian**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

BOUYE 62439 14.12.20 T

13/17



CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

TEXTES DE REFERENCE

- ❖ L'Ordonnance 2005-665 du 8 juin 2005 relative au diagnostic technique et ses textes d'application ;
- ❖ Code de la Construction et de l'Habitation – Chap. 3 Lutte contre les termites – Art. L 133-1 à L133-6, R133-1 à R 133-8 ✓ Art. L133-1 du CCH : dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. ✓ Art. L133-6 du CCH : en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
- ❖ Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 modifié tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ;
- ❖ Décret N° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites ; ❖ Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- ❖ La norme AFNOR NF P 03-201 de Mars 2012 : état du bâtiment relatif à la présence de termites. • Norme NF P 03-201 de Février 2016.

EXECUTION DE LA MISSION

Le champ d'application du diagnostic vise exclusivement l'état relatif à la présence de termites dans les immeubles bâtis est limité (sauf mission différente expressément définie et spécifié à la commande du Client) à la recherche par un contrôle visuel, au moment de l'intervention, de traces visibles d'infestations de termites, d'altérations provoquées par les termites ou d'indices d'infestations de termites, de les repérer et d'en dresser le constat en applications de la réglementation en vigueur au lieu et à la date du diagnostic.

La biologie et le mode de vie souterrain du termite implique l'inspection du périmètre externe du bâtiment (dans sa totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 mètres de distance par rapport à l'emprise du bâtiment.

Pour les parties intérieures du bien principal, la mission se limite aux examens visuels du bois d'œuvre de l'ensemble immobilier cadastré sur les parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, par sondage des éléments sans démolition, sans dégradations, sans manutention d'objets encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménager ; aucune inspection n'a été faite dans des endroits qui demandent la démolition, le démantèlement ou l'enlèvement de tous objets, parmi lesquels entre autre : revêtements de sols collés, revêtements muraux, marchandises, plafonds, isolations, sols, ... ; et dans les endroits obstrués ou inaccessibles physiquement.

Pour les parties extérieures du bien principal, cette recherche est effectuée et se limite aux examens visuels, sauf mission expressément spécifié, aux constructions annexes décrites ainsi que les sols et végétaux aux abords de l'immeuble jusqu'à une distance de 10 mètres du bien examiné, dans les limites de propriété.

Dans le cas où le propriétaire aurait fait effectuer un état parasitaire sur le bien inspecté, il s'engage à en communiquer une copie à l'Opérateur de Diagnostic Immobilier le jour de la visite et à l'informer de toutes modifications apportées pour réparer d'éventuelles dégradations visibles.

- L'absence d'indices d'infestation signifie qu'il n'a pas été possible de détecter leur présence et/ou traces visibles de présence suivant la méthode d'investigation préconisée par la norme AFNOR XP P 03-201.

- Dans le cas où l'Opérateur de Diagnostic Immobilier conclu à la présence d'indices d'infestations de termites, cela n'exclut pas la possibilité d'une éventuelle activité en sous face ou en sous-œuvre qui peut être mise en évidence lors de travaux de rénovation ou de démolition ; par exemple démontage de doublage, de cloison, de parquet, etc... Dans ce cas, l'Opérateur de Diagnostic Immobilier ne pourra être mis en cause.

En conséquence, les termites sont des insectes en perpétuelle activité, les traces d'indices et/ou dégradations laissées seront considérées comme actives.

L'Opérateur de Diagnostic Immobilier engagera les procédures nécessaires vis-à-vis de l'obligation d'en faire déclaration à la mairie de votre commune.

- Selon la norme AFNOR XP P 03-201, l'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance des bois et matériaux ; même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'indices d'infestations de termites dans l'immeuble, et d'établir un « état relatif à la présence de termites dans le bâtiment ».

De plus, Le présent rapport n'a pas vocation à être utilisé en tant que cahier des charges pour la réalisation de travaux de traitement préventif et/ou curatif des bois en cas de signalement de dégradations dues à des termites.



- L'opérateur de diagnostic est missionné pour effectuer les contrôles prévus. Il n'est ni missionné pour une quelconque opération de maintenance ni pour intervenir sur le bâtiment ou ses équipements et aucune demande ne peut lui être formulée dans ce sens.

Obligations du propriétaire donneur d'ordre :

1. Le donneur d'ordre adresse à l'opérateur un ordre de mission écrit dans lequel :

- Le donneur d'ordre ou son représentant, informe préalablement l'opérateur de :
- la localisation du (ou des) bâtiment(s) (département, commune adresse, lieu-dit, voie et numéro, étage, références cadastrales, règlement de copropriété) ;
- la nature du bâtiment (appartement, maison individuelle, bâtiment isolé, mitoyenneté) ;
- l'usage du bâtiment (habitation ou autre) ; - le type de bâtiment(structure) et son âge ;
- le nombre de logements ;
- le nombre de pièces à examiner ;
- l'existence de combles, de vide sanitaire et leur accessibilité ;
- l'historique de traitements des bois et/ou éléments d'ouvrages, travaux, outils et moyens utilisés ;
- son identité complète, sa domiciliation, ceux du (ou des) propriétaires et destinataires du rapport
- Le donneur d'ordre ou son représentant, identifie et assure l'accessibilité des zones, parties d'ouvrages, éléments d'ouvrages visibles (notamment ceux comportant du bois).

De même, le donneur d'ordre ou son représentant signale à l'opérateur les parties qui ne seront pas contrôlées et les motifs de ces impossibilités.

- Le donneur d'ordre ou son représentant, identifie les zones, parties d'ouvrages, éléments d'ouvrages cachés ou inaccessibles (notamment ceux comportant du bois : raidisseurs, linteaux, lattis, etc.).

2. Information des occupants : le donneur d'ordre ou son représentant informe par écrit l'occupant de la nécessité d'accéder aux zones et partie d'ouvrages à contrôler

3. De manière générale : le donneur d'ordre ou son représentant s'assure que les locaux, leurs dépendances et les parties et éléments d'ouvrages à examiner soient accessibles et sondables. Ainsi, il veillera par lui-même aux travaux de mise au jour (dépose de revêtements, ébrasements, retrait de doublages, etc.) des parties ou éléments cachés ou inaccessibles s'il souhaite être exonéré de responsabilité sur ces parties ou éléments, ainsi qu'au déplacement des meubles et appareils encastrables, au retrait et à la remise en place des revêtements afin d'obtenir la visibilité des éléments d'ouvrages.

4. L'opérateur attire ici tout particulièrement votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire et/ou donneur d'ordre resterait pleinement engagée sur les locaux, zones, parties ou éléments d'ouvrages qui ne peuvent être contrôlés et leurs conséquences.

Obligations de l'opérateur en diagnostic immobilier:

- L'opérateur a pour obligation de signaler dans le rapport, si elles sont préalablement identifiées et signalées par le donneur d'ordre, les zones, éléments, constituants ou parties non visibles, non visitables, non sondables et les motifs correspondants dans la rubrique « exclusions ». Il en va de même des zones, éléments, constituants ou parties non visibles, non visitables et non sondables identifiées par l'opérateur sans qu'elles lui aient été préalablement signalées et qui ne sont pas visibles ou sondables.

- L'opérateur rappelle ici que sa responsabilité est limitée aux points effectivement vérifiés, et qu'elle ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de l'inaccessibilité et/ou de la non identification et signalisation préalable par le propriétaire donneur d'ordre.

- Le bien diagnostiqué doit être vide de meubles. L'inspection est limitée aux zones accessibles par l'opérateur dans la partie privative du bien, les zones et parties d'ouvrages rendues visibles accessibles par le donneur d'ordre sans déplacement de meubles ni opération de manutention, ni démontage. L'intervention consiste en un examen visuel : - Recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ;
- Examen des produits celluloses non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons,...) ;
- Examen des matériaux non celluloses rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sols ou muraux,...) ;



- Recherche et examen des zones favorables au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, zones humides, branchements d'eau, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, etc.) ;
- Sondage de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations superficielles telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc... .
- Le présent « état relatif à la présence de termites dans le bâtiment » ne portant que sur les parties privatives objets des présentes, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du Code Civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne pourra être stipulée que pour les parties privatives visitées. Dans le cas où le présent « état relatif à la présence de termites » ne porterait que sur des parties privatives d'un bien en copropriété, afin que vous soyez exonéré des voies de recours de tous autres acquéreurs, pour le vice caché que pourrait constituer « la présence de termites dans les parties communes », il doit être joint en supplément du présent rapport un « l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment des parties communes de l'immeuble », qui annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, permettra de stipuler la clause d'exonération pour vice caché pour les parties communes.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'invasion de parasites ultérieure au jour de notre visite, ne pouvant notamment préjuger de l'état parasitaire des immeubles ou terrains avoisinants ou mitoyens et des risques de propagation afférents, ni des traitements qui seront éventuellement fait sur ces dits immeubles.

Information sur les autres agents de dégradation du bois :

Les insectes xylophages et leurs traces qui sont recherchés sont limités exclusivement aux termites de la métropole de la famille Rhinotermitidae (termites sous-terrain) et de la famille Kalotermitidae (termites bois sec), sauf demande expresse d'extension de l'investigation aux autres agents de dégradation biologique du bois (insectes à larves xylophages, champignons lignivores et lignicoles). Ces derniers peuvent toutefois être signalés en observation sans que ce signalement préjuge d'une recherche exhaustive et que la présence ou l'absence éventuelle de signalement de ces autres agents de dégradation biologique du bois puisse faire l'objet d'un appel en garantie.

Information générale préalable au diagnostic :

Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L133-4 et R133- 3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Conformément à l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, l'opérateur de diagnostic immobilier ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire du bien ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Le propriétaire et/ou donneur d'ordre adresse un ordre de mission précisant les conditions d'intervention de l'opérateur. La présence d'agents de dégradation biologique des bois autres que le termite, ne faisant pas l'objet d'une information écrite de l'acquéreur constitue un vice caché. Si le donneur d'ordre ou son représentant souhaite rendre opérante une clause d'exonération de garantie du vice caché constitué par la présence de ces agents de dégradation, il doit formuler préalablement la demande par écrit à l'opérateur quant à cette recherche spécifique. Cette démarche donne lieu à un surcoût qui doit figurer dans l'ordre de mission précisant les conditions d'intervention de l'opérateur



CERTIFICAT DE QUALIFICATION



B2C
Bureau Contrôle Certification



cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES

Accréditation n°4-0557
PORTÉE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

N° de certification
B2C - 0727

CERTIFICATION
attribuée à :

Monsieur Florian GUESTEREGUY
Dans les domaines suivants :

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| <p>Certification Amiante : Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et l'évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.</p> | <p>Obtenu le : 24/01/2019</p> | <p>Valable jusqu'au : 23/01/2024*</p> |
| <p>Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p> | | |
| <p>Certification Termites : Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole</p> | <p>Obtenu le : 24/01/2019</p> | <p>Valable jusqu'au : 23/01/2024*</p> |
| <p>Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p> | | |
| <p>Certification Electricité : Etat de l'installation intérieure d'électricité</p> | <p>Obtenu le : 24/01/2019</p> | <p>Valable jusqu'au : 23/01/2024*</p> |
| <p>Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieur d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p> | | |
| <p>Certification Plomb : Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)</p> | <p>Obtenu le : 24/01/2019</p> | <p>Valable jusqu'au : 23/01/2024*</p> |
| <p>Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p> | | |
| <p>Certification DPE : Diagnostic de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation. Attestation de prise en compte de la réglementation thermique.</p> | <p>Obtenu le : 24/01/2019</p> | <p>Valable jusqu'au : 23/01/2024*</p> |
| <p>Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.</p> | | |

Fait à STRASBOURG, le 24 janvier 2019

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER



*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

16 rue Eugène Delacroix • 67200 STRASBOURG • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites