

Prestataire de service  VEOLIA EAU	CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DU 30/03/2021	Service Public d'Assainissement Non Collectif  <small>syndicat</small> GAVE & BAISSE <small>eau & assainissement</small>
---	---	--

1 / 4

DONNEES GENERALES			
Numéro du Dossier	ANC-2009-64393-003071		
Commune :	MONEIN		
Cadastre :	BC104 - BC185 - BC184		
Adresse Terrain :	216 Chemin DU PONT D'AS QUARTIER LAQUIDEE 64360 MONEIN		
Propriétaire :	Monsieur CARRERE Jean-Luc 216 Chemin DU PONT D'AS QUARTIER LAQUIDEE 64360 MONEIN Tel: 0559715883		
Occupant	Monsieur CARRERE Jean-Luc 216 Chemin DU PONT D'AS QUARTIER LAQUIDEE 64360 MONEIN Tel: 0559715883		
Contact local	Monsieur CARRERE Jean-Luc Tel: 0559715883		
Surface Terrain :	1070 m ²	Année de réalisation ou modification assainissement : 2011	
Type d'habitation	Maison individuelle	Type de résidence : Principale	
Nombre de logement(s) : 1	Nombre de pièces principales : 5	Nombre d'occupant(s) : 1	Nombre d'occupant(s) Temporaire(s) :

Zonage assainissement :	Non collectif
Raccordement réseau collectif :	Non raccordable
Remarques :	

Descriptif de l'installation :

COLLECTE	
Eaux usées et pluviales séparées	Oui
Présence regard ou té de visite	Oui
Si oui regard ou té de visite accessible	Oui
Pente amont prétraitement suffisante pour l'écoulement	Oui
Diamètre canalisations >= 100 mm	Oui
Toutes les eaux usées raccordées à un prétraitement	Oui
Observations COLLECTE	

Prestataire de service



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
30/03/2021**

Service Public d'Assainissement Non Collectif



2 / 4

PRE-TRAITEMENT	Constat : le prétraitement est Complet					
	Volume (m³)	Matériau	Accès	Remarques	Dimensions	Dysfonctionnement
Fosse Toutes Eaux	3,00	Béton	Oui			
Filtre Décolloïdeur Intégré		Cassette	Oui			

Observations PRE-TRAITEMENT	
--	--

VENTILATION	
Ventilation primaire	Oui
Ventilation secondaire	Oui
Extracteur	Oui
Diamètre intérieur canalisations >= 100 mm	Oui
Sorties d'air à une hauteur suffisante	Oui

Observations VENTILATION	
-------------------------------------	--

TRAITEMENT	Constat : le traitement est Complet				
	Linéaire (m) / Surface (m²)	Dimensions	Regard	Dysfonctionnements	Remarques
Filtre à sable vertical drainé	25,00	5x5	Amont et Aval		
Ventilation					x4
Poste de relevage			Amont		

Observations TRAITEMENT	
------------------------------------	--

Distances du traitement (m)	Limites de propriété	Arbres	Puits	Maisons
	3	>3	Néant	1,2

REJET	Remarques
Fossé	Rejet visible

Observations REJET	
-------------------------------	--

Prestataire de service  VEOLIA EAU	CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DU 30/03/2021	Service Public d'Assainissement Non Collectif  Service Public d'Assainissement Non Collectif
---	---	---

3 / 4

Eaux Pluviales	
Raccordement : Non raccordées	Rejet dans : Fossé
Observations :	Observations :
<i>Rappel : le rejet des eaux pluviales vers la filière d'assainissement est interdit</i>	

CONTRAINTES DU TERRAIN	
Encombrement Paysager	Non
Encombrement Sol	Non
Pente sur la zone d'assainissement	Faible
Habitat	Diffus
Surface disponible pour assainissement	<200 m ²

RESSOURCES EN EAU DISPONIBLE SUR LE TERRAIN	
Type de ressource	Aucune
Alimentation humaine	Non
Alimentation animale	Non
Arrosage	Non
Autre	Non
Inconnu	Non
Distance par rapport au traitement ou au rejet	
Observations :	

ENTRETIEN REALISE	Certificat	Date	Vidangé (m ³)	Destination	Agréé	Exécutant
Fosse Toutes Eaux						
Filtre Décolloleur Intégré						

Observations ENTRETIEN REALISE	Aucune vidange depuis sa mise en service en 2011.
--------------------------------	---

PRECONISATION D'ENTRETIEN	A Entretien	Délais (mois)	Hauteur Totale (m)	Hauteur Liquide (m)	Hauteur Chapeau (m)	Hauteur Calcul (m) : Boue+ chapeau	Taux de boue %
Fosse Toutes Eaux	Oui	0	1,30	0,50		0,80	61,54
Filtre Décolloleur Intégré	Oui	6					

Observations PRECONISATION	Vidanger la fosse. Le filtre doit être nettoyé tous les 6 mois.
----------------------------	---

Adhère au service public d'entretien :	Non
Date d'adhésion :	

Prestataire de service



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
30/03/2021**

Service Public d'Assainissement Non Collectif



4 / 4

CONCLUSION DE LA VISITE (selon l'Annexe II de l'Arrêté Ministériel du 27 Avril 2012)

Localisation du Dispositif	Hors zone à enjeu
Constat sur l'installation	Complète avec défaut d'usure ou d'entretien
Danger pour la santé des personnes	Aucun
Conclusion	Installation présentant des défauts d'entretien ou des signes d'usure. Se reporter à la liste des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation.

Cette conclusion n'est valable que pour le type d'occupation de l'habitation le jour de la visite.

Délai de 4 ans dépassé

Délai de 1 an après la vente dépassé

TRAVAUX OBLIGATOIRES

RECOMMANDATIONS

Vidanger la fosse.

Au vu de la conclusion, et conformément au règlement de service, le prochain contrôle est prévu en **2031**.

Remarques du particulier

Le contrôleur
FOURGS Nadège




Commune de MONEIN

Schéma du Dispositif d'Assainissement Non Collectif

Propriétaire :
CARRERE Jean-Luc

Numéro de dossier :
ANC-2009-64393-003071

Réf. cadastrales :
BC 104-184-185



LEGENDE

— Canalisations Assainissement	□ Regard	----- Tranchée d'épandage avec septodifuseur	FCV X m²	Filter à coco vertical	Evacuation dans un fossé
- - - - - Canalisations Pluviales	○ Filtre décolloideur séparé	----- Lit d'épandage	FTovD X m²	Filter à tourbe vertical drainé	— Evacuation en surface
EP Eaux pluviales	○ Bac à graisse	FCVD X m²	FTov X m²	Filter à tourbe vertical	< Evacuation en sous-sol
EU Eaux Usées (EM + EV)	⌒ Ventilation basse	FSH X m²	LPR X m²	Lit plante de roseaux	○ Evacuation dans un puisard
EM Eaux ménagères	▶ Poste de relevage	FSV X m²	PF X m²	Plateau filtrant	⌒ Evacuation dans un cours d'eau
EV Eaux vannes	■ Regard répartiteur et de collecte	FSV X m²	FSVD X m²	Filter à sable vertical drainé avec septodifuseur	○ Mare
TS Toilettes sèches	▲ Ventilation extraction	FSVD X m²	FZ	Terre d'infiltration	▶ Pente
R Résurgence	⊙ Ventilation primaire				● Puits
☒ Fosse septique	□ Microstation				● Compteur d'eau
☒ Fosse étanche	----- Tranchée d'épandage				
☒ Fosse Toutes eaux avec décolloideur intégré	----- Drain et/ou tranchée drainante				
☒ Fosse Toutes eaux					