RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT VISITE D'AGREMENT



Centre Toulouse Pyrénées – Sce Assainissement Centre Kennedy- Rue Neil Armstrong BP 15 65311 65 311 LALOUBERE Cedex

Tél.: 05.62.56.36.10 Fax: 05.62.56.36.01

Réf: 65 000 001

Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique Vu le règlement sanitaire départemental Vu le règlement d'assainissement Vu l'article 22 du contrat d'affermage M. VERDIE Gérard

7 Rue des Ardits

65 000 TARBES

Délivré le 06 février 2015,

A M. VERDIS Gérard, propriétaire de l'immeuble situé au: 7 Rue des Ardits - TARBES

La conformité de raccordement des installations privées de collecte des eaux usées au réseau public d'assainissement ayant été vérifiée 02/02/2015.

Le Service d'assainissement du Syndicat Adour Alaric représenté par VEOLIA EAU est d'avis d'agréer leur raccordement au réseau public d'assainissement.

A cette date, les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art, sous la responsabilité du propriétaire.

La présente attestation ne sera pas opposable au Syndicat Adour Alaric et à VEOLIA EAU si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par le service public d'assainissement. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

Veolia Eau- Compagnie générale des Eaux

Le Service Assainissement

Copie: SIA Adour Alaric

REGION SUD-OUEST 22, Avenue Marcel Dassault BP 5132 31512 TOULOUSE CEDEX 5 Veolia EauCOMPAGNIE GENERALE DES EAUX SCA AU CAPITAL DE 1 207 287 340 Euros RCS PARIS B 572.025.526

RAPPORT DE VISITE DU CONTROLE DE CONFORMITE



DES REJETS ASSAINISSEMENT

Adresse du branchement

| EAU | | | Information sur le | propriétaire | 2 | | Nom de | l'usager MERDIE GERARD |
|---|----------------|-------------|--|--------------|-------------|---|------------------|---------------------------|
| Centre Toulouse-Pyrénées Centre Kennedy | | Nom: | | | | Adresse | 7 luc des ARDIPS | |
| Rue Neil Armstrong BP 15 65311 LALOUBERE CEDEX | | | Adresse : | | | | , | 65000 TARBES. |
| TEL: 05 62 56 36 10 - FA | | 56 36 01 | | | | | C | 03000 INKOCS. |
| RACCORDEMENT | | | | | | | Nombre (| de résidents . 2. |
| Type de réseau | Unitair | | □ Séparatif 🖽 | | | au E.U. | D JEİ | Réseau E.P. 🗆 |
| Nature de l'effluent | Domestique | | Artisanal 🗆 | | Indus | | Æ | : M |
| Regard E.U. existant Regard E.U. conforme | oui ⊠ oui ⊠ | | non □ non □ | | en pr | opriété | | oui 🗖 🛘 non 🗖 |
| Présence d'un puits (ou forage ou moto pompe) | | | | | non | | | |
| Si oui, utilisation dans l'habitation | | | oui 🗖 | | non | 図 | | |
| | | | | | | | | |
| EVACUATION EAUX PL | UVIALE | <u></u> | | | | | | |
| Gouttières façade avant : Avant droite | | | Raccordées au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre : |
| Avant gauche | | 咸 | Raccordées au réseau | E.P. | ä | E.U. | | Autre: |
| Centrale | | Ž. | Raccordées au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre: Pent |
| | | • | | | | | | |
| Gouttières façade arrière | | | D 1/ / | ED | _ | 17.11 | | Autre: Preit |
| Arrière droite Arrière gauche | | | Raccordées au réseau Raccordées au réseau | E.P. E.P. | | E.U. E.U. | | Autre: |
| Centrale | | | Raccordées au réseau | E.P. | 5 | E.U. | ä | Autre: |
| | | | | | _ | | _ | |
| Descente garage | oui 🗖 | non 🖼 | Raccordée au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre: Paut |
| Siphon de sol / Grille | oui 🗸 | non 🗆 | Raccordé au réseau | E.P. | | E.U. | | |
| Système de relevage | oui 🗖 | non 💢 | Raccordé au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre: |
| Piscine | oui 🗖 | non 🗖 | Raccordée au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre : |
| Autre : | oui 🗖 | non 🗹 | Raccordé au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre : |
| Autre: | oui 🗆 | non 🗷 | Raccordé au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre: |
| Observations: | | | | | | | | |
| | | *********** | F |) 200 C | - | • | | |
| EVACUATION EAUX USI | | | | | 2.001000000 | | | |
| W.C. 1 | | | Raccordés au réseau | E.P. | | E.U. | 4 | Autre : |
| W.C. 2 | oui 🗖 | non 🗖 | Raccordés au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre: |
| Salle de bain 1 | oui 🗆 | ed | Raccordée au réseau | E.P. | | E.U. | 4 | Autre: |
| Salle de bain 2 Evier Cuisine | Oui L | non 🔀 | Raccordée au réseau Raccordé au réseau | E.P. E.P. | | E.U. E.U. | Ø | Autre: |
| Lave linge | | | Raccordé au réseau | E.P. | ō | E.U. | Ã | Autre: |
| Lave vaisselle | | | Raccordé au réseau | E.P. | | E.U. | ₽ą. | Autre : |
| Autre: | oui 🛘 | non 🛛 | Raccordé au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre: |
| Autre: | oui 🗖 | non 🔽 | Raccordé au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre: |
| Système de relevage | oui 🗆 | non 🗖 | Raccordé au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre: |
| Existence d'une fosse | oui 🛮 | non 🗖 | Raccordé au réseau | E.P. | | E.U. | | Autre : |
| Observations: | | | | . 1 | | | 0 | |
| | •••••• | | Noccorda G | D1. O. 1 | ul. | NDN | 1040 | ent vice over 17 belordie |
| Méthode de contrôle : | | | Fumigène | | Colora | ant 🗆 | , | |
| Date du contrôle : 2 2 | ĬŽ | | CONFORME * | | NON- | -CONFOR | RME 🗆 | |

Schéma de l'installation au verso

Nom du signataire:

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés.


Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Signature de l'Agent VEOLIA:

Contrôle de conformité: 7, Rue des Ardits-Tarbes

N° d'intervention: 65000 001

Date du contrôle: 2 février 2015



| LEGENDE | | | | | | | |
|---------|---|-----------|----------------|--|--|--|--|
| 0 | Regard de visite sur réseau d'eaux usées | 0 | Gouttière | | | | |
| | Boîte de branchement | | Grille | | | | |
| _ | Réseau d'eaux usées | <u></u> 4 | Eaux pluviales | | | | |