

Plan de localisation des matériaux contenant de l'amiante



QUALICONSULT IMMOBILIER
1, rue de la paderne
31170 – tournefeuille
05.34.51.61.14

Référence du bien ;

NOIMM : 129396
NOBAT : 12939601
Niveau : R+1


Adresse du bien :

6 rue Eugene Loup
12000 – Rodez

Information relatives au rapport de repérage :

Réf Du Rapport : 232616
Rédacteur : Taupiac Johan
Vérificateur : Laporte Rodolphe
Date : 15/12/2015
Révision : V2

Commentaires :



PNL 01

Réf MCA :007	
MATERIAU :	EP
Conduit de ventilation	
DESCRIPTIF :	
Conduit de ventilation	

Légendes :

- EP - Evaluation périodique
- AC1 - Action Corrective de 1er niveau
- AC2 - Action Corrective de 2nd niveau
- N1 - Note 1
- N2 - Note 2
- N3 - Note 3
- NE - Non Renseigné
- PAD - Pas d'Amiante Détectée
- AD - Amiante Détectée
- LNV - Local Non Visité