

Dossier Technique Amiante

Bien concerné

CAZERES / JEANNE PENENT
31 RUE JEANNE PENENT
31220 CAZERES
Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué : Ensemble des locaux
Réf. du présent DTA : 54143

Sommaire

- Préambule
- Historique
- Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage
- Liste des matériaux et produits de la liste A détectés (flocages, calorifugeages et faux-plafonds)
- Liste des matériaux et produits de la liste B détectés (et autres matériaux contenant de l'amiante)
- Liste des matériaux et produits ayant fait l'objet de travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires
- Rapports de repérage et autres documents
- Plans et/ou photos et/ou croquis
- Fiche récapitulative amiante
- Recommandations générales de sécurité

Préambule

Le Dossier Technique Amiante (DTA) est issu de la mise en oeuvre des obligations édictées par les articles R1334-14 à R1334-29-9 du code de la santé publique. Il est établi conformément aux dispositions réglementaires du décret 2011-629 du 03 juin 2011. Il fournit l'essentiel des informations amiante disponibles suivant le périmètre du dossier.

Le dossier technique amiante comprend les informations et documents suivants:

- Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
- Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrément, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en oeuvre.
- Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.
- Une fiche récapitulative.

Il est tenu à jour et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.

Ce dossier technique amiante est à disposition notamment des occupants, salariés, entreprises ou toute autre personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux contenant de l'amiante.

Les documents listés (§ Rapports de repérage et autres documents / § Plans / § Recommandations générales de sécurité / § Fiche récapitulative amiante) font partie intégrante du dossier technique amiante et doivent être joints en annexe.

Historique

L'ensemble des actions ayant trait aux matériaux amiantés est repris en détail dans le tableau historique.

Date	Evénement	Zone concernée	Intervenant
28/02/2017	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux Périmètre du repérage : Autre repérage Locaux non visités : néant Nom de l'opérateur : Johan Taupiac N° du rapport : 357382	Façades	Qualiconsult Immobilier
28/10/2016	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante Périmètre du repérage : Liste A, Liste B Locaux non visités : néant Nom de l'opérateur : Laurent Charrier N° du rapport : 16-03-025324 B	Ensemble du bâtiment	Dekra
25/11/2004	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante Périmètre du repérage : Liste A, Liste B Locaux non visités : - Nom de l'opérateur : Keranvran N° du rapport : 39295	Ensemble du bâtiment	EDM 14

Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

L'ensemble des locaux indiqués au niveau de la partie "Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué" a été visité, à l'exception des éventuels locaux listés ci-dessous et restants donc à visiter :

Code LNV	Bât.	Niv.	Locaux non visités
Vide			

Liste des matériaux et produits de la liste A détectés (flocages, calorifugeages et faux-plafonds)

La liste ci-dessous est établie sur les informations contenues dans les rapports d'investigation disponibles à la date de mise à jour de la présente fiche : modalités d'investigation, catégorie de matériaux repérés ...

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
Vide							

Liste des matériaux et produits de la liste B détectés (et autres matériaux contenant de l'amiante)

Idem liste précédente.

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
001	Conduit	Conduit de fluides	31135101	SOUS SOL	P010 CHAUFFERIE	Non dégradé	En place
	<p>Risque de dégradation : Risque de dégradation faible ou à terme Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Evaluation périodique Type de repérage : B Référence expert : -</p> <p>Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - 28/10/2016 : En place - Non dégradé - Risque de dégradation faible ou à terme - Evaluation périodique Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 28/10/2016</p>						
002	Conduit	Conduit de fluides	31135101	SOUS SOL	P010 CHAUFFERIE	Non dégradé	En place
	<p>Risque de dégradation : Risque de dégradation faible ou à terme Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Evaluation périodique Type de repérage : B Référence expert : -</p> <p>Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - 28/10/2016 : En place - Non dégradé - Risque de dégradation faible ou à terme - Evaluation périodique Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 28/10/2016</p>						
003	Conduit	Conduit de fluides	31135101	SOUS SOL	P012 SOUTE	Non dégradé	En place
	<p>Risque de dégradation : Risque de dégradation faible ou à terme Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Evaluation périodique Type de repérage : B Référence expert : -</p> <p>Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - 28/10/2016 : En place - Non dégradé - Risque de dégradation faible ou à terme - Evaluation périodique Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 28/10/2016</p>						
004	Sol plastique	Dalles de sol	31135101	ETAGE 2	P201a ex AUTOCOM	Non dégradé	En place
	<p>Risque de dégradation : Risque de dégradation faible ou à terme Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Evaluation périodique Type de repérage : B Référence expert : MCA004</p> <p>Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - 28/10/2016 : En place - Non dégradé - Risque de dégradation faible ou à terme - Evaluation périodique Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 28/10/2016</p>						
005	Sol plastique	Dalles de sol	31135101	ETAGE 2	ACCES MATERIEL E10	Non dégradé	En place
	<p>Risque de dégradation : Risque de dégradation faible ou à terme Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Evaluation périodique Type de repérage : B Référence expert : MCA004</p> <p>Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - 28/10/2016 : En place - Non dégradé - Risque de dégradation faible ou à terme - Evaluation périodique Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 28/10/2016</p>						

Liste des matériaux et produits ayant fait l'objet de travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires

La liste ci-dessous détaille les matériaux amiantés ayant fait l'objet de travaux de retrait, de confinement ou de mesures conservatoires.

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
Vide							

Rapports de repérage et autres documents

Vous trouverez ci-après la liste des rapports de repérage et autres documents constituant le dossier (annexes comprises).

Date d'émission	Intitulé	Auteur
28/02/2017	Rapport n°357382 - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	Qualiconsult Immobilier
28/10/2016	Rapport n°16-03-025324 B - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	Dekra

Plans et/ou photos et/ou croquis

Vous trouverez ci-après, en complément des documents et rapports, les principaux éléments permettant de localiser rapidement les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Bât.	Niv.	Intitulé	Auteur	Mise à jour
31135101	SOUS SOL	Plan de localisation des matériaux contenant de l'amiante	DEKRA	25/05/2016
31135101	ETAGE 2	Plan de localisation des matériaux contenant de l'amiante	DEKRA	25/05/2016
31135101	-	Planche photos	DEKRA	25/05/2016

Fiche récapitulative amiante

La présente fiche récapitulative est la dernière synthèse du dossier technique amiante et constitue l'état amiante mentionné à l'article L.1334-13 à fournir, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, lors d'une transaction immobilière.

Date	Motif de modification	Version
07/07/2017	Prise en compte d'un repérage avant travaux	1-02

Recommandations générales de sécurité

Afin de limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante, vous trouverez ci-après les dernières recommandations générales de sécurité à respecter.

Date	Motif de modification	Version
28/12/2016	Création	1-01