

Dossier Technique Amiante

Bien concerné

CAZERES / JEANNE PENENT GARAGES
31 RUE JEANNE PENENT
31220 CAZERES
Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué : Ensemble des locaux
Réf. du présent DTA : 54144

Sommaire

- Préambule
- Historique
- Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage
- Liste des matériaux et produits de la liste A détectés (flocages, calorifugeages et faux-plafonds)
- Liste des matériaux et produits de la liste B détectés (et autres matériaux contenant de l'amiante)
- Liste des matériaux et produits ayant fait l'objet de travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires
- Rapports de repérage et autres documents
- Plans et/ou photos et/ou croquis
- Fiche récapitulative amiante
- Recommandations générales de sécurité

Préambule

Le Dossier Technique Amiante (DTA) est issu de la mise en oeuvre des obligations édictées par les articles R1334-14 à R1334-29-9 du code de la santé publique. Il est établi conformément aux dispositions réglementaires du décret 2011-629 du 03 juin 2011. Il fournit l'essentiel des informations amiante disponibles suivant le périmètre du dossier.

Le dossier technique amiante comprend les informations et documents suivants:

- Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
- Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrément, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en oeuvre.
- Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.
- Une fiche récapitulative.

Il est tenu à jour et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.

Ce dossier technique amiante est à disposition notamment des occupants, salariés, entreprises ou toute autre personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux contenant de l'amiante.

Les documents listés (§ Rapports de repérage et autres documents / § Plans / § Recommandations générales de sécurité / § Fiche récapitulative amiante) font partie intégrante du dossier technique amiante et doivent être joints en annexe.

Historique

L'ensemble des actions ayant trait aux matériaux amiantés est repris en détail dans le tableau historique.

Date	Evénement	Zone concernée	Intervenant
27/05/2016	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante Périmètre du repérage : Liste A,Liste B Locaux non visités : oui Nom de l'opérateur : CHARRIER N° du rapport : 16-03-025368 B	Ensemble des locaux	DEKRA
16/10/2010	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante Périmètre du repérage : Liste A,Liste B Locaux non visités : - Nom de l'opérateur : CAROBOLANTE N° du rapport : 39295	Ensemble du bâtiment	EDM 14

Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

L'ensemble des locaux indiqués au niveau de la partie "Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué" a été visité, à l'exception des éventuels locaux listés ci-dessous et restants donc à visiter :

Code LNV	Bât.	Niv.	Locaux non visités
001	31135102	REZ DE CHAUSSEE	GROUPE ELECTROGENE Date de création : 27/05/2016 Eléments extérieurs : Non Type de repérage : A et B Détail : Absence de clef - Accord d'Orange de Monsieur LAMOR du 19/12/2016

Liste des matériaux et produits de la liste A détectés (flocages, calorifugeages et faux-plafonds)

La liste ci-dessous est établie sur les informations contenues dans les rapports d'investigation disponibles à la date de mise à jour de la présente fiche : modalités d'investigation, catégorie de matériaux repérés ...

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
Vide							

Liste des matériaux et produits de la liste B détectés (et autres matériaux contenant de l'amiante)

Idem liste précédente.

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
Vide							

Liste des matériaux et produits ayant fait l'objet de travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires

La liste ci-dessous détaille les matériaux amiantés ayant fait l'objet de travaux de retrait, de confinement ou de mesures conservatoires.

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
Vide							

Rapports de repérage et autres documents

Vous trouverez ci-après la liste des rapports de repérage et autres documents constituant le dossier (annexes comprises).

Date d'émission	Intitulé	Auteur
27/05/2016	Rapport n°16-03-025368 B - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	DEKRA

Plans et/ou photos et/ou croquis

Vous trouverez ci-après, en complément des documents et rapports, les principaux éléments permettant de localiser rapidement les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Bât.	Niv.	Intitulé	Auteur	Mise à jour
31135102	REZ DE CHAUSSEE	Plan de localisation des matériaux contenant de l'amiante	DEKRA	27/05/2016

Fiche récapitulative amiante

La présente fiche récapitulative est la dernière synthèse du dossier technique amiante et constitue l'état amiante mentionné à l'article L.1334-13 à fournir, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, lors d'une transaction immobilière.

Date	Motif de modification	Version
23/08/2017	Création suite au transfert de gestion du Dossier Technique Amiante	1-01

Recommandations générales de sécurité

Afin de limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante, vous trouverez ci-après les dernières recommandations générales de sécurité à respecter.

Date	Motif de modification	Version
23/08/2017	Création	1-01