



ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : **Maison individuelle**

Descriptif du bien : **Maison individuelle construit(e) en 1900**

Adresse : **15 rue des Pyrénées 65100 LOURDES**

Encombrement constaté : **Occupé, meublé.**

Nombre de Pièces :

Une partie de l'immeuble est en travaux

Numéro de Lot :

Situation du lot ou des lots de copropriété

Référence Cadastre : **NC**

Etage :

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

Bâtiment :

Porte :

Escalier :

Mitoyenneté par le sol avec d'autres biens : **OUI**

Bâti : **OUI**

Document(s) joint(s) : **Néant**

B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **Madame CIBIL Dominique**

Qualité :

Adresse :

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :

Qualité :

Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **La propriétaire**

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **LASSEBIE Anthony**

Raison sociale et nom de l'entreprise :

SARL CABINET BARRERE

Adresse : **8 bis Avenue Lasbordes 64420 SOUMOULOU**

N° siret : **47925940000022**

N° certificat de qualification : **N°CPDI4628**

Date d'obtention : **17/01/2018**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **I.CERT**

Batiment G - Parc EDONIA

Rue de la Terre Victoria

35760 SAINT-GRÉGOIRE

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA France IARD SA**

N° de contrat d'assurance : **6992074704**

Date de validité du contrat d'assurance : **01/10/2020**



| D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : | | |
|--|--|--|
| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
| Cage d'escalier | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Ensemble des balustres - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Ensemble des contre-marches - Bois Moquette | Absence d'indice. |
| | Ensemble des marches - Bois Moquette | Absence d'indice. |
| | Limon - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Main-courante - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| SS | | |
| Cave | Murs - Cailloux maçonnés Crépi ciment | Absence d'indice. |
| | Plafond - Béton | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton | Absence d'indice. |
| | Porte(s) - Bois | Absence d'indice. |
| | Escalier - Bois | Absence d'indice. |
| RDC | | |
| Accueil | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Mur - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Main-courante - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Ensemble des balustres - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Ensemble des contre-marches - Bois Moquette | Absence d'indice. |
| Ensemble des marches - Bois Moquette | Absence d'indice. | |



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|--|---|
| | Limon - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Salle de restaurant | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| Plonge | Mur - Plâtre Faïence murale + peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Embrasure - Plâtre Faïence murale + peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°2 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. | |
| Cuisine | Mur - Plâtre Faïence murale + peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond aluminium | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| Réserve | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris aluminium | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| Débarras | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris aluminium | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| Salle de bains/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris aluminium | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| Dégagement | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris aluminium | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Bureau | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| Chaufferie | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| Sanitaires | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| WC n°1 | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| WC n°2 | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| 1er | | |
| Palier R+1 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre HAPPY - Chambre/cuisine | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Garde-corps n°1 - Métal Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| Garde-corps n°2 - Métal Peinture | Absence d'indice. | |
| Chambre HAPPY - SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| Chambre RELAX - Chambre | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Garde-corps - Métal Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre RELAX - Cuisine | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre RELAX - SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| Chambre ZEN - Chambre/Cuisine | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| Chambre ZEN - SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| Chambre COSY - Chambre | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| Chambre COSY - SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| Cours R+1 | Murs - Parpaings, béton Crépi peint | Absence d'indice. |
| | Plafond - Béton Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre 6 | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton Moquette | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre 6 - SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre 7 | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton Moquette | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| Placard n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. | |
| Chambre 7 - SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| Chambre 8 | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Panneaux de polystyrène | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton Moquette | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| Chambre 8 - SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Plafond - Panneaux de polystyrène | Absence d'indice. |
| | Plancher - Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| 2ème | | |
| Palier R+2 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Panneaux de polystyrène | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois Moquette | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Plateau n°1 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Plancher - Parquet bois | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Garde-corps - Métal Peinture | Absence d'indice. |
| Plateau n°2 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois Moquette | Absence d'indice. |
| Plateau n°3 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois Moquette | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. | |
| Plateau n°4 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Panneaux de polystyrène | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois Moquette | Absence d'indice. |
| Pièce | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Cailloux maçonnés Crépi peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Mur - Placoplâtre | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre | Absence d'indice. |
| | Plancher - Ragréage | Absence d'indice. |
| Coursive | Garde-corps - Métal Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Béton Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton Peinture | Absence d'indice. |
| | Murs - Parpaings, béton Crépi peint | Absence d'indice. |
| Chambre 14 | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton Moquette | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre 14 - SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| Chambre 15 | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Placard n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton Moquette | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre 15 - SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| Chambre 16 | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton Moquette | Absence d'indice. |
| Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. | |
| Chambre 16 - SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Papier peint | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Volets n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Plafond - Faux-plafond | Absence d'indice. |
| | Plancher - Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| 3ème | | |
| Palier R+3 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Solivage bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Plateau n°5 | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Solivage bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Tableau n°1 - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Tableau n°2 - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| Tableau n°3 - Bois Peinture | Absence d'indice. | |
| Plateau n°6 | Mur - Plâtre Faïence murale + peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |



| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Solivage bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Tableau n°1 - Pierres | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois Moquette | Absence d'indice. |
| | Plancher - Parquet bois Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| | Plateau n°7 | Mur - Plâtre Peinture |
| Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Plafond - Solivage bois | | Absence d'indice. |
| Plancher - Parquet bois Moquette | | Absence d'indice. |
| Plinthes - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Volets n°1 Volets - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| SdE/WC | Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lames aluminium Peinture | Absence d'indice. |
| Terrasse | Murs - Parpaings, béton Crépi peint | Absence d'indice. |
| | Plancher - Etanchéité | Absence d'indice. |
| | Garde-corps - Métal Peinture | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|---|---|---|
| Buanderie | Murs - Parpaings, béton Crépi ciment | Absence d'indice. |
| | Plancher - Etanchéité | Absence d'indice. |
| | Fenêtre(s) - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Charpente - Bois | Absence d'indice. |
| | Porte(s) - PVC | Absence d'indice. |
| | Couverture - Tuiles | Absence d'indice. |
| 4ème | | |
| Grenier | Plancher - Solivage+lames de bois | Absence d'indice. |
| | Murs - Bloc béton pleins | Absence d'indice. |
| | Charpente - Charpente traditionnelle bois | Absence d'indice. |
| | Couverture - Tuiles | Absence d'indice. |
| | Plafond - Voliges bois | Absence d'indice. |

| LEGENDE | |
|---------|---|
| (1) | Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. |
| (2) | Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ... |
| (3) | Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature |
| * | Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. |

| E | IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION |
|----------|--|
| | Néant |

| F | IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION |
|----------|--|
| | <p>L'ensemble des éléments boisés, cachées (poutres, poteaux, tous les éléments de charpentes inaccessibles car entièrement confinés par les aménagement sous combles, comme c'est le cas en l'espèce etc...) occultés par des habillages maçonnés, plâtrés, lambrissés, doublages entièrement cloisonnés, recouverts de laine de verre ou matériaux isolants, etc., l'ensemble des parties boisées encadrées dans la maçonnerie (montants de portes et fenêtres) ainsi que les sous-faces d'escalier, ne peuvent être examinées car elles sont, par conception, inaccessibles sans investigations destructives (démontage).</p> <p>Certains parquets de l'immeuble n'ont pu être examinés, car ils sont recouverts par un revêtement.</p> |

G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits celluloseux non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

H CONSTATATIONS DIVERSES

Indices de présence d'agents de dégradations biologiques du bois

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite.

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **20/05/2020**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur



Référence : **CIBIL 58123 21.11.19 T**

Fait à : **SOUMOULOU** le : **21/11/2019**

Visite effectuée le : **21/11/2019**

Durée de la visite : **1 h 00 min**

Nom du responsable : **BARRERE Gerald**

Opérateur : Nom : **LASSEBIE**

Prénom : **Anthony**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticueur

N° CPDI4628 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LASSEBIE Anthony

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|----------------------|---|
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention* Date d'effet : 21/12/2017 - Date d'expiration : 20/12/2022 |
| DPE individuel | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 16/01/2018 - Date d'expiration : 15/01/2023 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 20/11/2017 - Date d'expiration : 19/11/2022 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 21/11/2017 - Date d'expiration : 20/11/2022 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 22/12/2017 - Date d'expiration : 21/12/2022 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 16/01/2023 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 19/01/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites