



CONTRÔLE DE DIAGNOSTIC D'INSTALLATION
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VISITE DU 24/09/2009



Commune de **MONEIN**


Numéro du dossier	ANC-2009-64393-003177
Références cadastrales :	BX199
Adresse Terrain :	QUARTIER CANDELOUP 33360 MONEIN
Propriétaire :	Monsieur LACHIVER Jacques QUARTIER CANDELOUP 64360 MONEIN Tel: 0559333543
Occupant :	Monsieur LACHIVER Jacques QUARTIER CANDELOUP 64360 MONEIN Tel: 0559333543
Contact local :	Néant

ANC-2009-64393-003177

Propriétaire : LACHIVER Jacques

Numéro de dossier :
ANC-2009-64393-003177

Réf. cadastrales : BX199



LEGENDE

Canalisations Assainissement	Regard	Tranchée d'épandage avec septodifuseur	Filtre à coco vertical	Evacuation dans un fossé
Canalisations Pluviales	Filtre décolloideur séparé	Lit d'épandage	Filtre à tourbe vertical drainé	Evacuation en surface
EP Eaux pluviales	Bac à graisse	Filtre à coco vertical drainé	Filtre à tourbe vertical	Evacuation en sous-sol
EU Eaux Usées (EM + EV)	Ventilation basse	Filtre à sable horizontal	Lit plante de roseaux	Evacuation dans un puitsard
EM Eaux ménagères	Poste de relevage	Filtre à sable vertical	Plateau filtrant	Evacuation dans un cours d'eau
EV Eaux vannes	Regard répartiteur et de collecte	Filtre à sable vertical drainé	Tertre d'infiltration	Mare
TS Toilettes sèches	Ventilation extraction	Filtre à zéolite		Pente
R Résurgence	Ventilation primaire			Evacuation autre
Fosse septique	Microstation			Puits
Fosse étanche	Tranchée d'épandage			Compteur d'eau
Fosse Toutes eaux avec décolloideur Intégré	Drain et/ou tranchée drainante			
Fosse Toutes eaux				



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

en vue de l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel

MAIRIE
64360 MONEIN

TEL : 05 59 21 30 06
FAX : 05 59 21 42 78

Observations particulières :

Les renseignements demandés dans ce document ont pour but de permettre au technicien qui étudiera votre projet de mieux le cerner. Suivant les indications fournies, il sera en mesure de vous aider pour que la réalisation soit adaptée à votre situation et fiable dans le temps. Un dossier complet et bien préparé raccourcira les délais de réponse.

Ce document est à joindre en 1 exemplaire à tout dossier de demande de permis de construire prévoyant la mise en place du système d'assainissement individuel ainsi que pour une simple demande d'autorisation d'installation d'un système d'assainissement individuel ne nécessitant pas un permis de construire.

DEMANDEUR

NOM, Prénoms : LACHIVER Jacques
Adresse complète : Maison Mitchaer - Quartier Candelpoup
64360 Monein

Projet situé à :

Adresse (n° voie, lieu-dit, code postal, commune)

Ident adresse

Références cadastrales du terrain

(sections et n° de parcelles) Bx31 et Bx199

Nom, adresse du propriétaire si autre que demandeur

Ident adresse

Nature du projet :

Certificat d'urbanisme n°

Délivré le

Construction faisant l'objet de la demande de permis de construire n°

Réalisation d'une installation sanitaire sans demande de permis de construire

Modification d'une installation sanitaire déjà réalisée - Date de la mise en place

LOCAUX A DESSERVIR

Exclusivement à usage d'habitation

Construction neuve Transformation

Lotissement
Date de l'arrêté préfectoral d'autorisation de lotissement

Résidence principale
 Résidence secondaire
Nombre de logements

Nbre de pièces principales par logement 8

(nbre de chambres + 2)

Nbre d'usagers permanents par logement

Comportant d'autres locaux que ceux d'habitation

Nature de ces locaux :
Nombre maximum de personnes présentes simultanément

Quantité d'eau rejetée journellement :
en pointe : en moyenne :

Restaurant : Nbre moyens de repas servis

Hôtel : Nombre de chambres

Camping : Nbre d'emplacements
(précisé en annexe, classement de l'équipement sanitaire)

TERRAIN RECEPTEUR

Topographie : plat pente supérieure à 5 cm/m
(préciser le pourcentage moyen).....

REALISATION DU PROJET

Responsable du projet Nom :

Adresse :

Réalisateur de l'installation Nom :

Adresse :

A - EAUX USEES

Caractéristiques du dispositif d'assainissement projeté

1 - Prétraitement des eaux usées

Fosse septique toutes eaux
Volume : **5000 l**

Décanteur-Digesteur (pour un minimum de 30 usagers)
Volume du décanteur :

Volume du digesteur :

Appareils annexes

DEBOURBEUR
Volume utile :

BACS A GRAISSES
Volume utile : **200 l**

SEPARATEURS A FECULES
Volume utile : **1000 l**

Microstation d'épuration
Capacité "équivalent habitant" :

(joindre le projet de contrat d'entretien)

INDICATEUR DE FONCTIONNEMENT
OU PREFILTRE DE PROTECTION
Volume : **200 l**

2 - Epuration des eaux prétraitées

Tranchées filtrantes

Nombre de tranchées :
Distances entre tranchées : m
Longueur unitaire des tranchées : m
Longueur totale des tranchées : m
Surface totale réservée à l'épandage : m²

Filtre à sable vertical **diamé**
Longueur : **10 m**

Largeur : **4 m**

Surface : **40 m²**

Filtre à sable horizontal
Longueur (sens de cheminement de l'effluent)
Largeur :
(sens transversal du cheminement de l'effluent)

Filtre bactérien percolateur
Volume utile
Epaisseur des matériaux filtrants

Surface

4 - Evacuation après épuration

Fossé
Ruisseau
Rivière

B - EAUX PLUVIALES

- . Ruisseau, rivière
- . Fossé
- . Autre

Pièces complémentaires à fournir :

. Plan d'implantation donnant les limites du terrain, la situation de l'immeuble sur le terrain et par rapport aux immeubles voisins, la position des différents éléments de l'installation, les canalisations, l'emplacement des conduites de ventilation. Ne pas oublier de donner le sens de la pente du terrain (Echelle maximum 1 cm pour 5 mètres). Préciser les côtes, les distances par rapport aux limites, des ouvrages entre eux, les implantations des accès et des jardins potagers, tout bâtiment et arbres, etc...

Fait à Moncin....., le 11 août 2005
Tous les renseignements sont certifiés exacts.

Signature
du pétitionnaire

AVIS MAIRE

Avis favorable

Moncin le 18/08/05


le Maire



Y. SALANAVE, PEHE.



Commune de MONEIN

**CONTROLE DE DIAGNOSTIC DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VISITE DU 24/09/2009**syndicat
CAVE & BAISE3 route de Pau - 64360 TARSACQ
Tél. : 05 59 60 04 16
Fax. : 05 59 60 24 72**DONNEES GENERALES**

Commune :	MONEIN	Numéro de dossier : ANC-2009-64393-003177	Références Cadastres : BX199
Adresse Terrain :	QUARTIER CANDELOUP 33360 MONEIN		
Propriétaire :	Monsieur LACHIVER Jacques QUARTIER CANDELOUP 64360 MONEIN Tel: 0559333543		
Occupant :	Monsieur LACHIVER Jacques QUARTIER CANDELOUP 64360 MONEIN Tel: 0559333543		
Contact local :	Néant		
Type d'habitation :	Maison individuelle	Type de résidence :	Principale
Date de construction (assainissement) :	01/01/2005	Nombre d'occupants : 2	Nombre de chambres : 3
Surface Terrain :	3000 m ²	Surface disponible pour assainissement :	200 à 500 m ²

Descriptif de l'installation**COLLECTE**

Eaux usées et pluviales séparées	OUI
Présence regard ou té de visite	NON
Si oui regard ou té de visite accessible	NON
Pente amont prétraitement suffisante pour l'écoulement	OUI
Diamètre canalisations >= 100 mm	OUI
Habitation neuve: toutes les eaux usées raccordées à la FSTE	OUI
Réhabilitation: si FS eaux ménagères raccordées au prétraitement	OUI

Observations COLLECTE	Aucun regard de collecte.
-----------------------	---------------------------

Constat : le prétraitement est Complet

PRE-TRAITEMENT	Volume (m ³)	Matériau	Accès	Remarques	Dimensions	Dysfonctionnements	
Fosse Toutes Eaux	3,00	BETON	Non	Vérifié	Non vérifiable	Absence ventilation	Non vérifiable
Filtre Décolloideur Intégré		POZZOLANE	Oui	Vérifié	Non vérifiable	Néant	Néant

Observations PRE-TRAITEMENT	Sans objet
-----------------------------	------------



Commune de MONEIN

**CONTROLE DE DIAGNOSTIC DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VISITE DU 24/09/2009**



syndicat
GAVE & BAISE

3 route de Pau - 64360 TARSACQ
Tél. : 05 59 60 04 16
Fax. : 05 59 60 24 72

VENTILATION

Ventilation amont	
Ventilation aval	NON
Extracteur	NON
Diamètre intérieur canalisations \geq 100 mm	NON
Sortie d'air après fosse au dessus des habitations	NON
	NON

Observations VENTILATION	Aucune ventilation.
--------------------------	---------------------

TRAITEMENT	Constat : le traitement est Complet				
	Linéaire (m) / Surface (m ²)	Dimensions	Regard	Dysfonctionnements	Remarques
Lit Filtrant Vertical Drainé	25,00	5x5m	Amont et Aval	Colmatage matériau filtrant	Vérifié

Observations TRAITEMENT	Présence d'eau dans le regard de répartition.
-------------------------	---

Distances du traitement (m)	Limites de propriété	Arbres	Puits	Maisons
	5			7

REJET	Remarques
Autre	Rejet dans un ruisseau passant sur la parcelle.

Observations REJET	Sans objet
--------------------	------------


EAUX PLUVIALES

Raccordement : Non raccordées	Rejet dans : Direct sans gouttières
Observations : Sans objet	Observations : Et fossé.

Rappel : le rejet des eaux pluviales vers la filière d'assainissement est interdit



Commune de MONEIN

**CONTROLE DE DIAGNOSTIC DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VISITE DU 24/09/2009**syndicat
GAVE & BATSÉ3 route de Pau - 64360 TARSACQ
Tél. : 05 59 60 04 16
Fax : 05 59 60 24 72**CONTRAINTES DU TERRAIN**

Encombrement paysager (arbre, arbuste, ...)	Non
Encombrement au sol (terrasse, parking, ...)	Non
Terrain inondable	Non
Pente du terrain sur zone assainissement	Faible
Habitat	Groupé

PRESENCE DE RESSOURCES EN EAU

Type ressource	Cours d'eau
Situation	sur le terrain
Distance par rapport au traitement ou rejet (m)	
Utilisation / Arrosage	Non
Utilisation / Alimentation humaine	Non
Utilisation / Alimentation animale	Non
Utilisation / autre	Non

Observations : Un ruisseau traverse la parcelle.

ENTRETIEN REALISE	Certificat	Date	Vidangé (m ³)	Destination	Agréé	Exécutant
Fosse Toutes Eaux						
Filtre Décolloïdeur Intégré						

**Observations
ENTRETIEN REALISE**

Aucune vidange depuis sa mise en service en 2005.

PRECONISATION D'ENTRETIEN	A Entretien	Délais (mois)	Hauteur Totale (m)	Hauteur Liquide (m)	Hauteur Chapeau (m)	Hauteur Calcul (m) : Boue+ chapeau	Taux de boue %
Fosse Toutes Eaux	Oui	24					
Filtre Décolloïdeur Intégré	Oui	6					

**Observations
PRECONISATION**

La fosse est enterrée, la mesure du taux de boue est impossible. Le filtre décolloïdeur (pouzzolane ou cassette alvéolée) doit être retiré puis lavé (ou remplacé) tous les 6 mois (afin d'éviter tous colmatage en aval de la filière).



Commune de MONEIN

**CONTROLE DE DIAGNOSTIC DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VISITE DU 24/09/2009**



3 route de Pau - 64360 TARSACQ
Tél : 05 59 60 04 16
Fax : 05 59 60 24 72

REHABILITATION

Pré-traitement	Non
Traitement	Non
Ventilation	Oui
Eaux pluviales	Non

Observations : Prévoir de rendre accessible la fosse (mise en place de réhausse). Prévoir un dispositif de ventilation pour l'évacuation des gaz issus de la fosse (tuyau piqué en aval de la fosse avec extracteur en toiture).

EVALUATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT

Dispositif	Partiel: Le dispositif n'a pas tous les éléments requis pour fonctionner et/ou il existe des branchements autres qu'eaux usées
Fonctionnement	Satisfaisant: Dispositif fonctionnant correctement
Impact sur le milieu	Nul: Les eaux rejetées au milieu naturel sont sans effet sur l'exutoire
Risques sanitaires	Nuls: Dispositif rejetant dans un milieu n'entraînant aucun risque sanitaire
Conclusion	A- Filière d'assainissement aux normes de l'époque de la construction « acceptable en l'état » mais insuffisante. Pas de garantie sur la pérennité des dispositifs. Maintenir une surveillance et un entretien régulier

BF	Bon état de fonctionnement
A	Acceptable
NA	Non Acceptable
NAu	Non Acceptable urgent

Nom du technicien : CHROBACK

Remarques du particulier :

Volonté d'adhésion au service d'entretien :	Non	Adhère au service public d'entretien ;	Non
		Date d'adhésion :	