



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
07/10/2014**

SIEA Gave et Baise
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : spanc@gave-baise.fr

1 / 4

DONNEES GENERALES

Numéro du Dossier	ANC-2008-64165-001387		
Commune :	CARDESSE		
Cadastre :	B209 - B203		
Adresse Terrain :	94 Route de Monein Moulin de Haut 64360 CARDESSE		
Propriétaire :	Monsieur GASCARD Michel 94 Route de Monein Moulin de Haut 64360 CARDESSE Tel: 0631607937		
Occupant	Monsieur GASCARD Michel 94 Route de Monein Moulin de Haut 64360 CARDESSE Tel: 0631607937		
Contact local	Monsieur GASCARD Michel Tel: 0631607937		
Surface Terrain :	6700 m ²	Année de construction (assainissement) : 2009	
Type d'habitation	Maison individuelle	Type de résidence : Principale	
Nombre de logement(s) :	Nombre de pièces principales : 5	Nombre d'occupant(s) : 2	Nombre d'occupant(s) Temporaire(s) :

Zonage assainissement :	Non collectif
Raccordement réseau collectif :	Non raccordable
Remarques :	

Descriptif de l'installation :

COLLECTE

Eaux usées et pluviales séparées	Oui
Présence regard ou té de visite	Oui
Si oui regard ou té de visite accessible	Oui
Pente amont prétraitement suffisante pour l'écoulement	Oui
Diamètre canalisations >= 100 mm	Oui
Toutes les eaux usées raccordées à un prétraitement	Oui

Observations COLLECTE	
------------------------------	--



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
07/10/2014**

SIEA Gave et Baise
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : spanc@gave-baise.fr

2 / 4

PRE-TRAITEMENT	Constat : le prétraitement est Complet					
	Volume (m ³)	Matériau	Accès	Remarques	Dimensions	Dysfonctionnement
Bac à Graisse	0,20	PE	Oui	collecte les eaux de la cuisine		
Bac à Graisse	0,20	PE	Oui	en attente de branchement		
Fosse Toutes Eaux	5,00	PE	Oui			
Filtre Décloïdeur Intégré		Cassette	Oui			

Observations PRE-TRAITEMENT	
--	--

VENTILATION	
Ventilation amont	Oui
Ventilation aval	Oui
Extracteur	Oui
Diamètre intérieur canalisations >= 100 mm	Oui
Sorties d'air à une hauteur suffisante	Oui

Observations VENTILATION	
-------------------------------------	--

TRAITEMENT	Constat : le traitement est Complet				
	Linéaire (m) / Surface (m ²)	Dimensions	Regard	Dysfonctionnements	Remarques
Tranchées d'Epannage	150,00	5 X 30	Amont		
Ventilation					x 5

Observations TRAITEMENT	
------------------------------------	--

Distances du traitement (m)	Limites de propriété	Arbres	Puits	Maisons
	5	3	Non vérifiable	5

REJET	Remarques
Sol en place	


Observations REJET	
-------------------------------	--



Propriétaire :
GASCARD Michel

Numéro de dossier :
ANC-2008-64165-001387

Réf. cadastrales :
B 209-203



LEGENDE

— Canalisations Assainissement	□ Regard	▬ Tranchée d'épandage avec septodifuseur	FCV x m ²	Filter à coco vertical	— Evacuation dans un fossé
— Canalisations Pluviales	○ Filtre décolloideur séparé	▬ Lit d'épandage	FTVD x m ²	Filter à tourbe vertical drainé	— Evacuation en surface
EP Eaux pluviales	⊖ Bac à graisse	FCVD x m ²	FTV x m ²	Filter à tourbe vertical	— Evacuation en sous-sol
EU Eaux Usées (EM + EV)	⊙ Ventilation basse	FSH x m ²	LPR x m ²	Lit plante de roseaux	○ Evacuation dans un puitsard
EM Eaux ménagères	⊙ Poste de relevage	FSV x m ²	FF x m ²	Plateau filtrant	— Evacuation dans un cours d'eau
EV Eaux vannes	■ Regard répartiteur et de collecte	FSVD x m ²	FFD x m ²	Filter à sable vertical drainé avec septodifuseur	○ Mare
TS Toilettes sèches	⚠ Ventilation extraction	FZ	Filter à zéolite	— Terre d'infiltration	△ Pente
R Résurgence	⊙ Ventilation primaire				● Puits
☒ Fosse septique	□ Microstation				● Compteur d'eau
☐ Fosse étanche	--- Tranchée d'épandage				
☒ Fosse Toutes eaux avec décolloideur intégré	--- Drain et/ou tranchée drainante				
☒ Fosse Toutes eaux					



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
07/10/2014**

SIEA Gave et Baïse
3 route de Pau - Salle René Camy
64390 TARSACQ

Tel : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : siea@gave-baïse.fr

3 / 4

Eaux Pluviales

Raccordement : Non raccordées

Rejet dans : Fosse de stockage

Observations :

Observations : et canal de fuite du moulin

Rappel : le rejet des eaux pluviales vers la filière d'assainissement est interdit

CONTRAINTES DU TERRAIN

Encombrement Paysager	Non
Encombrement Sol	Non
Pente sur la zone d'assainissement	Faible
Habitat	Eloigné
Surface disponible pour assainissement	280 m ²

RESSOURCES EN EAU DISPONIBLE SUR LE TERRAIN

Type de ressource	Aucune
Alimentation humaine	Non
Alimentation animale	Non
Arrosage	Non
Autre	Non
Inconnu	Non
Distance par rapport au traitement ou au rejet	
Observations :	

ENTRETIEN REALISE	Certificat	Date	Vidangé (m ³)	Destination	Agréé	Exécutant
Bac à Graisse	Non					
Bac à Graisse	Non					
Fosse Toutes Eaux	Non					
Filtre Decolloideur Integre	Non					

Observations
ENTRETIEN REALISE

Aucune vidange n'a été réalisée pour le moment.

PRECONISATION D'ENTRETIEN	A Entretien	Délais (mois)	Hauteur Totale (m)	Hauteur Liquide (m)	Hauteur Chapeau (m)	Hauteur Calcul (m) : Boue+ chapeau	Taux de boue %
Bac à Graisse	Oui	0					
Bac à Graisse	Non						
Fosse Toutes Eaux	Oui	48	1,30	1,00		0,30	23,08
Filtre Decolloideur Integre	Oui	0					

Observations
PRECONISATION

Adhère au service public d'entretien : Non

Date d'adhésion :



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
07/10/2014**

SIEA Gave et Baise
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : spanc@gave-baise.fr

4 / 4

CONCLUSION DE LA VISITE (selon l'Annexe II de l'Arrêté Ministériel du 27 Avril 2012)

Localisation du Dispositif	Hors zone à enjeu
Constat sur l'installation	Complète sans défaut d'entretien et d'usure
Danger pour la santé des personnes	Aucun
Conclusion	Installation complète.

Cette conclusion n'est valable que pour le type d'occupation de l'habitation le jour de la visite.

Délai de 4 ans dépassé

Délai de 1 an après la vente dépassé

TRAVAUX OBLIGATOIRES

RECOMMANDATIONS

Au vu de la conclusion, et conformément au règlement de service, le prochain contrôle est prévu en **2024**.

Remarques du particulier

Le contrôleur
POMIES Nicolas
Visa du contrôleur