



ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments**

Désignation du ou des lots de copropriété : **Maison individuelle**

Descriptif du bien : **Maison individuelle construit(e) en 1900**

Adresse : **85 avenue de Tarbes
65700 MAUBOURGUET**

Encombrement constaté : **Certaines pièces sont encombrées**

Nombre de Pièces :

Occupé, meublé.

Numéro de Lot :

Situation du lot ou des lots de copropriété

Référence Cadastre : **NC**

Etage :

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

Bâtiment :

Porte :

Escalier :

Mitoyenneté : **OUI** Bâti : **OUI**

Document(s) joint(s) : **Néant**

B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **Monsieur MOHAMADOU ABBO**

Qualité :

Adresse :

75000 PARIS

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :

Qualité :

Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **LASSEBIE Anthony**

Raison sociale et nom de l'entreprise :

SARL CABINET BARRERE

Adresse : **8 bis Avenue Lasbordes 64420 SOUMOULOU**

N° siret : **4792594000022**

N° certificat de qualification : **N°CPDI4628**

Date d'obtention : **17/01/2018**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **I.CERT**

Batiment G - Parc EDONIA

Rue de la Terre Victoria

35760 SAINT-GRÉGOIRE

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA france IARD**

N° de contrat d'assurance : **6992074704**

Date de validité du contrat d'assurance : **01/10/2018**



D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
SS		
Cage d'escalier n°1	Ensemble des contre-marches - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Ensemble des marches - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Limon - Béton	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
Garage	Murs - Parpaings, béton	Absence d'indice.
	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Porte de garage n°1 - Bois	Absence d'indice.
	Porte de garage n°2 - Bois	Absence d'indice.
Couloir n°1	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Local piscine	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chaufferie	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Dégagement n°1	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Salle d'eau n°1	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
WC n°1	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Séjour n°1	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille n°1 - Métallique Peinture	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°3 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille n°2 - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille n°3 - Métallique Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°1	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Chambre n°2	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Séjour/Cuisine	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Cailloux maçonnés	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
Dégagement n°2	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Salle de bains n°1	Porte n°1 Bâti - Bois Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
WC n°2	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°3	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°4	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Extérieur		
Terrasse n°1	Murs - Parpaings, béton Crépi peint	Absence d'indice.
	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Garde-corps - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Solivage	Absence d'indice.
	Ensemble des contre-marches - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Ensemble des marches - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Poteau - Cailloux maçonnés	Absence d'indice.
Terrasse n°2	Garde-corps - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Parpaings, béton Crépi peint	Absence d'indice.
	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Porte(s) - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Ensemble des contre-marches - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Ensemble des marches - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plafond - Solivage bois	Absence d'indice.
Abri de jardin	Plafond - Charpente traditionnelle bois	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Murs - Parpaings Crépi peint	Absence d'indice.
	Couverture n°2 - Tuiles	Absence d'indice.
	Porte(s) - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Lames de bois Peinture	Absence d'indice.
Couverture maison	Couverture - Tuiles	Absence d'indice.
Appentis	Couverture - Tuiles	Absence d'indice.
	Plafond - Charpente traditionnelle bois	Absence d'indice.
	Plancher - Terre battue	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Murs - Parpaings Crépi peint	Absence d'indice.
	Poteau - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Lames de bois Peinture	Absence d'indice.
Poulailler	Couverture - Tuiles	Absence d'indice.
	Plafond - Charpente traditionnelle bois	Absence d'indice.
	Porte(s) n°1 - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Murs - Parpaings Crépi peint	Absence d'indice.
	Porte(s) n°2 - Bois	Absence d'indice.
	Porte(s) n°3 - Bois	Absence d'indice.
	Porte(s) n°4 - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Lames de bois Peinture	Absence d'indice.
Terrain de tennis	Murs - Grillage métallique	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Porte(s) - Métallique	Absence d'indice.
Terrasse piscine	Plancher - Béton Dalles beton	Absence d'indice.
RDC		
Entrée	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Solivage bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
Bureau	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Sol - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°3 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Salle d'eau n°2	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
WC n°3	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	
Dégagement n°3	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Solivage bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Ensemble des balustres - Bois Peinture	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Limon - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Main-courante - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Poutre - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Panneaux de bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Grille métallique	Absence d'indice.
Dégagement n°4	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Solivage bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
Buanderie	Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de bois Papier peint	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
Cuisine	Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de bois Papier peint	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°3 Volets - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Séjour n°2	Mur - Plâtre Papier peint
Porte n°1 Bâti - Bois Peinture		Absence d'indice.
Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture		Absence d'indice.
Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture		Absence d'indice.
Plafond - Solivage bois Peinture		Absence d'indice.
Plancher - Parquet bois		Absence d'indice.
Plinthes - Bois Peinture		Absence d'indice.
Porte n°2 Bâti - Bois Peinture		Absence d'indice.
Porte n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture		Absence d'indice.
Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture		Absence d'indice.
Volets n°1 Volets - PVC Peinture		Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture		Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture		Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture		Absence d'indice.
Volets n°2 Volets - PVC Peinture		Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture		Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture		Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture		Absence d'indice.
Salon	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Solivage bois Peinture	Absence d'indice.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°3 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
1er		
Couloir n°2	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Solivage bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Dressing	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Chambre n°5	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Sol - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Salle d'eau/WC	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille n°1 - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Grille n°2 - Métallique Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°6	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Sol - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Salle de bains/WC n°1	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - Métallique Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°7	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Sol - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Volets n°1 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.	
Balcon n°1	Garde-corps - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Parpaings, béton Crépi peint	Absence d'indice.
	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Plafond - Solivage bois	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Chambre n°8	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Sol - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°3 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
Salle de bains/WC n°2	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°6 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°6 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°6 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°9	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Sol - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Balcon n°2	Garde-corps - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Murs - Parpaings, béton Crépi peint	Absence d'indice.
	Plafond - Lambris bois Peinture	Absence d'indice.
	Eléments de charpente - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Salle de bains n°2	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille n°1 - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Grille n°2 - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.	

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Cage d'escalier n°2	Main-courante - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Ensemble des balustres - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Ensemble des contre-marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Ensemble des marches - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Limon - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
WC n°4	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Grille - Métallique Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
2ème		
Dégagement n°5	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
Chambre n°10	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Sol - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
WC n°5	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°11	Mur - Plâtre Faïence murale + papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Sol - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Dégagement n°6	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois Revêtement PVC	Absence d'indice.
	Trappe - Bois Peinture	Absence d'indice.
Salle de bains/WC n°3	Mur - Plâtre Faïence murale + peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois	Absence d'indice.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°12	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois Revêtement PVC	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.	
WC n°6	Mur - Plâtre Faïence murale	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois Carrelage	Absence d'indice.
Salle d'eau n°3	Mur - Plâtre Faïence murale	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Parquet bois Carrelage	Absence d'indice.
Combles n°1	Plancher - Solivage bois + parquet	Absence d'indice.
	Murs - Béton Crépi peint	Absence d'indice.
	Plafond - Charpente traditionnelle bois	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte - Bois	Absence d'indice.
Chambre n°13	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Sol - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°3 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°14	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Sol - Parquet bois Moquette	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Bâti - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°1 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
	Volets n°2 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.
Volets n°3 Volets - PVC Peinture	Absence d'indice.	
Combles n°2	Plafond - Charpente traditionnelle bois	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Solivage bois + parquet	Absence d'indice.
	Murs - Béton Crépi peint	Absence d'indice.
3ème		
Combles n°3	Plafond - Charpente traditionnelle bois	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Solivage bois + parquet	Absence d'indice.
	Murs - Béton Crépi peint	Absence d'indice.

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E	IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION
	Néant

F	IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION
	L'ensemble des éléments boisés, cachées (poutres, poteaux, tous les éléments de charpentes inaccessibles car entièrement confinés par les aménagement sous combles, comme c'est le cas en l'espèce etc...) occultés par des habillages maçonnés, plâtrés, lambrissés, doublages entièrement cloisonnés, recouverts de laine de verre ou matériaux isolants, etc., l'ensemble des parties boisées encastées dans la maçonnerie (montants de portes et fenêtres) ainsi que les sous-faces d'escalier, ne peuvent être examinées car elles sont, par conception, inaccessibles sans investigations destructives (démontage).

G	MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES
	<p>1. examen visuel des parties visibles et accessibles :</p> <p>Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.</p> <p>Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.) ;</p> <p>Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;</p> <p>Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).</p> <p>2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :</p> <p>Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.</p> <p>L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.</p> <p>3. Matériel utilisé :</p> <p>Poinçon, échelle, lampe torche...</p>

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

H CONSTATATIONS DIVERSES

Absence d'indice d'infestation de Termites aux abords de la construction.
Indices de présence d'agents de dégradations biologiques du bois
Le bois de chauffage en contact direct avec le sol peut constituer un milieu propice à l'installation d'une termitière. Si il n'est pas possible de le stocker à distance, le tas doit être isolé du sol, afin de le rendre moins accessible à une colonisation.

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite.

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **25/04/2019**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur



Référence : **MOHAMED ABBO 52472 26.10.18 T**

Fait à : **SOUMOULOU** le : **26/10/2018**

Visite effectuée le : **26/10/2018**

Durée de la visite : **2 h 30 min**

Nom du responsable : **Gérald et Jean-Pierre BARRERE**

Opérateur : Nom : **LASSEBIE**

Prénom : **Anthony**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

MOHAMADOU 52472 26.10.18 T

21/22

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticueur

N° CPDI4628 Version 003

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LASSEBIE Anthony

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention*
	Date d'effet : 21/12/2017 - Date d'expiration : 20/12/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
	Date d'effet : 16/01/2018 - Date d'expiration : 15/01/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique
	Date d'effet : 20/11/2017 - Date d'expiration : 19/11/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz
	Date d'effet : 21/11/2017 - Date d'expiration : 20/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
	Date d'effet : 22/12/2017 - Date d'expiration : 21/12/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
	Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 16/01/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 19/01/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites