



Prestataire du service  <b>VEOLIA</b> EAU	<b>CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DU 05/03/2020</b>	Service Public d'Assainissement Non Collectif  <small>Syndicat GAVE &amp; BAYSE eau &amp; assainissement</small> 4 / 4
---	---	--

CONCLUSION DE LA VISITE (selon l'Annexe II de l'Arrêté Ministériel du 27 Avril 2012)	
Localisation du Dispositif	Hors zone à enjeu
Constat sur l'installation	Incomplète
Danger pour la santé des personnes	Aucun
Conclusion	Installation non conforme, nécessitant des travaux obligatoires. Dans le cadre d'une vente, au plus tard dans un délai d'un an après signature de l'acte de vente.

Cette conclusion n'est valable que pour le type d'occupation de l'habitation le jour de la visite.

- Délai de 4 ans dépassé     
  Délai de 1 an après la vente dépassé

**TRAVAUX OBLIGATOIRES**

Prévoir un système de traitement adapté à la nature du sol et à la capacité de la maison, Prévoir un prétraitement complet des eaux ménagères.

**RECOMMANDATIONS**

Prévoir une ventilation de la fosse. Vidanger la fosse.

Au vu de la conclusion, et conformément au règlement de service, le prochain contrôle est prévu en 2025.

Remarques du particulier

---

Le contrôleur  
 FOURGS Nadège

**Eaux Pluviales**

Raccordement : Non raccordés      Bâjet dalle - Surface

Observations :      Observations :

Rappel : le rejet des eaux pluviales vers la filière d'assainissement est interdit

**CONSTRAINTES DU TERRAIN**

Encombrement Paysager	Non
Encombrement Sol	Non
Pente sur la zone d'assainissement	Moyenne
Habitat	Eloigné
Surface disponible pour assainissement	200 à 500 m <sup>2</sup>

**RESSOURCES EN EAU DISPONIBLE SUR LE TERRAIN**

Type de ressource	Aucune
Alimentation humaine	Non
Alimentation animale	Non
Arrosage	Non
Autre	Non
Inconnu	Non
Distance par rapport au traitement ou au rejet	
Observations	Sans objet



ENTRETIEN REALISE	Certificat	Date	Vidangé (m <sup>3</sup> )	Destination	Agréé	Exécutant
Bac à Graisse	Oui	16/04/2018			Oui	CAZET
Fosse Septique	Oui	16/04/2018			Oui	CAZET

Observations ENTRETIEN REALISE

PRECONISATION D'ENTRETIEN	A Entretien	Délais (mois)	Hauteur Totale (m)	Hauteur Liquide (m)	Hauteur Chapeau (m)	Hauteur Calcul (m) : Boues chapeau	Taux de boue %
Bac à Graisse	Oui	6					
Fosse Septique	Oui	0					

Observations PRECONISATION : Le bac à graisse doit être nettoyé tous les 6 mois. Vidanger la fosse. Pas de mesure de boue possible car la fosse est engorgée.

Adhère au service public d'entretien : Non  
Date d'adhésion :

Prestataire de service  <b>VEOLIA</b> EAU	<b>CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DU 05/03/2020</b>	Service Public d'Assainissement Non Collectif  <b>CAVALRIER</b> <small>des Bains de la Vallée</small>
---	---	---

PRE-TRAITEMENT	Constat : le prétraitement est Incomplet					
	Volume (m³)	Matériau	Accès	Remarques	Dimensions	Dysfonctionnement
Bac à Graisse	0,10	Béton	Oui			
Fosse Septique	1,00	Béton	Oui			Engorgement <input checked="" type="checkbox"/>

**Observations PRE-TRAITEMENT** Une partie des eaux ménagères n'est pas prétraitée.

VENTILATION	
Ventilation primaire	Non
Ventilation secondaire	Non
Extracteur	Non
Diamètre intérieur canalisations >= 100 mm	Non
Sorties d'air à une hauteur suffisante	Non

**Observations VENTILATION** Pas de ventilation de la fosse.

TRAITEMENT	Constat : le traitement est Incomplet				
	Linéaire (m) / Surface (m²)	Dimensions	Regard	Dysfonctionnements	Remarques
Tranchées d'Épandage	72,00		Non		



**Observations TRAITEMENT** Selon l'ancien rapport et selon facture présence de tranchées d'épandages (72mL). Une partie des eaux ménagères n'est pas traitée.

Distances du traitement (m)	Limites de propriété	Arbres	Puits	Maisons
		Non vérifiable	Non vérifiable	Néant

REJET	Remarques
Sol en place	
Sans indication	Trop plein des tranchées d'épandages. Rejet non visible.
Sans indication	Rejet visible.

**Observations REJET**



Prestataire de service  <b>VEOLIA</b> EAU	<b>CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DU</b> <b>05/03/2020</b>	Service Public d'Assainissement Non Collectif  <b>UNIVERSITÄT</b> <small>1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915</small>
---	---	---

1/4

DONNEES GENERALES			
Numéro du Dossier	ANC-2010-64072-006182		
Commune :	AUBERTIN		
Cadastre :	A472		
Adresse Terrain :	132 CHEMIN MANCIET 64290 AUBERTIN		
Propriétaire :	Monsieur et Madame ANDRE Gabriel et Juliette 132 Chemin MANCIET 64150 AUBERTIN Tel: 0681387459		
Occupant	Monsieur et Madame ANDRE Gabriel et Juliette 132 Chemin MANCIET 64150 AUBERTIN Tel: 0681387459		
Contact local	Monsieur et Madame ANDRE Gabriel et Juliette Tel: 0681387459		
Surface Terrain :	8580 m <sup>2</sup>	Année de réalisation ou modification assainissement : 1980	
Type d'habitation	Maison individuelle	Type de résidence : Principale	
Nombre de logement(s) : 1	Nombre de pièces principales : 7	Nombre d'occupant(s) : 4	Nombre d'occupant(s) Temporaire(s) :

Zonage assainissement :	Non collectif
Raccordement réseau collectif :	Non raccordable
Remarques :	

Descriptif de l'installation :

COLLECTE	
Eaux usées et pluviales séparées	Oui
Présence regard ou té de visite	Oui
Si oui regard ou té de visite accessible	Oui
Pente amont prétraitement suffisante pour l'écoulement	Oui
Diamètre canalisations >= 100 mm	Oui
Toutes les eaux usées raccordées à un prétraitement	Non

Observations COLLECTE	
-----------------------	--

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*