

ATTESTATION D'ENTRETIEN 124367786 ANNEE: 2020 CLIENT: 8407040

1er passage Visite Entretien sous contrat individuel

MATERIEL: CHAUDIERE MURALE GAZ NAT CONDENSATION VENTOUSE VERTICALE MICRO ACCUMULEE GAZ NAT
 MARQUE: SAUNIER DUVAL MODELE: THEMPLUS CONDENS F 25 GN P: 24 KWH
 D.MES : 18/09/2020 D. FIN.GAR: 18/09/2022 N°: 0122018615

| TACHES | N° VIS | UT | COUVERTURE SERVICE | P2 | P3 | R |
|-----------|--------|------|--|----|----|---|
| Entretien | 1/1 | 1,26 | Sécurité Pack Chaudière Sécurité Pack Chaudière | X | | X |

PARTICULARITES: Contrat 4694671 20296 P

Total UT: 1,26

| REFERENCE | LIBELLE | SG/Fact | Qté | PRIX UNIT | TVA | MONTANT |
|-----------|---------|---------|-----|-----------|-----|---------|
| | | | | | | |

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Client facturé: | Montant Total HT(€) Total TTC (€) | 0,00 0,00 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|

Commentaires / réparation à effectuer :

Non conformités :

Fin intervention: visite annuelle chaudiere nettoyage pot de boue controle etancheite et fonctionnement ok

Mme GHISLAINE MILAN Occupant Proprietaire
 GHISLAINE MILAN Souscripteur
 ETG:0
 20 CARRERA DE DARRE
 65190 OZON
 Tel: 0562379925 0630608824



Agence de **TARBES CENTRE**
 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND
 65310 ODOS
Service client : 05.62.36.98.39
 Lun-Ven 7H30-19H30 /Sam 8H-12H

Motif de l'appel : - EN 09/2021 - 1 VENDREDI -

Conseil : Rendement actuel : 92 % PCS Meilleur rendement : 92 % PCS
 Taux NOx : 35 mg/kWh Meilleur Taux NOx : 35 mg/kWh
 Mesure :
 COAMB: X COFUM: X DÉBIT ECS: X DELTA T°: X REND: X
 T°FUMÉE: X O2: X CO2: X CO AIR NEUF: X

TECH: CE 18570 AGENT: 10924
 DEMANDE: Téléphone-16/12/2020 11:42 RENDEZ-VOUS: 17/09/2021 matin

NON CONFORMITE ANOMALIE/A REVOIR Client Absent

N° BI: 124367786 LE: 17/09/2021 H. ARR.: 11:49 H.DEP.: 12:07

Non Conformités:

Operations réalisées lors de la visite entretien:
 Conformément à la norme AFNOR NF X50-010 énoncée aux conditions gles du contrat : Nettoyage du corps de chauffe
 Vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil - La main d'oeuvre sauf exclusions prévues au § 4 des conditions
 générales - Vérification fonctionnelle de la sécurité VMC GAZ (si existante) - Vérification et nettoyage du conduit de
 raccordement de l'appareil - Détermination du rendement de combustion - Mesures en fonction du brûleur : CO,
 rendement, polluants - Nettoyage des composants - Vérification et réglage des organes de régulation et du débit du gaz
 Pour les appareils avec ballon à accumulation, vérification des accessoires suivant les prescriptions du constructeur
 Fourniture des joints des raccords mécaniques nécessaires à l'entretien, à l'exclusion des autres pièces.

Informations diverses :

Causes panne / Etat des lieux :

Devis n° Type:

Periode active: 22/10/2020 - 21/10/2021

Statut P2 Actif Contrats Individuel

Attestation CC4: N

Statut du BI: 1-Réalisé

Règlement (Mode/Montant)

Total Règlement (€): 0,00
 Signature Client:

GHISLAINE MILAN

Signature Technicien

[Signature]