

3 15

6 10

15

LS
BUREAU

LS
SALLE

4 54

4 54

cloison basse
vitrage en

porte bouie

porte en
vo et vient

Photographie

Stenographie

ascenseur

arrivee
REF E.C.

Entree

WC

palier

Placards
entree

Salle d'Examen

Salle d'Atten

BUREAU

Archives

VO. VO.

coffre VR

coffre VR

