



Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : 2234126-RIGAILL
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 – Février 2016
Date du repérage : 20/09/2022
Heure d'arrivée :
Temps passé sur site :

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Aude**
Adresse : **Métairie Laffon**
Commune : **11250 CLERMONT SUR LAUQUET**
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

..... **Section cadastrale WL, Parcelle(s) n° 13**

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

- Présence de traitements antérieurs contre les termites**
 Présence de termites dans le bâtiment
 Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006

Documents fournis:

..... **Néant**
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :
..... **Habitation (maison individuelle)**

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :
..... **Néant**

B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : **Mme RIGAILL**
Adresse : **Métairie Laffon 11250 CLERMONT SUR LAUQUET**

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**

Nom et prénom : **Mme RIGAILL**
Adresse : **Métairie Laffon**
11250 CLERMONT SUR LAUQUET

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **VERGER jean-marie**
Raison sociale et nom de l'entreprise : **A2LR HERAULT**
Adresse : **20 promenade du tivoli**
11300 LIMOUX

Numéro SIRET : **44850667500041**

Désignation de la compagnie d'assurance : ... **GAN**

Numéro de police et date de validité : **161.255.522 - 31/12/2022**

Certification de compétence **8053358** délivrée par : **BUREAU VERITAS CERTIFICATION France**, le **20/12/2017**

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

Rez de chaussée - HALL,
 Rez de chaussée - ESCALIER VERS 1°,
 Rez de chaussée - SALON 1,
 Rez de chaussée - ECURIE,
 Rez de chaussée - SALON 2,
 Rez de chaussée - SALON 3,
 Rez de chaussée - SDB,
 Rez de chaussée - WC,
 Rez de chaussée - CAVE,
 Rez de chaussée - GARAGE,
 Rez de chaussée - CHAMBRE ANNEXE,
 1er étage - PALIER,
 1er étage - BUREAU,
 1er étage - SALON 4,
 1er étage - SDB,

1er étage - WC,
 1er étage - CHAUFFERIE,
 1er étage - CHAMBRE 1,
 1er étage - CHAMBRE 2,
 1er étage - CUISINE,
 1er étage - PLACARD,
 1er étage - CHAMBRE 3,
 1er étage - CHAMBRE 4,
 1er étage - PAILLER,
 2ème étage - GRENIER 1,
 2ème étage - GRENIER 2,
 2ème étage - GRENIER 3,
 Extérieur - ATELIER,
 Extérieur - PORCHERIE,
 Extérieur - POULAILLER

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Rez de chaussée		
HALL	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Crépis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, chevrons, plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
ESCALIER VERS 1°	Sol - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Crépis	Absence d'indices d'infestation de termites
SALON 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Crépis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, chevrons, plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
ECURIE	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, chevrons, plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
SALON 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Crépis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, chevrons, plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
SALON 3	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Crépis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, chevrons, plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
SDB	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Crépis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, chevrons, plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Crépis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, chevrons, plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
CAVE	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Plafond - Solives, chevrons, plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
GARAGE	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Pannes, chevrons, plaque éverite	Absence d'indices d'infestation de termites
CHAMBRE ANNEXE	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Lambris, plaques éverite	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage		
PALIER	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre, lambris et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
BUREAU	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre, lambris et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets bois - C - Pvc et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
SALON 4	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre, lambris et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets bois - C - Pvc et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
SDB	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre, lambris et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre, lambris et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
CHAUFFERIE	Sol - Plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Platre, lambris et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
CHAMBRE 1	Sol - Plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Chevrons, plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets bois - C - Pvc et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
CHAMBRE 2	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre, lambris et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets bois - C - Pvc et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
CUISINE	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre, lambris et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets bois - C - Pvc et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
PLACARD	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre, lambris et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives, lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
CHAMBRE 3	Sol - Moquette	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre, pannes et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets bois - C - Pvc et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
CHAMBRE 4	Sol - Moquette	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre, pannes et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets bois - C - Pvc et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
PAILLER	Sol - Plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Pannes, chevrons, volige	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage		
GRENIER 1	Sol - Plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Pannes, chevrons, volige	Absence d'indices d'infestation de termites
GRENIER 2	Sol - Plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Pannes, chevrons, volige	Absence d'indices d'infestation de termites
GRENIER 3	Sol - Plancher	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Pannes, chevrons, volige	Absence d'indices d'infestation de termites
Extérieur		
ATELIER	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Pannes, plaques éverite	Absence d'indices d'infestation de termites
PORCHERIE	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Chevrons, plaques éverite	Absence d'indices d'infestation de termites
POULAILLER	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Chevrons, plaques éverite	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiserie, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (*Reticulitermes flavipes*, *reticulitermes lucifugus*, *reticulitermes banyulensis*, *reticulitermes grassei* et *reticulitermes urbis*) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (*Coptotermes* et *heterotermes*),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricoles**, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels règlementaires :

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
--------------	--	--

<p>Général</p>	<p>-</p>	<p>De façon générale, notre responsabilité ne peut être engagée pour les bâtiments, parties de bâtiments, ouvrages et parties d'ouvrage non visités.</p> <p>A la demande du propriétaire ou de son mandataire, une revisite gratuite pour compléter le constat pourra être effectuée lorsque les bâtiments et parties de bâtiments non visités seront rendus accessibles et sécurisés.</p> <p>Il en est de même pour les ouvrages et parties d'ouvrage non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire et en particulier, lorsque le bien sera vide de tout mobilier.</p> <p>Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire</p> <p>Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès</p> <p>De façon générale, les ouvrages et parties d'ouvrage cachés par les meubles, appareils électroménagers, objets lourds ou encombrants n'ont pas été inspectés.</p> <p>Ont été considérés comme non accessibles, les solivages, les bois de structure entre les niveau, x cachés par les plafonds en plâtre et les planchers recouverts de revêtement (béton, carrelage, parquet, linoléum, moquette...).</p> <p>L'inspection a été faite sans démolition démantèlement ou enlèvement d'objets : revêtements de sols collés revêtements muraux plafonds isolants.</p> <p>Les lieux obstrués ou non accessibles physiquement dans les règles de sécurité du code du travail n'ont pas été inspectés.</p> <p>Le présent état ne porte que sur les parties privatives la clause d'exonération pour vice caché ne peut être invoqué que pour celles-ci.</p> <p>Seul un état relatif aux parties communes annexé à l'acte authentique permettra de stipuler cette clause pour les parties communes.</p> <p>Ce rapport est un rapport termites selon la norme NF P 03.201 , seul rapport demandé dans le cadre de la transaction et en aucun cas un rapport etat parasite norme NF P 03.200 relatif à tous les agents de dégradation biologiques du bois.</p> <p>Les constatations diverses relatives aux autres agents de dégradation biologique du bois ne sont données qu'à titre indicatif.</p> <p>Dans le cas présent, présence de grosses vrillettes et capricornes des maisons sur l'ensemble des bois d'œuvre visibles.</p> <p>Un traitement préventif tous les 10 ans est conseillé.</p>
----------------	----------	---

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

- Examen visuel des parties visibles et accessibles.
- Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
- Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
- À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

Néant

J. – VISA et mentions :

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

*Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur www.info-certif.fr)***


Visite effectuée le **20/09/2022**.

Fait à **CLERMONT SUR LAUQUET**, le **20/09/2022**

Par : VERGER jean-marie

A2LR AUDE Cabinet VERGER
1085, rue de Basaregard
34990 ST GELY DU FESC
Tél. 04 68 68 94 93 - Port. 06 10 91 14 62
EURL au Capital de 8 000 €
SIRET 448 506 675 00033
TVA FR 57 448 506 675 00041 - APE 7120B

Annexe – Croquis de repérage



GRENIER 1	GRENIER 2	GRENIER 3
------------------	------------------	------------------

Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l’honneur

Aucun document n'a été mis en annexe



BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à

Monsieur Jean-Marie VERGER

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	26/10/2017	26/10/2022
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	30/06/2017	29/06/2022
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	20/12/2017	19/12/2022
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	21/11/2018	20/11/2023
Gas	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	26/10/2017	27/10/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	12/10/2017	11/10/2022
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/10/2017	28/10/2022

Date : 25/07/2018 Numéro de certificat : 8053358

Jacques MATILLON - Directeur Général



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certificadon-jag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet – 92046 Paris La Défense



RECYCLÉ
Provenant à 100%
de matériaux recyclés
FSC® C124013





COFRAC



CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr



Votre agence

D.BENAC & D.DRU
AGENTS GENERAUX
LE JACQUES CARTIER
394 RUE LEON BLUM
34000 MONTPELLIER
Tél : 04.48.20.31.50
Mail : montpellier-antigone@gan.fr
N°Orias : 19002630-19002633
Site Orias : www.orias.fr

EURL A2LR
1085 RUE DE BEAUREGARD
34980 SAINT GELY DU FESC

Vos références

N°client : 29434534
N°souscripteur : 019536
N°contrat : A13448 161255522

**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

VOUS (SOUSCRIPTEUR) : A2LR

L'ASSUREUR DENOMME : GAN ASSURANCES

Atteste que la société A2LR est titulaire d'un contrat d'assurance n° A13448 161255522 souscrit à effet du 01/01/2016 garantissant notamment la **Responsabilité civile professionnelle**.

Pour l'activité professionnelle suivante: Diagnostiqueur immobilier

Cette attestation est valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 sous réserve que le contrat ne soit ni suspendu, ni résilié. Elle n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager le GAN en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurance auxquelles elle se réfère.

Ce contrat vous garantit sous réserve de paiement des primes.

Pour servir et valoir ce que de droit

Fait à MONTPELLIER, le 18 janvier 2022

Pour Gan Assurances