

Certifié Iso 9001

*Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le règlement d'assainissement*

MME. Christiane LABIESSE
15, Rue Maréchal Foch
65 200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Objet: Raccordement des eaux usées **Conforme**

Délivré le 17/03/2022

Madame, Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **15/03/2022**, sur la conformité du branchement assainissement du :
15, Rue Maréchal Foch , 65 200 - BAGNÈRES DE BIGORRE;

VEOLIA EAU, délégataire du Service public d'assainissement de la collectivité est d'avis d'agréer la conformité des installations intérieures de la propriété citée ci-dessus.

Nous précisons que ce contrôle n'atteste en rien du bon état général des conduites, mais uniquement du cheminement des eaux usées et pluviales.

A cette date, les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art, sous la responsabilité du propriétaire.

La présente attestation ne sera pas opposable à la collectivité et à VEOLIA EAU si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par le service public d'assainissement. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Territoire Pyrénées Gascogne
Service Local Assainissement
ZAC du Parc des Pyrénées
Rue du Néouvielle - 65420 IBOS

Copie : Mairie de Bagnères-de-Bigorre

<u>Informations Générales</u>	
<p style="text-align: center;"><u>Immeuble concerné</u></p> <p>Propriétaire: Mme Christiane LABIESSE (0638184894) Adresse: 15, Rue Maréchal Foch 65 200 - BAGNÈRES DE BIGORRE</p>	<p style="text-align: center;"><u>Facturation</u></p> <p>Nom Facturation: Mme Christiane LABIESSE Adresse de Facturation: 15 Rue Maréchal Foch 65200 Bagnères de Bigorre Mail d'envoi: christianne.labiesse@orange.fr</p>
<p>Contrôle réalisé le 15/03/2022 par M.PINTOS pour Vente (Contrôle par Colorant)</p>	

<u>Réseau et Branchement</u>		
Type de réseau: Unitaire	Réseau(x) présent(s): Unitaire	
Nature de l'effluent privé: Domestique		
Boîte de branchement existante: Non	En propriété: Non	Conforme: Non

<u>Eaux Pluviales</u>			
<u>Nombre de Gouttières</u>			
Habitation: 2	Garage: Aucune	Autres: Aucune	
Siphon de sol: Non	Grille au sol: Non	Piscine: Non	Système de relevage: Non
Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles): Parcelle			
Présence d'un puit : Non			
Conformité des EP: Conforme, Ras			


<u>Eaux Usées</u>				
WC:	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Oui,EU	Autres: Non
Salle de Bain:	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Non	Autres: Non
Cuisine:	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	Autres: Non	
Lave Vaisselle:	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
Lave Linge:	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
Lavoir:	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
Lavabo:	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
Robinet Ext:	n°1: Oui,Non couvert,Autres		Autres: Non	
Fosse Septique / BAG: Non				
Système de relevage: Non				
Conformité des EU: Conforme, Ras				

Signature : Mme Labiesse

Schéma de principe

Contrôle de conformité: 15, Rue Maréchal Foch - Bagnères-de-Bigorre

Date du contrôle: 15/03/2022



LEGENDE

	Regard sur réseau unitaire		Regard Intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau unitaire		Eaux pluviales