



Service de contrôle de l'assainissement

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA DEMANDE

Demande reçue le : 07/02/22

Références du propriétaire :

Nom : BRAU Catherine

Adresse : 998, route de CLARENS – 65300 LANNEMEZAN

Téléphone : 06.87.04.68.48

@ Courriel : rogercaty@gmail.com

Références du demandeur :

Nom : BRAU Catherine

Adresse : 998, route de CLARENS – 65300 LANNEMEZAN

Téléphone : 06.87.04.68.48

@ Courriel : rogercaty@gmail.com

L'immeuble à contrôler est :

Agé de : + de 5 ans - de 5 ans

Individuel,

Collectif : Nombre de logements :

Autres (préciser) :

Adresse de l'immeuble : 998, route de CLARENS

Section cadastrale : AT numéro de parcelle : 15

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONTRÔLE

Contrôle de conformité effectué le 22 février 2022

par : Gilles de MACEDO/Michel TUJAGUE/Jimmy LABBE

En présence de : Mme BRAU

Statut :

Locataire	Propriétaire	Copropriété	Agence	Autre
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nature du contrôle	Rez-de-chaussée	
	EU	EP
WC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salle de bain (baignoire + 2 lavabos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuisine (évier + évacuation lave-vaisselle + évacuation lave-linge)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Etage	
	EU	EP
Cuisine (évier + évacuation lave-vaisselle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descentes EP	Nombre total : 5
Nombre de descentes branchées sur le réseau EP : 4	
Nombre de descentes branchées sur le réseau EU : 1	
Nombre de descentes traitées sur la parcelle : 0	

Suite à la visite de contrôle, le Service Assainissement émet :

- Un avis favorable à la délivrance du certificat de conformité assainissement
- Un avis défavorable à la délivrance du certificat de conformité assainissement
- Le propriétaire doit se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur dans un délai de douze mois à compter de la date du présent contrôle.
- Une contre visite sera réalisée après travaux.

3. OBSERVATIONS

La descente de toit, la grille de réception des Eaux de Pluie et la rigole qui longe la partie Sud-Ouest du garage ont leurs eaux qui s'écoulent dans le réseau collectif des Eaux Usées.

La commune de Lannemezan utilise un système d'assainissement séparatif (les Eaux Usées et les Eaux de Pluie ne peuvent pas être mélangées et doivent s'écouler dans leurs réseaux respectifs). L'évacuation de ces Eaux devront, soit être condamnées, soit être dirigées vers le réseau collectif des Eaux de Pluie, soit traitées sur parcelle.

Lors des travaux de mise en conformité : Contacter le Service Assainissement (05 62 98 17 71) pour qu'il puisse constater avant rebouchage de la tranchée la conformité des réseaux Eaux Usées et/ou Eaux Pluviales.

Le responsable : Gilles de MACEDO
Lannemezan le 22/02/2022



Le Maire : Bernard PLANO
Lannemezan le 22/02/2022

17/02/2022 16h30 SURTAS

