

Rapports précédemment réalisés

Néant

Plans et croquis


- Planche 1/1 : Niveau inspecté

Légende			
	Zone amiantée		Zone non amiantée
			Zone incertaine, en attente de résultats d'analyse
		P1 →	Emplacement du prélèvement (P) ou du sondage (D ou ZPSO)


PLANCHE DE REPERAGE USUEL			Adresse de l'immeuble :	
N° dossier : 21-08-21483			Au Village	
N° planche : 1/1			32320 BASSOUES	
Version : 1			Bâtiment – Niveau :	
Type : Croquis			Niveau inspecté	
Origine du plan : Cabinet de diagnostic				

Document sans échelle remis à titre indicatif

Rez de chaussée



Rez de jardin



Abri

