

MDM Environnement
10, Impasse Hélène Boucher
64200 BIARRITZ
RCS Bayonne 444162333
N°TVA FR48444162333
06 59 52 58 92



Visite de contrôle n°20220721

Monsieur Richard Taylor
2 chemin de Bousquet
64190 Gestas

date de la visite : 1er août 2022
Type de micro station : FR6/4000 gravité
Cuve :
N° Compresseur :
N° pompe :

Couvercles, tampons et capots en bon état	oui
Les ventilations sont biens dégagées	oui
Le tampon d'accès est verrouillé bloqué	oui
La cuve a des défauts, endommagée	non
Le niveau d'eau est correct dans les compartiments	oui
Les odeurs sont correctes, normales	oui
Le bassin d'oxygénation fonctionne correctement	oui
Les bulles d'air se dispersent dans de bonne condition	oui
Le lit bactérien est en bon état	oui
Le tuyau de recirculation est en bon état	oui
Le débit est visible dans le T d'inspection	oui
Le minuteur est bien réglé	oui
L'alarme fonctionne correctement	oui
Le disjoncteur fonctionne correctement	oui
Le compresseur fonctionne en permanence	oui
Pression du compresseur (100 à 150 mbar) =	bonne
Les raccords du compresseur sont fixes	oui
Le filtre du compresseur est remplacé	oui
<u>Niveau des boues</u> en dessous du niveau maxi	oui
<u>Inspection finale :</u>	
Les couvercles et tampons sont sécurisés	oui

Système de pompage

La pompe fonctionne correctement
Le flotteur haut fonctionne correctement

Commentaires éventuels : RAS bon fonctionnement

Nom et signature du technicien : Frédéric Blain

MDM ENVIRONNEMENT
10 Impasse Hélène Boucher
64200 BIARRITZ
Tél. 06 59 52 58 92
RCS Bayonne 444 162 333