

RAPPORT DE VISITE DU CONTROLE D'EVACUATION DES REJETS

Dordogne

Rue Anatole France
24100 Bergerac

Propriétaire

Adresse

Abonné

Adresse

MME ZOU - LI .

2 AUX PLANTES DE VIDAL HAUT
33220 SAINT-ANDRE-ET-APPELLES

N° Ref

A8180140010090004

Tel

Cadastre n°

AE	101-102
----	---------

Email

celia32000@hotmail.com

GPS

0.2174783	44.8198448
-----------	------------

Date du contrôle

24/06/2022

RACCORDEMENT AU DOMAINE PUBLIC

Type de réseau public présent : Unitaire Eaux usées Eaux pluviales Trottoir Fossé Aucun Inconnu
 Nature de l'effluent : Artisanale Domestique Industrielle Prétraitement Privatif :
 Réseau EU Tabouret : Privé Public Absence Raccordement RGD : Correct Incorrect
 Réseau EPL Tabouret : Privé Public Absence Raccordement RGD : Correct Incorrect

PRESENCE DE PUIITS

Présence de puits Oui Non
 Alimente le maison Oui Non Non Déterminé
 Présence d'un compteur Oui Non
 Disconnection Oui Non

RACCORDEMENT DES EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttières façade avant :

Avant droite E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Avant gauche E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Centrale E.PL. E.U. Unitaire Autre

Gouttières façade arrière :

Arrière droite E.PL. E.U. Unitaire Autre Fossé
 Arrière gauche E.PL. E.U. Unitaire Autre Fossé
 Centrale E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Descente garage E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Siphon de sol grille E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Système de relevage E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Piscine E.PL. E.U. Unitaire Autre
 E.PL. E.U. Unitaire Autre
 E.PL. E.U. Unitaire Autre

RACCORDEMENT DES EVACUATION DES EAUX USEES

W.C. 1 E.PL. E.U. Unitaire Autre
 W.C. 2 E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Salle de bains 1 E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Salle de bains 2 E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Evier cuisine E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Lave-linge E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Lave-vaisselle E.PL. E.U. Unitaire Autre
 E.PL. E.U. Unitaire Autre
 E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Système de relevage E.PL. E.U. Unitaire Autre
 Existence fosse E.PL. E.U. Unitaire Autre

CONCLUSIONS

Conformité de raccordement: OUI NON

Observation

Les évacuations des eaux usées et des eaux pluviales sont raccordées en conformité avec la législation actuelle.

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés.


Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.



SCHEMA DE L'INSTALLATION



Agence DORDOGNE
60 rue Anatole France
24100 BERGERAC
Tel : 05.53.63.66.68



Date Visite	24/06/2022
Ref	A8180140010090004
Nom	MME ZOU - LI .
Adresse	2 AUX PLANTES DE VIDAL HAUT 33220 SAINT-ANDRE-ET-APPELLES
Parcelle	AE 101-102