

Certifié Iso 9001

*Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le règlement d'assainissement*

MME. Béatrice EMERAUD

10, Rue des Pyrénées

65 200 BAGNERES DE BIGORRE

Objet: Raccordement des eaux usées **Non Conforme**

Délivré le 02/10/2023

Madame, Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **26/09/2023**, sur la conformité du branchement assainissement du :

**10, Rue des Pyrénées , Apt 1er étage & Restaurant
- 65200 BAGNÈRES DE BIGORRE**

Nous avons constaté:

- Que le bien possède un raccordement au réseau public d'assainissement;
- Que les eaux usées du bâtiment sont bien raccordées au réseau public d'assainissement;
- Que le bâtiment est un local commercial à usage des métiers de bouche, à ce titre les installations intérieures correspondantes à l'activité doivent impérativement transiter par un dispositif de traitement et d'accumulation tel un "bac à graisses", mais qui n'est pas présent.

Par conséquent, un bac à graisse doit être installé.

RAPPORT DE VISITE

Contrôle de conformité des rejets Assainissement

Passé un délai de 3 mois à compter de ce jour, nous serions contraints d'appliquer l'ensemble des dispositions réglementaires du service assainissement.

Toutefois, ne manquez pas de nous informer d'éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette régularisation.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez l'importance qui s'attache à la mise en conformité de vos installations pour le bon fonctionnement des ouvrages publics.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre meilleure considération.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Territoire Pyrénées Gascogne
Service Local Assainissement
ZAC du Parc des Pyrénées
Rue du Néouvielle - 65420 IBOS

Copie : Mairie de Bagnères-de-Bigorre

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Informations Générales

<p style="text-align: center;"><u>Immeuble concerné</u></p> <p><u>Propriétaire:</u> Mme. Béatrice EMERAUD (0613765270)</p> <p><u>Adresse:</u></p> <p style="text-align: center;">10, Rue des Pyrénées BAGNÈRES DE BIGORRE - 65200</p>	<p style="text-align: center;"><u>Facturation</u></p> <p><u>Nom Facturation:</u> Mme. Béatrice EMERAUD</p> <p><u>Adresse de Facturation:</u> 10, Rue des Pyrénées 65200 BAGNERES DE BIGORRE</p> <p><u>Mail d'envoi:</u> emeraud.bea@gmail.com</p>
<p>Contrôle réalisé le 26/09/2023 par <u>M.PELTZ</u> pour <u>Vente</u> (Contrôle par Colorant)</p>	

Réseau et Branchement

<u>Type de réseau:</u> Séparatif	<u>Réseau(x) présent(s):</u> EU	
<u>Nature de l'effluent privé:</u> Domestique		
<u>Boîte de branchement existante:</u> Oui	<u>En propriété:</u> Non	<u>Conforme:</u> Oui

Eaux Pluviales

<u>Nombre de Gouttières</u>			
<u>Habitation:</u> 3	<u>Garage:</u> Aucune	<u>Autres:</u> Aucune	
<u>Siphon de sol:</u> Non	<u>Grille au sol:</u> Oui	<u>Piscine:</u> Non	<u>Système de relevage:</u> Non
<u>Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles):</u> Réseau EP, Rue, Cours d'eau			
<u>Présence d'un puit :</u> Non			
<u>Conformité des EP:</u> Conforme, Ras			

Eaux Usées

<u>WC:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Non	Autres: Non
<u>Salle de Bain:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	n°3: Non	Autres: Non
<u>Cuisine:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	Autres: Non	
<u>Lave Vaisselle:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Linge:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavoir:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavabo:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Évier supp:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Robinet Ext:</u>	n°1: Non	Autres: Non		
<u>Fosse Septique / BAG:</u>	Non			
<u>Système de relevage:</u>	Non			
<u>Conformité des EU:</u> NON CONFORME, Absence d'un bac dégraisseur au niveau de la cuisine du restaurant.				


Signature : Mme. EMERAUD

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Schéma de principe

Contrôle de conformité: 10, Rue des Pyrénées – BAGNERES DE BIGORRE 65200

Date du contrôle: 26/09/2023



LEGENDE			
	Regard sur réseau d'eaux usées		Regard intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau d'eaux usées		Eaux pluviales