



MAVRODIN SAV CHAUFFAGE ET SANITAIRE

MAVRODIN SAV

54 ROUTE DU VAL D'ARROS

65350 CABANAC

Mob. : +33 6 63 26 51 78 – E-mail : mavrodin.sav@gmail.com

SIRET : 83138385600018 – TVA intra com. : FR86831383856

M. et Mme VERILHAC
312 RUE DE MANONCERES

65220 TRIE-SUR-BAÏSE

FACTURE

Référence : Facture-2023-000129
Titre : FACTURE
Date : 17/05/2023
Échéance : à la réception de la facture

Tél. : 06 40 66 01 71 – Mob. : 06 07 12 63 46

Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Montant net TTC	Taux TVA	Montant TVA
ENTRETIEN ANNUEL POELE A GRANULES	1,00	1	137,44 €	145,00 €	145,00 €	5,50 %	7,56 €

*payé
par virement SE
le 26/5/23*

Taux	Total HT	Montant TVA
5,50 %	137,44 €	7,56 €

Total HT	137,44 €
TVA	7,56 €
Total TTC	145,00 €

Coordonnées bancaires - BIC : CCBPFRPPTLS
IBAN : FR76 1780 7000 0585 5212 3952 928

Majoration pour retard de paiement : 1% mensuel
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros
Assurance de responsabilité décennale obligatoire chez ERGO France - ERGO Versicherung AG succursale France, 21 Rue des Pyramides 75001 Paris, RCS Paris 819 062 548, régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France. Référence de votre contrat: 2011-3064890 Référence client : W2396084

COORDONNEES CLIENT : VERILHAC 312 RUE DE MANONCERES 65220 TRIE SUR BAISE <i>0640660171</i> TEL 06 07 12 63 46 CHVERILHAC@GMAIL.COM	FICHE INTERVENTION	Attestation entretien : OUI
	Date : 17/05/2023 Heure rdv : 08h30 Motif : ENTRETIEN POELE A GRANULE	

POELE A GRANULES

MARQUE: *STOVE* TYPE: *YOSA 8 ETANCHE*
LVZ 00609B

MES: *2021* PUISSANCE MAX: *8,74* KW

NO SERIE: *LVZ 006 09B 02 22 24 88*

Vérification de l'état et nettoyage de l'extracteur, tubes et conduit de fumées	<i>OUI</i>
Vérification de l'état, nettoyage du foyer	<i>OUI</i>
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l'appareil	<i>OUI</i>
Vérification et nettoyage de l'allumeur	<i>OUI</i>
Démontage, nettoyage de la grille de décadrage	<i>OUI</i>
Vérification joint d'étanchéité	<i>OUI</i>
Vérification et nettoyage de la sonde lambda sonde fumées	<i>OUI</i>
Vérification et graissage de toutes les pièces mécaniques en mouvement	<i>OUI</i>
Nettoyage échangeur	<i>OUI</i>


REFERENCE	DESIGNATION	Quantité	PRIX €
	ENTRETIEN ANNUEL POELE A GRANULES	1	145

APPAREIL DE MESURE : TESTO 330-2 LX TOTAL 1 145

COMPTE RENDU ET AMELIORATIONS POSSIBLES : *Le conduit de fumee ne monte pas au besoin de nettoyage*

VENTILATIONS : OUI/NON EVACUATION FUMEEES : OUI/NON

Q CO AMBIANT : > 10 ppm la situation est normale. Entre 10 et 50 ppm il y a anomalie de fonctionnement. Q > 50 ppm appareil à l'arrêt.

Signature Client : 

Signature technicien : 