

Certifié Iso 9001

Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le règlement d'assainissement

MME. Françoise DALLA ROSA

38B, Avenue du Bois

65 800 AUREILHAN

Objet: Raccordement des eaux usées **Non Conforme**

Délivré le 04/09/2023

Madame, Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **30/08/2023**, sur la conformité du branchement assainissement du :
71, Avenue Henri Barbusse - 65430 SOUES

Nous avons constaté d'une part que la propriété possède bien un raccordement au réseau public d'assainissement, d'autre part les anomalies suivantes :

- Une partie des eaux usées transit par une fosse septique (1 WC)
- une partie des eaux pluviales se déverse dans les eaux usées (1 siphon de sol)

Nous vous rappelons que le code de la santé publique en son article L.35-2 stipule :

“Dès l'établissement du branchement, que les fosses et autres installations de même nature seront mise hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais des propriétaires. En cas de défaillance, le service d'assainissement pourra se substituer au propriétaire, agissant alors aux frais et risques de l'usager, conformément à l'article 35-3 du code de la santé publique.

Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation.”

De plus, l'assainissement de la commune de Soues étant de type séparatif, les eaux pluviales doivent être déversées dans les points de collecte prévus à cet effet (fossés, ruisseaux, puits perdus...), et l'ensemble des eaux usées de votre habitation doivent se rejeter directement dans le réseau public d'assainissement via la boîte de branchement.

Passé un délai de 3 mois à compter de ce jour, nous serions contraints d'appliquer l'ensemble des dispositions réglementaires du service assainissement.

Toutefois, ne manquez pas de nous informer d'éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette régularisation.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez l'importance qui s'attache à la mise en conformité de vos installations pour le bon fonctionnement des ouvrages publics.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre meilleure considération.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
Territoire Pyrénées Gascogne
Service Local Assainissement
ZAC du Parc des Pyrénées
Bue du Néouvielle - 65420 IBOS

Copie : Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

Informations Générales

<p style="text-align: center;"><u>Immeuble concerné</u></p> <p>Propriétaire: MME Françoise DALLA ROSA (06 81 39 97 78) Adresse: <p style="text-align: center;">71, Avenue Henri Barbusse SOUES - 65430</p> </p>	<p style="text-align: center;"><u>Facturation</u></p> <p>Nom Facturation: MME Françoise DALLA ROSA Adresse de Facturation: 38B, Avenue du Bois 65 800 AUREILHAN Mail d'envoi: francoise.dalla-rosa@orange.fr</p>
Contrôle réalisé le 30/08/2023 par M.PELTZ pour Vente (Contrôle par Colorant)	

Réseau et Branchement

Type de réseau: Séparatif Nature de l'effluent privé: Domestique Boîte de branchement existante: Oui	Réseau(x) présent(s): EU, EP En propriété: Oui	Conforme: Oui
---	---	----------------------

Eaux Pluviales

<u>Nombre de Gouttières</u>			
Habitatation: 5	Garage: Aucune	Autres: Aucune	
Siphon de sol: 3	Grille au sol: Non	Piscine: Non	Système de relevage: Non
Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles): Réseau EP, Puit, Sol, Réseau EU			
Présence d'un puit : Oui			
<u>Conformité des EP:</u> Non Conforme, 1 siphon de sol se déverse dans les eaux usées			

Eaux Usées

<u>WC:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Non
<u>Salle de Bain:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Non
<u>Cuisine:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Non
<u>Lave Vaisselle:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non
<u>Lave Linge:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non
<u>Lavoir:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non
<u>Lavabo:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non
<u>Évier supp:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non
<u>Robinet Ext:</u>	n°1: Non	Autres: Non	
<u>Fosse Septique / BAG:</u>	Oui,EU		
<u>Système de relevage:</u>	Non		
<u>Conformité des EU:</u> NON CONFORME, présence d'une fosse septique.			


Signature : MME DALLA ROSA

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Schéma de principe

Contrôle de conformité: 71, Avenue Henri Barbusse - SOUES

Date du contrôle: 30/08/2023



LEGENDE

	Regard sur réseau d'eaux usées		Regard intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau d'eaux usées		Eaux pluviales
	Mélange eaux usées et eaux pluviales		Siphon / Puit