

## RAPPORT DE VISITE - CF

### Contrôle de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif

N° dossier SPANC de l'Adour : CF/464/22/007 RL

Visite effectuée le 12/01/22

Nombre de page du présent rapport : 2

#### Propriétaire :

Nom (ou raison sociale) : Mme CENAC-MORTHE Michèle  
Adresse actuelle : 2 rue de l'Alaric – 65360 VIELLE-ADOUR  
Téléphone : 06.75.70.30.08

#### Terrain :

Adresse : 1 rue de la Gare – 65360 VIELLE-ADOUR  
Parcelle habitation : A 592  
Superficie du terrain : 750 m<sup>2</sup>  
Superficie disponible : 65 m<sup>2</sup>  
Traitement adapté au sol : Inconnu  
Exutoire sur parcelle : Fossé communal

#### Habitation :

Type de bâtiment : Résidence inhabitée (2 logements)  
Nombre de pièces principales : 5  
Nombre d'occupants : 0  
Parcelle assainissement : A 592

#### Installation d'assainissement existante :

Date de mise en place : Non communiquée  
Type d'installation : Fosse septique de 1500 L, décolloïdeur et puisard  
Regards : 1 regard de collecte des eaux ménagères et 1 regard pour le puisard.

#### Plan de l'installation :

Le schéma ci-dessous a été réalisé selon les déclarations de l'utilisateur et/ou les observations de terrain. Il n'est donné qu'à titre indicatif.

