

Résumé de l'expertise n° 20/DAN/0386

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse:..... 5 Rue Georges Magnoac

Commune :..... 65000 TARBES

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 14,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Lot numéro Non communiqué,

Périmètre de repérage : ... Cabinet médical de kinésithéraple

	Prestations	Conclusion
(a)	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.
	Etat Termite/Parasitaire	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
O	Etat des Risques et Pollutions	Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques Zone sismique définie en zone 4 selon la règlementation parasismique 2011 ENSA: Aucune nuisance aérienne n'a été identifiée sur le bien
	DPE	Consommation énergétique E 273 NY Servicion de GES 64 Numéro enregistrement ADEME : 2065V8000035N
0	Mesurage	Superficie Loi Carrez totale : 319,09 m² Surface au sol totale : 319,09 m²