

Certifié Iso 9001

*Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le règlement d'assainissement*

M. Franck DAVID

A Lacaze Quartier Saint Arrailles

32170 BARCUGNAN

Objet: Raccordement des eaux usées Non Conforme

Délivré le 28 décembre 2023

Madame, Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **28/12/2023**, sur la conformité du branchement assainissement du :
11, Rue Lamartine, SÉMÉAC - 65600

Nous avons constaté d'une part que la propriété possède bien un raccordement au réseau public d'assainissement, d'autre part qu'une partie des eaux pluviales s'évacuent avec les eaux usées.

L'assainissement de votre commune étant de type séparatif, les eaux pluviales doivent être déversées dans les points de collecte prévus à cet effet (fossés, ruisseaux, puits perdus...), et seules les eaux usées de votre habitation doivent se rejeter directement dans le réseau public d'assainissement via la boîte de branchement.

Passé un délai de 3 mois à compter de ce jour, nous serions contraints d'appliquer l'ensemble des dispositions réglementaires du service assainissement.

Toutefois, ne manquez pas de nous informer d'éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette régularisation.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez l'importance qui s'attache à la mise en conformité de vos installations pour le bon fonctionnement des ouvrages publics.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre meilleure considération.

Copie : Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

Informations Générales

<p style="text-align: center;"><u>Immeuble concerné</u></p> <p><u>Propriétaire:</u> M. Franck DAVID (0637300755) <u>Adresse:</u> 11, Rue Lamartine SÉMÉAC - 65600</p>	<p style="text-align: center;"><u>Facturation</u></p> <p><u>Nom Facturation:</u> M. Franck DAVID <u>Adresse de Facturation:</u> A Lacaze Quartier Saint Arrailles 32170 BARCUGNAN <u>Mail d'envoi:</u> davidfranck1234@hotmail.fr fanny@abafim.com</p>
<p>Contrôle réalisé le 28/12/2023 par M..PELTZ pour Vente (Contrôle par Colorant)</p>	

Réseau et Branchement

Type de réseau: Séparatif	Réseau(x) présent(s): EU
Nature de l'effluent privé: Domestique	
Boîte de branchement existante: Oui	En propriété: Oui Conforme: Oui

Eaux Pluviales

Nombre de Gouttières			
<u>Habitation:</u> 2	<u>Garage:</u> Aucune	<u>Autres:</u> Aucune	
<u>Siphon de sol:</u> Oui	<u>Grille au sol:</u> Non	<u>Piscine:</u> Non	<u>Système de relevage:</u> Non
<u>Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles):</u> Réseau EU, Sol			
<u>Présence d'un puit :</u> Non			
Conformité des EP: NON CONFORME, Une descente d'EP et le siphon de sol se rejettent dans les eaux usées.			


Eaux Usées

<u>WC:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Non	Autres: Non
<u>Salle de Bain:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Non	Autres: Non
<u>Cuisine:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Vaisselle:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Linge:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavoir:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavabo:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Évier supp:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Robinet Ext:</u>	n°1: Non	Autres: Non		
<u>Fosse Septique / BAG:</u>	Non			
<u>Système de relevage:</u>	Non			
Conformité des EU:	Conforme , Ras			

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Contrôle de conformité: 11, Rue Lamartine - SEMEAC

Date du contrôle: 28/12/2023



LEGENDE			
	Regard sur réseau d'eaux usées		Regard intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau d'eaux usées		Eaux pluviales
	Mélange eaux usées et eaux pluviales	Re	Robinet d'eau extérieur